

平成 31 年 2 月分

1 号機 T / B

1 階・地下 1 階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	1号機T/B南側 1階 1号機T/B南側 地下1階	測定者	
測定日時	2019/2/5 10:38 ~ 11:06	測定器	F1-ICW-291


× : 線量率

△ : ダスト測定箇所

△ : 採取箇所③ 1号T/B南側 地下一階

× : ダストモニタ① 設置個所

雰囲気線量率	0.013	mSv/h
--------	-------	-------



× : ダストモニタ③ 設置個所

空間線量当量率	0.030	mSv/h
---------	-------	-------

△ : 採取箇所① 1号T/B北側

①1号機 T/B北側一階


- $\text{合計} / \alpha \text{ [Bq/cm}^3\text{]}$
- $\text{合計} / \beta \text{ [Bq/cm}^3\text{]}$



Iteration	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																												
0:29	23:09	10:34	21:54	9:19	20:39	19:24	6:44	18:09	5:29	16:54	4:14	15:34	2:59	14:19	1:45	13:05	0:30	11:50	23:10	10:35	21:55	9:20	20:40	8:00	19:25	6:45	18:10	5:30	16:55	4:15	15:35	3:00	14:20	1:45	13:05	0:30	11:50	23:11	10:36	21:56	9:21	20:41	8:01	19:26	6:46	18:11	5:31	16:56	4:16	15:36	3:01	14:21	1:46	13:06	0:31	11:51	23:11

③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



11:32	22:52	10:17	21:37	9:02	20:22	7:43	19:08	6:28	17:53	5:13	16:38	3:58	15:18	2:43	14:03	1:28	12:48	0:08	11:33	22:53	10:18	21:38	9:03	20:23	7:43	19:08	6:28	17:53	5:13	16:38	3:58	15:19	2:44	14:04	1:29	12:49	0:09	11:34	22:54
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												