

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)


|      |            |                  |            |
|------|------------|------------------|------------|
| 測定者  |            | 計測器番号            | F1-ICW-190 |
| 測定日時 | 平成30年1月23日 | ( 8:00 ~ 13:00 ) |            |

| 測定 No. | 測定場所                       | 保管物              | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (H30.1.16) | 備考           |
|--------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1      | 固体廃棄物貯蔵庫 第1棟               | 瓦礫類              | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 2      | 固体廃棄物貯蔵庫 第2棟               | 瓦礫類              | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 3      | 固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟            | 瓦礫類              | 0.015           | 0.015            |              |
| 4      | 一時保管エリアA 1 Aテント            | 瓦礫類              | 0.150           | 0.150            |              |
| 5      | 一時保管エリアA 2 Bテント            | 瓦礫類              | 0.250           | 0.250            |              |
| 6      | 一時保管エリアB テント西側ヤード          | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004            |              |
| 7      | 一時保管エリアC Cヤード              | 瓦礫類              | 0.002           | 0.002            |              |
| 8      | 一時保管エリアD ヤード               | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004            |              |
| 9      | 一時保管エリアE 1 ヤード             | 瓦礫類              | 0.020           | 0.020            |              |
| 10     | 一時保管エリアE 2 ヤード南側           | 瓦礫類              | 0.015           | 0.015            |              |
| 11     | 一時保管エリアF 1, F 2 ヤード        | 瓦礫類              | 0.003           | 0.003            |              |
| 12     | 一時保管エリアG 第3土捨場北側南入口        | 伐採木 (枝葉根)        | 0.001           | 0.001            |              |
| 13     |                            | 第3土捨場北側北入口       | 0.001           | 0.001            |              |
| 14     |                            | 第3土捨場北西側         | 0.001           | 0.001            |              |
| 15     | 一時保管エリアH 旧ヘリポート北側北入口       | 伐採木 (枝葉根・幹根)     | 0.001           | 0.001            |              |
| 16     |                            | 旧ヘリポート北側南入口      | 0.001           | 0.001            |              |
| 17     |                            | 旧ヘリポート北西側        | 0.003           | 0.003            |              |
| 18     | 一時保管エリアI 旧ヘリポート            | 伐採木 (幹根)         | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 19     | 一時保管エリアJ 管理型最終処分場          | 瓦礫類              | 0.015           | 0.015            |              |
| 20     | 一時保管エリアL Bヤード              | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001            |              |
| 21     | 一時保管エリアM 5/6号機西側ヤード西入口     | 伐採木 (幹根)         | 0.002           | 0.002            |              |
| 22     |                            | 5/6号機西側ヤード東入口    | 0.002           | 0.002            |              |
| 23     | 一時保管エリアN 水処理制御室北側A         | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004            |              |
| 24     | 一時保管エリアO 安定型処分場            | 瓦礫類              | 0.004           | 0.004            |              |
| 25     | 一時保管エリアP 1 エリア ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類              | 0.008           | 0.008            |              |
| 26     | 一時保管エリアP 2 エリア ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類              | 0.007           | 0.007            |              |
| 27     | 一時保管エリアQ 研修棟駐車場            | 瓦礫類              | 0.030           | 0.070            | ※建物撤去の為、線量減  |
| 28     | 一時保管エリアT 旧展望台              | 伐採木 (枝葉根)        | 0.003           | 0.003            |              |
| 29     | 一時保管エリアU 旧展望台北側            | 瓦礫類              | 0.001           | 0.001            |              |
| 30     | 一時保管エリアV 安定型処分場南側          | 瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.012           | 0.012            |              |
| 31     | 一時保管エリアW 固体庫1, 2棟南側 (W1)   | 瓦礫類              | 0.025           | 0.025            |              |
| 32     |                            | 研修棟北側 (W2)       | 0.050           | 0.050            |              |
| 33     | 一時保管エリアX 固体庫1, 2棟東側        | 瓦礫類              | 0.006           | 0.006            |              |
| 34     | 一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側      | 瓦礫類              | —               | —                | 保管されていないため省略 |
| 35     | 一時保管エリアa 固体庫トラックヤード        | 使用済保護衣等          | 0.010           | 0.010            |              |
| 36     | 一時保管エリアb 金属材専用置場           | 使用済保護衣等          | 0.006           | 0.006            |              |
| 37     | 一時保管エリアc No. 2資材倉庫         | 使用済保護衣等          | 0.010           | 0.010            |              |
| 38     | 一時保管エリアd 海生物処理建屋海側         | 使用済保護衣等          | 0.006           | 0.006            |              |
| 39     | 一時保管エリアe エリア               | 使用済保護衣等          | 0.035           | 0.035            |              |
| 40     | 一時保管エリアf 廃コンクリート置場         | 使用済保護衣等          | 0.002           | 0.002            |              |
| 41     | 一時保管エリアg ABテント西側           | 使用済保護衣等          | 0.007           | 0.007            |              |
| 42     | 一時保管エリアi Bヤード海側            | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001            |              |
| 43     | 一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間         | 使用済保護衣等          | 0.006           | 0.006            |              |
| 44     | 一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA       | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001            |              |
| 45     | 一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB       | 使用済保護衣等          | 0.003           | 0.003            |              |
| 46     | 一時保管エリアm 1, 2号閉鎖所周辺 東側     | 使用済保護衣等          | 0.004           | 0.004            |              |
| 47     | 一時保管エリアm 1, 2号閉鎖所周辺 西側     | 使用済保護衣等          | 0.005           | 0.005            |              |
| 48     | 一時保管エリアn 固体庫1, 2棟建屋周り      | 使用済保護衣等          | 0.006           | 0.006            |              |
| 49     | 一時保管エリアo 新設焼却炉南側           | 使用済保護衣等          | 0.001           | 0.001            |              |




(mSv/h)

## 構内廃棄物置場（瓦礫類）



(mSv/h)

## 構内廃棄物置場（伐採木）



(mSv/h)

## 構内廃棄物置場（使用済保護衣）

