

日付	2019年7月30日	タンクNo.	E-A5				作業内容	鋼製天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	18時17分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	20時10分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	19時01分			西	1.09E-05	1.09E-05			
	19時01分			南	9.70E-06	9.70E-06			
	20時08分			北	9.01E-06	9.01E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時36分	—		東	1.09E-05	2.17E-05	2.17E-05	合	
	21時49分			西	1.09E-05	1.09E-05			
	21時49分			南	9.70E-06	9.70E-06			
	24時35分			北	9.01E-06	9.01E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					