

日付	2019年8月1日		タンクNo.	E-A5			作業内容	鋼製天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	18時09分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	20時27分	—		東	1.09E-05	1.59E-05	1.59E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	1.20E-05				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時06分	—		東	1.09E-05	1.45E-05	1.89E-05	合	
	西			1.09E-05	1.89E-05				
	南			9.70E-06	1.29E-05				
	北			9.01E-06	1.20E-05				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年8月5日		タンクNo.	E-A5			作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	18時05分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	20時10分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時33分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年8月20日		タンクNo.	E-A5			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	18時05分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	20時01分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時37分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2019年8月22日		タンクNo.	E-A5			作業内容	タンク内廃棄物撤出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	19時55分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	22時18分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時58分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2019年8月28日		タンクNo.	E-A5			作業内容	仮設鋼製天板上水切り	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	18時31分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	19時18分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	21時54分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	21時36分			西	1.09E-05	1.09E-05			
	21時36分			南	9.70E-06	9.70E-06			
	21時54分			北	9.01E-06	9.01E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2019年8月29日		タンクNo.	E-A5			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	17時46分	—		タンク内	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
作業中	21時38分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	西			1.09E-05	1.09E-05				
	南			9.70E-06	9.70E-06				
	北			9.01E-06	9.01E-06				
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	23時03分	—		東	1.09E-05	1.09E-05	1.09E-05	合	
	22時03分			西	1.09E-05	1.09E-05			
	22時03分			南	9.70E-06	9.70E-06			
	23時03分			北	9.01E-06	9.01E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					