

| 日付 | 2019年10月17日 | | タンクNo. | C-B8 | | | 作業内容 | 鋼製天板撤去 | |
|-------------------|-------------|----|--------|------|----------|-------------|----------|---------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時37分 | — | | タンク内 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時46分 | 北 | | 東 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | 9時25分 | — | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | 9時25分 | — | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | 10時46分 | 北 | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 14時10分 | 北東 | | 東 | 1.17E-05 | 1.25E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2019年10月21日 | | タンクNo. | C-B8 | | | 作業内容 | 解体作業無し | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時34分 | — | | タンク内 | 1.17E-05 | 1.46E-05 | 1.46E-05 | 合 | |
| 作業中 | | | | 東 | | | | 解体作業無し | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時31分 | 北西 | | 東 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2019年10月23日 | | タンクNo. | C-B8 | | | 作業内容 | 4段目側板撤去 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時40分 | — | | タンク内 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時40分 | 北 | | 東 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | 10時00分 | 北 | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | 10時00分 | 北 | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | 10時40分 | 北 | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 13時52分 | 北 | | 東 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | 12時49分 | 北 | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | 12時49分 | 北 | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | 13時52分 | 北 | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2019年10月24日 | | タンクNo. | C-B8 | | | 作業内容 | 3段目側板撤去 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時27分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 2.11E-05 | 2.11E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時35分 | 東 | | 東 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | 9時52分 | 東 | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | 9時52分 | 東 | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | 10時35分 | 東 | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 14時02分 | 東 | | 東 | 1.17E-05 | 1.17E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | 12時55分 | 東 | | 西 | 1.14E-05 | 1.14E-05 | | | |
| | 12時55分 | 東 | | 南 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | 14時02分 | 東 | | 北 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |