

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年10月2日

～

2019年10月4日

実施台数:3台

累計:3台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
10/2	水	1F-132	無	無	—	無	無
10/3	木	1F-167	無	無	—	無	無
10/4	金	1F-14	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年10月7日

～

2019年10月11日

実施台数:5台

累計:8台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
10/7	月	1F-168	無	無	—	無	無
10/8	火	1F-169	無	無	—	無	無
10/9	水	1F-174	無	無	—	無	無
10/10	木	1F-5	無	無	—	無	無
10/11	金	1F-4	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年10月15日

～

2019年10月18日

実施台数:4台

累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
10/15	火	1F-170	無	無	—	無	無
10/16	水	1F-3	無	無	—	無	無
10/17	木	1F-171	無	無	—	無	無
10/18	金	1F-175	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2019年10月21日

～

2019年10月23日

実施台数:2台

累計:14台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
1021	月	1F-163	無	無	—	無	無
10/23	水	1F-367	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用