

【 登録センター休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2019年10月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	0.5	0.5	0.5	23.3	23.5	24.2	○	○	2019.10.15	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	1	0.6	0.6	25.7	24.6	24.3	○	○	2019.10.15	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.5	0.5	25.2	24.7	25.6	○	○	2019.10.15	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.7	0.7	0.6	25.9	26.1	25.3	○	○	2019.10.15	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	0.5	0.5	0.5	24.9	26.8	26.6	○	○	2019.10.15	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	23.5	24	23.4	○	○	2019.10.15	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.4	0.4	0.4	23.2	24.8	24.5	○	○	2019.10.15	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	24.3	23.9	24.3	○	○	2019.10.15	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	1	1	1	24.1	22.7	23.5	○	○	2019.10.15	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電エドラム