

【登録センター休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2019年12月分)

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at 1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	0.5	0.5	0.5	30.0	22.1	21.6	○	○	2019.12.16	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	1.0	0.6	0.6	29.1	24.1	23.6	○	○	2019.12.16	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.7	0.7	0.6	28.8	22.5	21.3	○	○	2019.12.16	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.7	0.7	0.6	28.8	24.5	21.9	○	○	2019.12.16	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	0.5	0.5	0.5	31.3	26.8	23.8	○	○	2019.12.16	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	29.3	22.3	21.8	○	○	2019.12.16	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	21.1	18.8	16.1	○	○	2019.12.16	—	—	—	停止中	
11	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	30.6	22.2	23.0	○	○	2019.12.16	—	—	—	停止中	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	1.0	1.0	1.0	28.7	20.6	20.1	○	○	2019.12.16	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電工ドラム