

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年1月6日

～ 2020年1月10日

実施台数:5台

累計:5台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置 保護衣 袋数 ※2	瓦礫類 廃棄 袋数 ※2	
1/6	月	1F-168	無	無	—	無	無	
1/7	火	1F-132	無	無	全座席シート交換 No17.No.20床マット交換 キムタオル1束、黒短靴26cm×3足、マジック2本廃棄	有	無	
1/8	水	1F-167	無	無	全座席シート交換	無	無	
1/9	木	1F-14	無	無	作業実施前ブースターケーブルで車両始動 後部座席シート交換	無	無	
1/10	金	1F-5	有	無	—	無	無	

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年1月14日

～ 2020年1月17日

実施台数:4台

累計:9台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	
1/14	火	1F-175	無	無	No9.No.13床マット交換 No11.No.15座席シート交換	無	無	
1/15	水	1F-163	無	無	-	無	無	
1/16	木	1F-170	無	無	-	無	無	
1/17	金	1F-169	無	無	-	無	無	

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年1月21日

～ 2020年1月24日

実施台数:4台

累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	
1/21	火	1F-367	有	無	-	無	無	
1/22	水	1F-4	無	無	No11.No.15座席シート交換	無	無	
1/24	金	1F-174	無	無	-	無	無	

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年1月27日

～ 2020年1月31日

実施台数:4台

累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	
1/27	月	1F-171	有	無	-	無	無	
1/31	金	1F-449	無	無	-	無	無	

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用