

【登録センター休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年1月分)

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績				備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at 1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA		チャコール
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	0.5	21.3	21.4	20.6	○	○	2020.1.15	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	0.6	0.6	20.6	19.5	18.6	○	○	2020.1.15	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	0.6	20.8	20.5	20.4	○	○	2020.1.15	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	21.8	22.1	21.6	○	○	2020.1.15	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	0.5	24.6	23.1	22.8	○	○	2020.1.15	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	23.4	24.0	21.9	○	○	2020.1.15	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	16.8	16.6	15.9	○	○	2020.1.15	—	—	—	停止中
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	21.9	22.0	21.3	○	○	2020.1.15	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	1.0	1.0	20.9	18.8	19.9	○	○	2020.1.15	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電エドラム