










承認	審査	確認
		
2020.2.21	2020.2.20	2020.2.20

「免震棟非管理区域境界」確認チェックシート(2020年1月)

6日	13日	20日	27日		監理員確認
					

1回／週の頻度にて測定(毎週月曜日)

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル
①線量当量	1週間の積算線量ECD測定値を168時間で除した際、 $2.6 \mu\text{Sv/h}$ を超えないこと
②線量当量率	$2.5 \mu\text{Sv/h}$ 未満
③表面汚染密度	$4\text{Bq/cm}^2$ 未満の検出限界値以下(スミア法)
④空气中放射性物質濃度	Cs-134: $2\text{E}-4\text{Bq/cm}^3$ 相当以下