








## 放射線サーベイ記録

2019.9.18 | 2019.9.18

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2019.9.18	13:00 ~ 14:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-093 BG : 70cpm (機器効率: 27.8%)



No	cpm	No	cpm
1: 地面	90	9: 手すり	190
2: 足場	80	10: 足場(階段)	80
3: 手すり	60	11: 手すり	90
4: 地面	90	12: 足場(階段)	350
5: 手すり	90	13: 手すり	90
6: 足場	90	14: 足場	110
7: 手すり	70	15: 手すり	110
8: 地面	120		

○ : 地面及び足場板上  
△ : 手すり

※ : アクションレベル : 1300cpm未満