



# 放射線サーベイ記録(1/2)


測定目的	1,2u西側排気筒ドレン線量測定	測定項目	■ $\gamma$ □スミア □ダスト   □核種分析
測定場所	1,2号機西側排気筒ドレンサンプ	測定者	
測定日時	2019/12/9                      13:30    ~    14:30	測定器	F1-HS-092
測定条件	-	区域区分	-






# 放射線サーベイ記録(2/2)

測定目的	1,2u西側排気筒ドレン線量測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1,2号機西側排気筒ドレンサンプ	測定者	
測定日時	2019/12/9      13:30    ~    14:30	測定器	F1-HS-092
測定条件	-	区域区分	-



×: 空間線量当量率[mSv/h]



同測定  
ポイント

同測定  
ポイント

