

福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋内 1階熱交換器室 (A)

における放射線イメージング試験

報告書

令和元年 11 月 7 日



記録		
承認	審査	作成
		2020.1.7


所属長確認	作成者

1F3号機原子炉建屋熱交換気室（A） 放射線分布測定試験


～令和元年9月18日実施分～

令和元年11月7日

令和元年9月18日 RHR (A) 室内 胸の高さでの撮影




令和元年9月18日 RHR (A) 室内 頭の高さでの撮影





令和元年9月18日 RHR (A) 室内 上方の撮影

①



②



※2~4ページのRHR室内における測定結果について、
カラーマップ（イメージ強度）は同じスケールリング
を施した。

放射線サーベイ記録

●測定結果

測定種別	最大値	単位	測定器
空間線量当量率	2.5	mSv/h	ICW
表面線量当量率	3.2	mSv/h	HS

●測定結果（詳細）

