

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年2月3日

～

2020年2月7日

実施台数:5台

累計:5台

		管理No.	清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
2/3	月	1F-367	有	無	—	無	無	No.1
2/4	火	1F-132	無	無	—	有	無	No.2
2/5	水	1F-167	無	無	—	無	無	No.3
2/6	木	1F-14	無	無	—	無	無	No.4
2/7	金	1F-449	無	無	—	無	無	No.5 (1/2)(2/2)

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年2月10日

～ 2020年2月14日

実施台数:4台

累計:9台

		管理No.	清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
2/10	月	1F-367	無	無	—	無	無	No.6
2/12	水	1F-175	無	無	—	有	無	No.7
2/13	木	1F-5	無	無	—	無	無	No.8 (1/2)(2/2)
2/14	金	1F-168	無	無	—	無	無	No.9

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年2月17日

～ 2020年2月20日

実施台数:4台

累計:13台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付 「放射線管理記録」 No.
2/17	月	1F-169	無	無	—	無	無	No.10
2/18	火	1F-170	無	無	—	有	無	No.11
2/19	水	1F-163	無	無	—	無	無	No.12
2/20	金	1F-171	無	無	—	無	無	No.13

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

2020年2月27日

実施台数:1台

累計:14台

		管理No.	清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
2/27	木	1F-4	無	無	—	無	無	No.14 (1/2)(2/2)

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用