

## 【 登録センター休憩所 】

## 局所排風機 維持確認記録 (2020年2月分)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at 1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	0.5	24.2	24.3	24.3	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	0.6	0.6	21.8	22.1	22.3	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	0.6	23.5	22.8	23.8	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.6	0.6	22.3	22.4	22.8	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.6	0.6	0.6	25.8	24.8	26.6	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	25.2	24.8	24.8	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	18.7	18.6	17.6	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	22.5	22.1	22.6	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	1.0	1.0	22.6	21.6	22.0	○	○	2020.2.15	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電工ドラム