

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
		エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
免震-1	免震棟前 プレハブ	第4工区空調室															停止中 (2019/4/16)
免震-2	〃	〃															停止中 (2019/8/14)
免震-3	〃	〃															停止中 (2019/12/23)
免震-4	〃	〃		○	9.5	6.5	6.0	21.9	16.3	15.4	○						2/20
免震-5	〃	第3工区空調室															差圧高により 切替停止 2/20
免震-6	〃	〃		○	10.0	5.0	5.0	20.0	16.1	15.1	○						切替運転 2/20
免震-7	〃	〃															停止中 (2019/12/23)
免震-8	〃	〃															停止中 (2019/8/14)
免震- 9	〃	第1工区空調室															停止中 (2019/12/23)
免震-10	〃	〃		○	11.0	6.0	6.5	21.1	16.8	16.9	○						2/20
免震-11	〃	〃															停止中 (2019/8/14)
免震-12	〃	〃															差圧高により停止 (2018/9/13)
免震-13	〃	第4工区休憩エリア															停止中(2014/2/19) 緊急時起動対応
免震-14	〃	〃															停止中 (2015/2/3)
免震-15	〃	〃		○	2.5	2.5	3.0	31.4	23.3	19.4	○						2/20
免震-16	〃	第4工区トイレ前通路		○	2.5	2.5	2.5	26.3	19.7	16.9	○						2/20

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや電工ドラム

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
免震-17	免震棟前 プレハブ	第4工区喫煙所	○	2.0	2.0	2.5	32.5	23.1	17.6	○						2/20	
免震-18	〃	第3工区クールベスト 配備エリア前通路	○	2.0	2.0	2.0	30.4	22.4	20.3	○						2/20	
免震-19	〃	第3工区クールベスト 配備エリア															停止中 (2015/5/1)
免震-20	〃	第3工区 G装備脱衣エリア	○	4.0	4.0	4.0	22.9	14.6	16.0	○						2/20	
免震-21	〃	第3工区 G靴配備エリア	○	10.0	8.0	7.0	21.4	14.8	14.9	○						2/20	
免震-22	〃	第2工区 Y装備脱衣エリア	○	8.0	5.5	5.0	32.3	18.3	19.4	○						2/20	
免震-23	〃	第2工区 Y靴配備エリア	○	7.0	6.5	7.5	24.5	11.3	16.0	○						2/20	
免震-24	〃	第1工区保護衣配備エリア															休止中
免震-25	〃	〃															停止中 (2015/5/1)
免震-26	免震重要棟1階	出入口 二重自動扉内	○	2.5	3.0	3.0	28.5	23.2	20.9	○						2/20	
免震-27	免震棟前 プレハブ	一般ゴミ集積所															※
免震-28	免震棟前 プレハブ	資材搬出入口	○	5.0	5.5	5.0	24.9	13.9	12.1	×	×	2/20			2/20		2/20
免震-29	〃	第1工区脇保護衣 貯蔵エリア	○	6.5	6.0	6.0	23.7	13.1	12.2	○							2/20
(備考)		※「免震-27」 作業中につき立ち入り不可のため未実施															

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや電工ドラム

実施場所 : 3/4号機サービス建屋

局所排風機 維持確認記録 (2020年2月)

(1 / 1)

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施						備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
34号-1	3/4号S/B 休憩所	3/4号 S/B 3FL															2/17 切替停止	
34号-2	〃	〃															停止中 (2019/12/13)	
34号-3	〃	〃		○	20.0	20.0	20.0	12.9	11.7	11.9	○						2/17 切替運転	
34号-4	〃	〃															停止中 (2020/1/17)	
34号-5	〃	〃															休止中	
34号-6	〃	休憩エリア		○	6.0	5.5	5.5	27.4	20.1	19.2	○						2/17 切替運転	
34号-7	〃	〃															2/17 切替停止	
34号-8	〃	〃		○	4.0	4.0	4.0	35.2	26.3	25.0	○						2/17 切替運転	
34号-9	〃	〃		○	5.0	5.0	5.0	32.1	25.0	25.2	○						2/17	
34号-10	〃	〃															2/17 切替停止	
34号-11	〃	〃		○	4.5	4.5	4.5	27.8	19.7	21.0	○						2/17 切替運転	
34号-12	〃	〃															2/17 切替停止	
(備考)																		

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや電エドラム

(1 / 1)

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面
※2 コンセントや電工ドラム

※2 コンセントや電エドラム

実施場所：装備交換所

局所排風機 維持確認記録 (2020年2月)

(1 / 1)

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
装交-1	装備交換所 (A-1)	装備交換所内	○	8.5	9.0	9.0	23.4	15.8	14.6	○							2/26	
装交-2	装備交換所 (A-2)	〃	○	7.0	8.0	9.5	24.1	16.0	15.2	○							2/26	
装交-3	装備交換所 (A-3)	〃	○	8.5	9.0	10.0	23.3	15.5	15.2	○							2/26	
装交-4	装備交換所 (B)	〃	○	6.0	6.0	6.0	20.3	9.9	12.2	○							2/26	
装交-5	装備交換所 (C)	〃	○	11.0	11.0	11.0	38.5	18.6	14.6	○							2/26	
装交-6	装備交換所 (D)	〃	○	2.7	3.0	3.0	21.5	12.9	14.6	○							2/26	
装交-7	装備交換所 (E-1)	〃	○	0.90	1.0	1.0	20.7	8.3	9.7	○							2/26	
装交-8	装備交換所 (E-2)	〃	○	0.25	0.25	0.30	26.4	16.4	15.6	○							2/26	
装交-9	装備交換所 (E-3)	〃	○	0.80	0.90	1.0	16.6	7.3	6.8	○							2/26	
装交-10	装備交換所 (F)	〃	○	0.60	0.70	0.70	16.3	8.0	7.3	○							2/26	
装交-11	装備交換所 (G)	〃	○	0.70	0.70	0.70	14.6	5.6	7.4	○							2/26	
(備考)																		

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや電工ドラム