

# 放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (2020年8月)

## 1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.45 mSv/h	8月25日
	5FL 使用済燃料プール 南西側	0.45 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.13 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.40 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	7.0 $\mu$ Sv/h	8月25日
	5FL 使用済燃料プール 南側	9.5 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	8.7 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	11 $\mu$ Sv/h	8月25日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	2.9 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 南側	3.2 $\mu$ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.65 $\mu$ Sv/h	8月21日
	5FL 使用済燃料プール 南側	3.3 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	1.5 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	3.3 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南西側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	3.9 $\mu$ Sv/h	8月21日
	6FL 使用済燃料プール 東側	3.4 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	2.2 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	4.8 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 南東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.10 $\mu$ Sv/h	8月21日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.10 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 $\mu$ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.012 mSv/h	8月25日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.085 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.060 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	12 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.40 $\mu$ Sv/h	8月25日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.50 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.50 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.45 $\mu$ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.60 $\mu$ Sv/h	8月21日
	1FL 第7棟	0.70 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.25 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.50 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.30 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.20 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.15 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.35 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第7棟	0.50 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第8棟	5.7 $\mu$ Sv/h	