

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	9月 1日（火）
作成者	
審査者	
承認者	

2020年8月3日

～

2020年8月7日

実施台数:11台

累計:11台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数	添付「放射線管理記録」No.
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2	
8/3	月	1F-169	○		無	無	—	無	無	No.1
8/3	月	1F-163		○	無	無	—	無	無	No.2
8/3	月	1F-367		○	無	無	—	無	無	No.3
8/4	火	1F-174	○		無	無	—	無	無	No.4
8/4	火	1F-170		○	無	無	—	無	無	No.5
8/4	火	1F-175		○	無	無	—	無	無	No.6
8/5	水	1F-168	○		無	無	—	無	無	No.7
8/5	水	1F-4		○	無	無	—	無	無	No.8
8/5	水	1F-171		○	無	無	—	無	無	No.9
8/6	木	1F-449	○		無	無	—	無	無	No.10 (1/2)(2/2)
8/7	金	1F-5	○		無	無	—	無	無	No.11

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	9月 1日（火）
作成者	
審査者	
承認者	

2020年8月11日

～

2020年8月13日

実施台数:11台

累計:22台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
			本格点検	簡易点検						
8/11	火	1F-4	○		無	無	—	無	無	No.12 (1/2)(2/2)
8/11	火	1F-5		○	無	無	—	無	無	No.13
8/11	火	1F-170		○	無	無	—	無	無	No.14
8/11	火	1F-171		○	無	無	—	無	無	No.15
8/12	水	1F-163	○		無	無	—	無	無	No.16
8/12	水	1F-175		○	無	無	—	無	無	No.17
8/12	水	1F-367		○	無	無	—	無	無	No.18
8/12	水	1F-169		○	無	無	—	無	無	No.19
8/13	木	1F-174		○	無	無	—	無	無	No.20
8/13	木	1F-168		○	無	無	—	無	無	No.21
8/13	木	1F-449		○	無	無	—	無	無	No.22

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	9月 1日（火）
作成者	
審査者	
承認者	

2020年8月17日

～

2020年8月21日

実施台数:11台

累計:33台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数	添付「放射線管理記録」No.
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2	
8/17	月	1F-175	○		無	無	—	無	無	No.23
8/17	月	1F-4		○	無	無	—	無	無	No.24
8/17	月	1F-169		○	無	無	—	無	無	No.25
8/18	火	1F-170	○		無	無	—	無	無	No.26
8/18	火	1F-5		○	無	無	—	無	無	No.27
8/18	火	1F-163		○	無	無	—	無	無	No.28
8/19	水	1F-367	○		無	無	—	無	無	No.29
8/19	水	1F-168		○	無	無	—	無	無	No.30
8/19	水	1F-174		○	無	無	—	無	無	No.31
8/20	木	1F-449		○	無	無	—	無	無	No.32
8/21	金	1F-171	○		無	無	—	無	無	No.33

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	9月 1日（火）
作成者	
審査者	
承認者	

2020年8月24日

～

2020年8月28日

実施台数:11台

累計:44台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
			本格点検	簡易点検						
8/24	月	1F-168		○	無	無	—	無	無	No.34
8/24	月	1F-174		○	無	無	—	無	無	No.35
8/24	月	1F-449		○	無	無	—	無	無	No.36
8/25	火	1F-5		○	無	無	—	無	無	No.37
8/25	火	1F-169		○	無	無	—	無	無	No.38
8/26	水	1F-170		○	無	無	—	無	無	No.39
8/26	水	1F-171		○	無	無	—	無	無	No.40
8/27	木	1F-163		○	無	無	—	無	無	No.41
8/27	木	1F-4		○	無	無	—	無	無	No.42
8/28	金	1F-175		○	無	無	—	無	無	No.43
8/28	金	1F-367		○	無	無	—	無	無	No.44

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

作成日	9月 1日 (火)
作成者	
審査者	
承認者	

2020年8月31日

実施台数:2台

累計:46台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
			本格点検	簡易点検						
8/31	月	1F-5		○	無	無	—	無	無	No.45
8/31	月	1F-367		○	無	無	—	無	無	No.46

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用