

業務車両の放射線管理業務(1週目)

2020年11月2日 ～ 2020年11月6日

作成日	12月 1日 (火)
作成者	
審査者	
承認者	

実施台数:3台

累計:3台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
			本格点検	簡易点検					
11/2	月	1F-4860		○	無	無	—	無	無
11/4	水	1F-4861		○	無	無	—	無	無
11/6	金	1F-4862		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務(2週目)

2020年11月9日 ～ 2020年11月11日

作成日	12月 1日 (火)
作成者	
審査者	
承認者	

実施台数:3台

累計:6台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
11/9	月	1F-4860	○		無	無	—	無	無
11/10	火	1F-4861	○		無	無	—	無	無
11/11	水	1F-4862	○		無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務(3週目)

2020年11月16日 ～ 2020年11月18日

作成日	12月 1日 (火)
作成者	
審査者	
承認者	

実施台数:3台

累計:9台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
11/16	月	1F-4860		○	無	無	—	無	無
11/17	火	1F-4861		○	無	無	—	無	無
11/18	水	1F-4862		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務(4週目)

2020年11月24日 ～ 2020年11月26日

作成日	12月 1日 (火)
作成者	
審査者	
承認者	

実施台数:3台

累計:12台

		管理No.	点検内容		清掃前、汚染の有無	清掃後、汚染の有無	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応及び他実施事項	放置保護衣袋数	瓦礫類廃棄袋数
			本格点検	簡易点検	※1	※1		※2	※2
11/24	火	1F-4862		○	無	無	—	無	無
11/25	水	1F-4861		○	無	無	—	無	無
11/26	木	1F-4860		○	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm超過)

※2 35Lランドリー袋使用