



| 承認 | 審査 | 作成 |
|----|-----------|----|
| | | |
| | 2021.1.20 | |

放射線サーベイ記録

(1/2)

| | | | | |
|------|---------------------|----------------|------|---|
| 測定目的 | 視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ | | 測定項目 | <input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接 |
| 測定場所 | ヤード | 1/2号開閉所東側一部(南) | 測定者 | |
| 測定日時 | 2021/1/19 | 9:50 ~ 10:00 | 測定器 | 管理番号: 1F-GMAD-237 |



○: 地面 △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満

| No | cpm | No | cpm |
|-------------|-----|-------------|-----|
| BG | 100 | 7: 手すり (斜面) | 100 |
| 1: 地面 | 110 | 8: 手すり (斜面) | 100 |
| 2: 足場 | 100 | 9: 地面 | 110 |
| 3: 手すり (斜面) | 100 | 10: 地面 | 100 |
| 4: 手すり (斜面) | 100 | 11: フェンス | 100 |
| 5: 手すり | 100 | 12: フェンス | 100 |
| 6: 手すり | 110 | | |






前月と比較して有意な変動なし

| | | |
|----|----|----|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| | | |
| | | |

放射線サーベイ記録

(2/2)

| | | | | |
|------|---------------------|----------------|------|---|
| 測定目的 | 視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ | | 測定項目 | <input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接 |
| 測定場所 | ヤード | 1/2号開閉所東側一部(北) | 測定者 | |
| 測定日時 | 2021/1/20 | 10:45 ~ 11:00 | 測定器 | 管理番号: 1F-GMAD-261 |



| No | cpm | No | cpm |
|--------|-----|------------|-----|
| BG | 70 | 8: 地面 | 80 |
| 1: 地面 | 80 | 9: 手すり | 80 |
| 2: 足場 | 80 | 10: 足場(階段) | 70 |
| 3: 手すり | 90 | 11: 手すり | 90 |
| 4: 地面 | 90 | 12: 足場(階段) | 70 |
| 5: 手すり | 70 | 13: 手すり | 80 |
| 6: 足場 | 80 | 14: 足場 | 90 |
| 7: 手すり | 90 | 15: 手すり | 70 |

○: 地面及び足場板上 △: 手すり

※アクションレベル: 1300cpm未満