

# 管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (2020年2月)

(作業件名 : 1F環境管理業務委託)

(単位: 件数)

| 日  | スクリーニングレベル超え(身体) | 除染措置 | スクリーニングレベル超え(物品等) | 除染措置 |
|----|------------------|------|-------------------|------|
| 1  | —                | —    | —                 | —    |
| 2  | —                | —    | —                 | —    |
| 3  | 0                | 0    | 0                 | 0    |
| 4  | —                | —    | —                 | —    |
| 5  | —                | —    | —                 | —    |
| 6  | —                | —    | —                 | —    |
| 7  | —                | —    | —                 | —    |
| 8  | —                | —    | —                 | —    |
| 9  | —                | —    | —                 | —    |
| 10 | 0                | 0    | 0                 | 0    |
| 11 | —                | —    | —                 | —    |
| 12 | —                | —    | —                 | —    |
| 13 | —                | —    | —                 | —    |
| 14 | —                | —    | —                 | —    |
| 15 | —                | —    | —                 | —    |
| 16 | —                | —    | —                 | —    |
| 17 | —                | —    | —                 | —    |
| 18 | —                | —    | —                 | —    |
| 19 | 0                | 0    | 0                 | 0    |
| 20 | —                | —    | —                 | —    |
| 21 | —                | —    | —                 | —    |
| 22 | —                | —    | —                 | —    |
| 23 | —                | —    | —                 | —    |
| 24 | 0                | 0    | 0                 | 0    |
| 25 | —                | —    | —                 | —    |
| 26 | —                | —    | —                 | —    |
| 27 | —                | —    | —                 | —    |
| 28 | —                | —    | —                 | —    |
| 29 | —                | —    | —                 | —    |
| 合計 | 0                | 0    | 0                 | 0    |