




承認	審査	作成
		

2021年 11月分

建屋内連続ダスト
濃度測定記録


放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 / ✓	測定項目	■ γ / ✓ □ スミア / ✓ □ ダスト □ 核種分析
測定場所	1号機T/B北側一階 / ✓ 1号機T/B南側一階 / ✓	測定者	/ ✓
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 11月 / ✓	測定器	F1-ICW-308 / ✓
測定日時	2021/11/2 16:21 ~ 16:35 / ✓		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所


ダスト採取箇所：③1号機T/B南側地下一階



①1号機 T/B 北側一階



③1号機 T/B 南側地下一階




放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 /	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ / <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト / <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機Rw/B南東一階 / 1号機S/B南東コーナー一階 /	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 11月 /	測定器	F1-ICW-308 /
測定日時	2021/11/2 15:25 ~ 15:26 /		




×：空間線量当量率


△：ダスト採取箇所



④1号機 R/B 一階南東



⑤1号機 R/B 中間地下階



放射線サーバイ記録


測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 /	測定項目	■ γ / □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機T/B北側一階 /	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 11月 /	測定器	F1-ICW-308 /
測定日時	2021/11/2 15:46 ~ 15:48 /		

×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：⑦2号機T/B北側地下一階




ダスト採取箇所：⑥2号機T/B北側一階


連続ダストモニタ⑥⑦設置箇所

空間線量当量率 0.12 / mSv/h

⑥2号機 T/B 北側一階



⑦2号機 T/B 北側地下一階




放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 /	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号機T/B南側一階 /	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 11月 /	測定器	F1-ICW-271 /
測定日時	2021/11/4 11:23 ~ 11:29 /		

×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所




ダスト採取箇所：③3号機T/B南側地下一階

ダスト採取箇所：③3号機T/B南側一階


連続ダストモニタ⑧⑨設置箇所

空間線量当量率	0.01 mSv/h
---------	------------

⑧3号機 T/B 南側一階



⑨3号機 T/B 南側地下一階



放射線サーベイ記録


測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 /	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	4号機T/B北側一階 /	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録 11月 /	測定器	F1-ICW-271 /
測定日時	2021/11/4 11:05 ~ 11:12 /		

×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：⑪4号機T/B北側地下一階




ダスト採取箇所：⑩4号機T/B北側一階


連続ダストモニタ⑩⑪設置箇所

空間線量当量率	0.12 mSv/h
---------	------------


⑩4号機 T/B 北側一階



⑪4号機 T/B 北側地下一階



⑫2号機 R/B 一階



⑬2号機 R/B 地下階

