


承認	審査	作成
	2021/12/15	

放射線サーベイ記録

(1/3) ✓

作業件名	タンク上部の表面汚染密度測定 ✓	測定項目	□γ ■スミア ✓
測定場所	DエリアA1タンク, Cエリアノッチタンク (A009-5) ; H2エリア横置きブルータンク (No.49, 50) ✓	測定器	□ダスト □核種分析
測定目的	通気管近傍の汚染状況確認 ✓	測定者	
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録 ✓	測定器	F1-α・β-003 ✓ F1-GMAD-050 ✓ F1-α-011 ✓
測定日時	2021/12/3 10:30 ~ 11:00 ✓ 2021/12/6 11:00 ~ 12:00 ✓		

■タンク上部の通気管近傍にてスミアを採取 ✓



Dエリア (測定タンク: A1) ✓

①: スミア採取ポイント

【測定機器】

	F1-α・β-003 ✓		
対象核種	: α ✓	β ✓	
機器効率	: 46.3 ✓	26.4 % ✓	
採取効率	: 10 ✓	10 % ✓	
BG	: 0 ✓	24 cpm ✓	
スミア換算定数	: 1.4E-02 ✓	1.6E-02 Bq/cm ² ・cpm ✓	
検出下限値	: 1.3E-01 ✓	4.1E-01 Bq/cm ² ✓	

【表面汚染密度測定結果】



エリア	タンク	No	α核種による汚染 ✓		β核種による汚染 ✓		備考
			Gross (cpm)	表面汚染密度(α) (Bq/cm ²)	Gross (cpm)	表面汚染密度(β) (Bq/cm ²)	
D	A1	①	0 ✓	< 1.3E-01 ✓	6802 ✓	1.1E+02 ✓	通気管内面 ✓
		②	2 ✓	< 1.3E-01 ✓	17 ✓	< 4.1E-01 ✓	通気管下部床面 ✓
		③	0 ✓	< 1.3E-01 ✓	22 ✓	< 4.1E-01 ✓	昇降梯子付近床面 ✓
	BG	0			24		

放射線サーベイ記録

(2/3)✓

作業件名	タンク上部の表面汚染密度測定 ✓	測定項目	□γ ■スミア✓
測定場所	DエリアA1タンク, ✓ Cエリアノッチタンク (A009-5) ✓, H2エリア横置きブルータンク (No.49, 50) ✓		□ダスト □核種分析
測定目的	通気管近傍の汚染状況確認 ✓	測定者	
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録 ✓	測定器	F1-α・β-003 ✓ F1-GMAD-050 ✓ F1-α-011 ✓
測定日時	2021/12/3 10:30 ~ 11:00 ✓ 2021/12/6 11:00 ~ 12:00 ✓		

■タンク上部の通気管近傍にてスミアを採取✓



放射線サーベイ記録

(3/3)

作業件名	タンク上部の表面汚染密度測定			測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> スミア
測定場所	DエリアA1タンク, Cエリアノッチタンク (A009-5); H2エリア横置きブルータンク (No.49, 50)			測定器	<input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定目的	通気管近傍の汚染状況確認			測定者	
測定計画名称	建屋内及び建屋周辺、構内測定記録			測定器	F1-α・β-003 F1-GMAD-050 F1-α-011
測定日時	2021/12/3 2021/12/6	10:30 11:00	~ 12:00		

【測定機器】

F1-α-011			
機器効率	:	38.8	%
採取効率	:	10	%
BG	:	0	cpm
スミア換算定数	:	1.7E-02	Bq/cm ² ・cpm
検出下限値	:	1.5E-01	Bq/cm ²

F1-GMAD-050			
機器効率	:	28.6	%
採取効率	:	10	%
BG	:	90	cpm
スミア換算定数	:	1.5E-02	Bq/cm ² ・cpm
検出下限値	:	1.0E+00	Bq/cm ²

【表面汚染密度測定結果】

エリア	タンク	No	α核種による汚染		β核種による汚染		備考
			Gross (cpm)	表面汚染密度(α) (Bq/cm ²)	Gross (cpm)	表面汚染密度(β) (Bq/cm ²)	
C/	A009-5	①	1	< 1.5E-01	330	3.5E+00	通気管内面
		②	0	< 1.5E-01	5500	7.9E+01	通気管下部床面
		③	0	< 1.5E-01	8400	1.2E+02	水位計下部床面
H2/	No.49	①	4	< 1.5E-01	110	< 1.0E+00	通気管内面
		②	2	< 1.5E-01	250	2.3E+00	水位計下部床面
		③	3	< 1.5E-01	90	< 1.0E+00	通気管内面
		④	0	< 1.5E-01	90	< 1.0E+00	昇降梯子付近床面
	No.50	①	0	< 1.5E-01	90	< 1.0E+00	通気管内面
		②	0	< 1.5E-01	500	6.0E+00	水位計下部床面
		③	0	< 1.5E-01	170	1.2E+00	通気管内面
		④	0	< 1.5E-01	90	< 1.0E+00	昇降梯子付近床面
BG		0		90			

【表面汚染密度測定結果（最大値）】

	最大値
表面汚染密度(α) (Bq/cm ²)	< 1.5E-01
表面汚染密度(β) (Bq/cm ²)	1.2E+02