

放射線管理記録

717-01

放射線管理責任者	確認	作成

(1 / 1)



作業件名	1F-1~4号機 CCR廃材片付業務委託	測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input checked="" type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input checked="" type="checkbox"/> 直接
測定場所	CCR ✓✓	測定者	下記参照
測定日時	下記参照	WID No.	211171 区域区分 Y zone
作業内容	CCR汚染検査、ダスト濃度測定 ✓✓	防護装備	カバーオール 全面マスク ✓
		測定器	下記参照

○:スミア採取ポイント ▲:ダスト採取ポイント

構内図



CCR



汚染検査結果

測定者			
測定時機	作業前	設定中	解除
測定日時	2022/1/14 9:20	2022/1/20 9:40	2022/1/26 8:00 ✓✓
測定器	F1-GMAD-093	F1-GMAD-093	F1-GMAD-093 ✓✓
BG	700cpm	700cpm	700cpm
No.	Gross cpm	Gross cpm	Gross cpm
1	1100	700	700
2	1100	700	700
3	1200	700	700
4	1700	700	700
5	1200	700	700
6	1500	700	700
7	1200	700	700
8	4200	700	700
9	2500	700	700
10	2600	700	700
11	2800	700	700
幾何平均	1727	700	700 ✓✓

ダスト濃度測定結果

測定者			
測定時機	作業前	設定中	解除
測定日時	2022/1/17 9:33	2022/1/20 9:53	2022/1/26 7:30
測定器	F1-GMAD-093	F1-GMAD-093	F1-GMAD-093
BG	700cpm	700cpm	700cpm
No.	Gross cpm	Gross cpm	Gross cpm
1	700	-	700
2	-	700	700
幾何平均	700	700	700 ✓✓