

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 可燃物その他 | 5 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 2 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/15 | 可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 3 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 4 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 5 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 6 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/18 | 可燃物その他 | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 7 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/18 | マットレス | 3 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 8 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/18 | ビニール | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 9 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/1 | 不燃物 金属ガラ | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 10 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 11 | 1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管他設置工事関連除却 | 1F-3号機 廃棄物処理建屋及びタービン建屋 1階 | 地下水対策設備グループ | 2021/3/22 | 金属類(コアボーリングの材料等) | 2 | 10 μ Sv/h | 500 μ Sv/h | 無 | |
| 12 | 1F-1～4号機 T/B油処理装置設置 | プロセス主建屋 西側ヤード | 地下水対策設備グループ | 2021/4/5 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 1.5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 13 | 1F-1～4号機 T/B油処理装置設置 | プロセス主建屋 西側ヤード | 地下水対策設備グループ | 2021/4/5 | 木材類 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 14 | 1F-1～4号機 T/B油処理装置設置 | プロセス主建屋 西側ヤード | 地下水対策設備グループ | 2021/4/5 | 紙・ウエス類 | 1.5 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 15 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/16 | 紙 | 4 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 16 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/16 | ダンボール | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 17 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/1 | 不燃物 金属ガラ | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 18 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/18 | ビニール | 5 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 19 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/18 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 20 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/29 | 可燃ゴミ(空袋、その他) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 21 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 機器類・制御盤類 | 10 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 22 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 鋼材 | 6 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 23 | 既設多核種除去設備 点検手入工事 | 既設MRRS | 処理設備グループ | 2021/3/31 | 可燃物(紙類) | 2 | 0.001 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 24 | 既設多核種除去設備 点検手入工事 | 既設MRRS | 処理設備グループ | 2021/3/31 | 可燃物(プラスチック・ビニール類) | 2 | 0.001 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 25 | 既設多核種除去設備 点検手入工事 | 既設MRRS | 処理設備グループ | 2021/3/31 | 金属ガラ | 1 | 0.001 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 26 | 既設多核種除去設備 点検手入工事 | 既設MRRS | 処理設備グループ | 2021/3/31 | 機器類・制御盤類 | 1 | 0.001 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 27 | 既設多核種除去設備 点検手入工事 | 既設MRRS | 処理設備グループ | 2021/3/31 | ケーブル類 | 1 | 0.001 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 28 | 既設多核種除去設備 点検手入工事 | 既設MRRS | 処理設備グループ | 2021/3/31 | 難燃物その他 | 1 | 0.001 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 29 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/15 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 30 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/3/5 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 31 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/3/5 | 木材類 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 32 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/3/5 | 可燃その他 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 33 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:紙・ウエス類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 34 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 35 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 36 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1~4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 木材類 | 5 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 37 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:紙・ウエス類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 38 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 39 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 40 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1~4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 不燃物その他(防災シート類) | 5 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 41 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/18 | 可燃物 プラスチック・ポリ・ビニール類 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 42 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 43 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 44 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 45 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/25 | 紙 | 4 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 46 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/25 | ダンボール | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 47 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/18 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 48 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 49 | 1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管他設置工事関連除却 | 1F-3号機 廃棄物処理建屋内 1階 | 地下水対策設備グループ | 2021/3/22 | 紙・ウエス類 | 4 | 10 μ Sv/h | 50 μ Sv/h | 無 | |
| 50 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/4/1 | 紙 | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 51 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/18 | コンクリートガラ | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 52 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 機器類・制御盤類 | 10 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 53 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 鋼材 | 6 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 54 | 1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管他設置工事関連除却 | 1F-3号機 廃棄物処理建屋 1階 | 地下水対策設備グループ | 2021/3/24 | 不燃物その他 | 2 | 10 μ Sv/h | 500 μ Sv/h | 無 | |
| 55 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/4/1 | 電池 | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 56 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/4/1 | ビン | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 57 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/18 | 可燃物その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 58 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 59 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:プラ・ビニール類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 60 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:プラ・ビニール類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 61 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 62 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/1 | 鉄筋、スクラップ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 63 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 3 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 64 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 塩化ビニール類 | 1.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 65 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/25 | ダンボール | 3 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 66 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/25 | 紙 | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 67 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/25 | ビニール | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 68 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 69 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/1 | 鉄筋、スクラップ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 70 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | 紙・ウェス | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 71 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 72 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | 難燃シート類 | 1 | 5 μ Sv/h | 6 μ Sv/h | 無 | |
| 73 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | 難燃物その他 | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 74 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | 可燃物その他 | 4 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 75 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 不燃物その他 | 5 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 76 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 77 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | プラ・ポリ・ビニール類 | 3 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 78 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 可燃物その他 | 2 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 79 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/15 | 難燃物 ホース類 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 80 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 81 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 82 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 83 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/15 | 難燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 84 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 85 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/1 | 鉄筋、スクラップ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 86 | 1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管他設置工事関連除却 | 1F-3号機 廃棄物処理建屋内 1階 | 地下水対策設備グループ | 2021/3/23 | 可燃物その他 | 2 | 10 μ Sv/h | 500 μ Sv/h | 無 | |
| 87 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/23 | ペットボトル | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 88 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/23 | ビニール | 4 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 89 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 90 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 機器類・制御盤類 | 10 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 91 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 鋼材 | 6 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 92 | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度) | 化学分析棟(GT-27南西) | 分析評価グループ | 2021/4/1 | ホリ瓶 | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 93 | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度) | 化学分析棟(GT-27南西) | 分析評価グループ | 2021/4/1 | ビニール | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 94 | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度) | 化学分析棟(GT-27南西) | 分析評価グループ | 2021/4/1 | 紙 | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 95 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/4/1 | ビニール | 3 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 96 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/4/1 | ペットボトル | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 97 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/4/1 | ダンボール | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 98 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 99 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 100 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 101 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 102 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 103 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 104 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ | 40 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 105 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/29 | 可燃ゴミ(プラスチック) | 3 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 106 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/29 | 可燃ゴミ(紙・ウエス類) | 1 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 107 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/29 | 可燃ゴミ(その他) | 1 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 108 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/1 | 鉄筋、スクラップ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 109 | 1F-5、6サブドレン一時貯留タンク堰設置工事 | No.5危険物倉庫 | 1-6号機械設備グループ | 2021/1/25 | 可燃物その他 | 5 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 110 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 111 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1-4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 不燃物その他(防災シート類) | 5 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 112 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 木材類 | 0.3 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 113 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 紙・ウエス類 | 0.2 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 114 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 0.3 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 115 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 可燃物その他 | 0.2 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 116 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 木材類 | 0.1 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 117 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 118 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 119 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 120 | 4S活動 | 入退域管理棟 | 固体廃棄物グループ | 2021/4/1 | プラスチック、ポリ類 | 0.5 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121 | 4S活動 | 入退域管理棟 | 固体廃棄物グループ | 2021/4/1 | 可燃その他 | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 122 | 4S活動 | 入退域管理棟 | 固体廃棄物グループ | 2021/4/1 | 不燃物その他 | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 123 | 1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事 | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 可燃ゴミ(空袋、その他) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 124 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 125 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 可燃物その他 | 2 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 126 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 127 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 128 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/4 | ダンボール | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 129 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/4 | ビニール | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 130 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/4 | たばこ | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 131 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:木材類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 132 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 可燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 133 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 134 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 機器類・制御盤類 | 6 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 135 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 鋼材 | 4 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 136 | 1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 137 | 1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 138 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 可燃物その他 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 139 | 1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託 | 固体廃棄物貯蔵庫 | 固体廃棄物グループ | 2021/4/2 | 金属ガラ(空ドラム缶) | 3 | 0.5 μ Sv/h | 0.5 μ Sv/h | 無 | |
| 140 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 可燃:木材類 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 141 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・ 屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 難燃シート | 0.2 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 142 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・ 屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 難燃物その他 | 0.3 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 143 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード・ 屋外南側通路 | 建築設備保守グループ | 2021/1/28 | 可燃物その他 | 0.1 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 144 | 1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その 1) | G4南エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/2 | 不燃物 その他 | 5 | 1 μ Sv/h | 1 μ Sv/h | 無 | |
| 145 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 146 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ | 40 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 147 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード | 建築設備保守グループ | 2021/2/25 | 金属ガラ(資材金属) | 0.2 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 148 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード | 建築設備保守グループ | 2021/2/25 | ケーブル類 | 0.8 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 149 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード | 建築設備保守グループ | 2021/2/25 | 機器類・制御盤類 | 1.2 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 150 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード | 建築設備保守グループ | 2021/2/25 | コンクリートガラ | 0.1 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 151 | 2021年度 小口工事 | 5・6号機 S/B建屋内 北側ヤード | 建築設備保守グループ | 2021/2/25 | 不燃物その他 | 0.5 | 2 μ Sv/h | 2 μ Sv/h | 無 | |
| 152 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 可燃物その他 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 153 | 1F-5, 6サブドレン一時貯留タンク堰設 置工事 | No.5危険物倉庫 | 1～6号機械設備グループ | 2021/1/25 | 可燃物その他 | 5 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 154 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 155 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | ホース類 | 5 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 156 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託 | 共通DG(A)室 | 1～6号機械設備グループ | 2021/3/24 | 交換部品 | 3.5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 157 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 158 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 可燃物その他 | 5 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 159 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 160 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 伐採木(幹・根) | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 161 | 1F1-4号機 G5エアータンク基礎設置工事 | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/4/5 | 可燃ゴミ(空袋、その他) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 162 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 塩化ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 163 | 1F 1~4号機 Cエアータンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 164 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/12 | ダンボール | 5 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 165 | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エリア | 土木水対策設備グループ | 2021/2/9 | コンクリートガラ | 5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 166 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 167 | 1F 1~4号機 Cエアータンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 168 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/18 | たばこ | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 169 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/18 | わりばし | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 170 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/18 | 可燃その他(テープ) | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 171 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/18 | ビニール | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 172 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託 | 共通DG(A)室 | 1~6号機械設備グループ | 2021/3/24 | Vベルト・Oリング | 0.5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 173 | 1F 1~4号機 Cエアータンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア | 土木水対策設備グループ | 2021/3/30 | 不燃ゴミ(コンクリートガラ) | 5 | 0.002 mSv/h | 0.002 mSv/h | 無 | |
| 174 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/3/4 | 紙 | 5 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 175 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託 | 共通DG(A)室 | 1~6号機械設備グループ | 2021/3/24 | 紙・ウエス類 | 3 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 176 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託 | 共通DG(A)室 | 1~6号機械設備グループ | 2021/3/24 | ビニール袋、テープ | 1.5 | 0.001 mSv/h | 0.001 mSv/h | 無 | |
| 177 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 機器類・制御盤類 | 6 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 178 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託 | 3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/3/8 | 鋼材 | 4 | 0.02 mSv/h | 0.02 mSv/h | 無 | |
| 179 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 180 | 仮保管設備解体工事(Aテント) | 土捨て場南造成エリア | 建築設備建設グループ | 2021/3/22 | 不燃:その他 | 5 | 0.2 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|---|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 181 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 可燃物その他 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 182 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/16 | ダンボール | 4 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 183 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/16 | 紙 | 1 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 184 | 2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託 | 定検機材倉庫B棟 | PCV内部調査PJグループ | 2021/2/25 | 金属ガラ | 40 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | 無 | |
| 185 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | 塩ビホース・シート(2020SS00348) | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 186 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | 金属ガラ(2020SS00348) | 1 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.012 mSv/h |
| 187 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | 弁機器類(2020SS00348) | 0.2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.1 mSv/h |
| 188 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | 防災シート(2020SS00348) | 0.8 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.015 mSv/h |
| 189 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | エアロ保温(2020SS00348) | 2 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.013 mSv/h |
| 190 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | PE管金属付き(2020SS00020) | 6 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.03 mSv/h |
| 191 | Sub-ALPS配管他撤去工事 | J1タンクエリア他 | 貯留設備グループ | 2021/3/22 | PE管金属付き(2020SS00464) | 6 | 0.01 mSv/h | 0.01 mSv/h | β 有 | 0.02 mSv/h |
| 192 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/18 | ダンボール | 3 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 193 | 建物衛生管理他業務 | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ | 2021/2/18 | 紙 | 2 | 4 μ Sv/h | 4 μ Sv/h | 無 | |
| 194 | サブドレン除鉄装置設置工事 | 1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋 | 建築設備建設グループ | 2021/4/1 | 木材類 | 5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 195 | #1ヤード整備工事(北西・西門前共) | 西門前ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/3/11 | 塩化ビニール類 | 4.5 | 0.03 mSv/h | 0.03 mSv/h | 無 | |
| 196 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | 保温材 | 3 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 197 | 凍土壁設備維持管理業務委託(2021) | 1～4号機周辺 | 土木水対策設備グループ | 2021/2/22 | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2 | 25 μ Sv/h | 25 μ Sv/h | 無 | |
| 198 | 1F-1～4号機 汚染水タンク水位計他点 検手入工事(その1) | G1エリア | 水処理計装設備グループ | 2021/1/7 | 伐採木(枝・葉) | 1 | 5 μ Sv/h | 5 μ Sv/h | 無 | |
| 199 | 1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋) | 入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東) | 放射線防護グループ | 2021/4/6 | 紙・ウエス類 | 0.09 | 0.08 μ Sv/h | 0.15 μ Sv/h | 無 | |
| 200 | 1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋) | 入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東) | 放射線防護グループ | 2021/4/6 | 紙・ウエス類 | 0.33 | 0.08 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名 | 発 生 場 所 | 作 業 主 管 G | 線量測定 年月日(申請) | 保管物名 | 物量 (m3) | 測定場所 雰囲気線量率 | 表面線量率 | $\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無 | $\beta + \gamma$ 線量率 |
|-----|---|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 201 | 1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋) | 入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東) | 放射線防護グループ | 2021/4/6 | ビニール類 | 0.74 | 0.08 μ Sv/h | 0.2 μ Sv/h | 無 | |
| 202 | 1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋) | 入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東) | 放射線防護グループ | 2021/4/6 | ビニールホース | 0.04 | 0.08 μ Sv/h | 0.08 μ Sv/h | 無 | |
| 203 | 1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋) | 入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東) | 放射線防護グループ | 2021/4/6 | 衣類・ストラップ類 | 0.02 | 0.08 μ Sv/h | 0.5 μ Sv/h | 無 | |
| 204 | 1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋) | 入退域管理棟汚染検査所(GT-27北東) | 放射線防護グループ | 2021/4/6 | 難燃シート類 | 0.03 | 0.08 μ Sv/h | 0.08 μ Sv/h | 無 | |