

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	プラスチック・ビニールゴミ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	紙・ウェス・段ボール	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	可燃ゴミ(プラスチック・ポリ・ビニール類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
6	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
7	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
8	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F2・3号機 滞留水浄化設備原子炉注入ライン設置検討委託	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/4/2	ケーブル類	1	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F2・3号機 滞留水浄化設備原子炉注入ライン設置検討委託	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/4/2	難燃物その他	4	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F2・3号機 滞留水浄化設備原子炉注入ライン設置検討委託	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/4/2	ゴム類	4	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
15	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/3	可燃物	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.4 mSv/h
16	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/3	可燃物	0.5	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
17	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/3	不燃物	1.5	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.35 mSv/h
18	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/3	難燃物	2	0.005 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
19	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	ダンボール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
22	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	ビニール	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/4/2	金属ガラ(空ドラム缶)	3	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/25	ダンボール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/4/6	採水器(透明塩化ビニール製)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/4/6	紙(紙・ウエス)	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/4/6	ホリ袋(プラスチック・ホリ・ビニール 類)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/4/6	ウエス(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託 (2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/4/6	ロープ(可燃物その他)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
32	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/5	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/5	木材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/5	可燃その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	難燃物その他	2.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
36	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	可燃物その他	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	ダンボール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
38	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	ペットボトル	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	Sr処理水配管止水工事関連	H5タンクエリア	貯留設備グループ	2021/3/23	不燃その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	Sr処理水配管止水工事関連	H5タンクエリア	貯留設備グループ	2021/3/23	保温材	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	Sr処理水配管止水工事関連	H5タンクエリア	貯留設備グループ	2021/3/23	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
49	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	ゴム類	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
50	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	難燃シート類	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
51	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	難燃物その他	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
52	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
53	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/19	紙・ウェス	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/19	木類	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
56	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
58	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
59	1F2・3号機 滞留水浄化設備原子炉注入ライン設置検討委託	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/4/2	難燃物その他	4	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/7	紙・ウェス類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
62	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
63	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/7	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
64	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	ダンボール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
65	1F?2・3号機 滞留水浄化設備原子炉注 入ライン設置検討委託	1F-3号機 原子炉建屋内 1階	地下水対策設備グループ	2021/4/2	不燃物その他	1	10 $\mu$ Sv/h	500 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	可燃物	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/12	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
69	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/12	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
70	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/12	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	木材	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
73	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/3/25	機器分解部品(2021-PG1-001)	6	0.02 mSv/h	0.07 mSv/h	$\beta$ 有	0.07 mSv/h
74	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/3/25	機器分解部品(2021-PG1-002)	6	0.02 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
75	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/3/25	金属ガラ(2021-PG1-003)	6	0.02 mSv/h	0.14 mSv/h	$\beta$ 有	0.14 mSv/h
76	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
77	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	プラスチック	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
78	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	可燃その他(マットレス)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
79	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	ペットボトル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
80	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	ビニール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/3/26	紙・ウエス類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
82	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/3/26	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
83	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/3/26	可燃物その他	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
84	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/3/26	難燃シート類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
85	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	プラスチック類(ハッポウ)	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	ビニール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/4/1	金属ガラ	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
89	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機1階北東D/W前	1～6号機械設備グループ	2021/4/1	不燃物その他	2.5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
90	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/3/19	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/3/19	ビニール袋類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/3/19	革手、ロープ、テープ類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/3/19	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/3/19	ゴム手袋、ゴムパッキン類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
97	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/12	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/12	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
99	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	金属ガラ	5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
100	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/4/7	紙・ウエス類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/4/7	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
102	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
103	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
105	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	ゴム類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
106	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	難燃シート類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
107	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	可燃その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
108	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
109	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	可燃物(紙・ウェス類)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	可燃物(プラ・ホリ・ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	可燃物(可燃物その他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	プラスチック(キャップ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
114	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
116	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/3/25	機器分解部品(2021-PG1-004)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
117	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/3/25	金属ガラ(2021-PG1-005)	6	0.02 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h
118	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
119	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置用薬品処理業務委託(その2)	蒸発濃縮装置1ハウス	水処理計画グループ	2021/4/7	紙・ウェス	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置用薬品処理業務委託(その2)	蒸発濃縮装置1ハウス	水処理計画グループ	2021/4/7	木材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	フレコン(トンパック)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
122	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	紙	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
123	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	紙・ウエス類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
126	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
127	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
128	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
129	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
131	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/2/26	金属ガラ	40	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
134	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	可燃ゴミ(紙・ウエス類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
138	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
139	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
140	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/16	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/16	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	不燃物その他	4	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
143	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	塩化ビニール類	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
144	サブドレン除鉄装置設置工事	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	ケーブル類	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
145	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	難燃物(ゴム類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	難燃物(難燃シート類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	難燃物(難燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
150	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	紙・ウエス類	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
151	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
152	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
153	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	紙・ウエス類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
154	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
155	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	難燃シート類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	可燃ゴミ(紙・ウエス類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
158	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
159	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
160	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	マットレス	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
162	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
163	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
164	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
165	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2021/4/8	金属ガラ	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	ペットボトル	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
167	1F-1 PCV内堆積物分析業務委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	可燃物	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
169	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
170	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
171	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
172	1～4号機サブドレン保守点検	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	紙・ウエス類	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
173	1～4号機サブドレン保守点検	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
174	1～4号機サブドレン保守点検	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	可燃物その他	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
175	1～4号機サブドレン保守点検	1,2号機S/B建屋・3,4号機S/B建屋	建築設備建設グループ	2021/4/1	木材類	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
176	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	難燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
177	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/2/26	金属ガラ	40	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
180	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
182	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/11	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
184	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その1)	G1エリア	水処理計装設備グループ	2021/1/7	ケーブル類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
185	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
186	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置 (その1)	G1エリア	水処理計装設備グループ	2021/1/7	不燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
187	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/25	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
188	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/25	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
189	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/25	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
190	1F1-4号機 G1エリアタンク基礎他設置 工事並びに関連除却工事	G1エリアGK30・GK31	土木水対策設備グループ	2021/1/26	可燃物木材(型枠材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
191	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/3/25	機器類・制御盤類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
193	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
194	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	可燃ゴミ(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
195	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
196	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	可燃ゴミ(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
198	1F1-4号機 G1エリアタンク基礎他設置 工事並びに関連除却工事	G1エリアGK30・GK31	土木水対策設備グループ	2021/1/26	可燃物(プラスチック・ポリ・ビ ニール)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
199	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/12	紙	5	4 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
200	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	金属ガラ	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
202	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	可燃ゴミ(プラスチック・ポリ・ビニール類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
203	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	紙	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
204	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	たばこ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
205	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
206	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	伐採木等(枝・葉)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
207	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/19	不燃物(フランジタンク付属品)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
208	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	紙	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
209	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/2/22	ダンボール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
210	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/19	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
211	放射線測定業務(直営)	1～4号機 周辺	放射線防護グループ	2021/2/24	難燃シート	1	0.005 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
212	放射線測定業務(直営)	1～4号機 周辺	放射線防護グループ	2021/2/24	ビニール類	1.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
213	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	保温材	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
214	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/2/26	金属ガラ	40	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
215	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	プラスチック	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
216	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	ビニール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
217	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/19	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
218	放射線管理業務(直営作業)	1～4号機 周辺	放射線防護グループ	2021/2/24	可燃物(パウチ, 段ボール)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
219	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
220	1F-1-4号機 G1エリアタンク水位計設置(その1)	G1エリア	水処理計装設備グループ	2021/1/7	木材類	4	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/1	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
222	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	伐採木等(枝・葉)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	