

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
3	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	不燃物その他(防災シート・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
4	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	不燃物その他(コンクリートガラ・ダクト)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	12 mSv/h
5	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	不燃物その他(コンクリートガラ)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	9 mSv/h
6	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
7	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置用薬品処理業務委託(その2)	蒸発濃縮装置1ハウス	水処理計画グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置用薬品処理業務委託(その2)	蒸発濃縮装置1ハウス	水処理計画グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/3/1	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 G1エリアタンク基礎他設置工事並びに関連除却工事	G1エリアGK30・GK31	土木水対策設備グループ	2021/1/26	可燃物(紙・ウエス)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/4/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	紙	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
14	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	ビニール	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
15	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	不燃物その他	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
17	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
18	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	木材	3.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
19	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	紙・ウエス・段ボール	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
20	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	ロープ等	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	プラ・ポリ・ビニール等	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
22	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	保冷剤	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	缶	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
25	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	不燃物その他	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
28	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/16	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
32	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
33	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	不難燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	不難燃物(塩化ビニール類)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	不難燃物(不燃物その他)	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/3/29	可燃その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/2	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
44	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	不燃物その他(不燃シート)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	ケーブル類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	不燃物その他(エアコン)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	不燃物その他(プリンター)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	金属ガラ(看板他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	不燃その他(バッテリー)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
51	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	紙	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
52	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/4/6	ダンボール	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
53	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
55	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
56	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	不燃物(フランジタンク付属品)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
57	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
58	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
59	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	塩化ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
60	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/4/15	紙、ウエス、段ボール他	4	2.5 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
62	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/9	伐採木(幹・根)	4.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
63	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(枝・葉)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
64	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	不燃物その他	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	難不燃(アルミ、カイロ等)	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
66	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/9	缶	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F-2 PCVガス管理設備フィルタ交換作 業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/4/13	難燃シート類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F-2 PCVガス管理設備フィルタ交換作 業	2号機 T/B 2FL オペフロ	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/4/13	紙・ウエス類	0.6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/3/10	不燃物その他	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	難燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
72	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/4/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/11	伐採木(幹・根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
74	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	空トンバック	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
76	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
77	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/3/26	不難燃物(保温材)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	金属ガラ(鉄筋くず)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	木材類(木製パレット他)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
80	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/4/12	プラスチック類(A型バリケード 他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/4/12	ゴム類(ゴムシート)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/4/12	ホース類(エフレックス管)	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/4/12	紙・ウェス類(キムタオル他)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機 蒸発濃縮装置用薬品処理 業務委託(その2)	蒸発濃縮装置1ハウス	水処理計画グループ	2021/4/5	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
85	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設 置工事	No.5危険物倉庫	1~6号機械設備グループ	2021/1/25	可燃物その他	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
86	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
87	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
88	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	金属ガラ(鉄筋くず)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
89	#1大型カバー設置工事	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	難燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
90	1F-5, 6サブドレンー時貯留タンク堰設 置工事	No.5危険物倉庫	1~6号機械設備グループ	2021/1/25	可燃物その他	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
91	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
92	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00046)	6	0.08 mSv/h	3 mSv/h	$\beta$ 有	7.5 mSv/h
95	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/4/21	ミラクルパウダー	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/4/21	ビニール袋	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
97	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/4/21	可燃物その他	2	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
98	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/4/21	難燃シート・テープ	1	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
99	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/4/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	15 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
102	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
103	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/4/15	吸着マット他	1.5	2.5 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
104	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/4/15	紙・ウエス類	1	2.5 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
105	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/4/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	2.5 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
106	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	木材	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
107	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/1	ホリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/1	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/4/1	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/2/9	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/9	伐採木(幹・根)	4.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 蒸発濃縮装置用薬品処理業務委託(その2)	蒸発濃縮装置1ハウス	水処理計画グループ	2021/4/8	機器類・制御盤類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
114	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/5	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
115	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	活性炭	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
116	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	不燃物その他	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
117	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
118	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/4/19	紙・ウエス	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F-1～4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/4/19	可燃その他	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/2/26	金属ガラ	40	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	塩ビホース・シート(2020SS00348)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
122	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	金属ガラ(2020SS00348)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.012 mSv/h
123	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	弁機器類(2020SS00348)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
124	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	防災シート(2020SS00348)	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
125	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	エアロ保温(2020SS00348)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.013 mSv/h
126	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	PE管金属付き(2020SS00020)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
127	Sub—ALPS配管他撤去工事	J1タンクエリア他	貯留設備グループ	2021/3/22	PE管金属付き(2020SS00464)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
128	汐見坂下部交差点LED照明用分電盤設置 エリア清掃	汐見坂下部交差点(GK-18)	電気設備保守グループ	2021/4/19	可燃物その他(草)	1	12 $\mu$ Sv/h	60 $\mu$ Sv/h	無	
129	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
130	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
131	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	テープ類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
132	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/9	伐採木(幹・根)	4.5	0.06 mSv/h	0.06 mSv/h	無	
133	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	電動機	2.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
134	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋 屋外	資材グループ	2021/4/12	鋼板 鋼管	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
135	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	金属ガラ	5	3 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
136	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/4/15	ゴム類	1	2.5 $\mu$ Sv/h	5.5 $\mu$ Sv/h	無	
137	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/4/15	難燃シート類	3	2.5 $\mu$ Sv/h	5.5 $\mu$ Sv/h	無	
138	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00313)	6	0.08 mSv/h	3 mSv/h	$\beta$ 有	10 mSv/h
139	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/3/15	不燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	#1大型カバー設置工事	鉄塔ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/15	バッテリー	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
144	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
145	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
146	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/3/15	不燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00326)	6	0.08 mSv/h	3 mSv/h	$\beta$ 有	10 mSv/h
148	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ダンボール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
149	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/12	ゼオライト(銀・カリウム)	0.44	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/12	ポリビン	0.36	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/12	ロールろ紙	0.72	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/12	紙・ウエス	0.29	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F 環境管理業務委託	1～4号機建屋ダスト監視設備、雑固体 焼却建屋	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/12	ポリ	0.19	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
155	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	毛布	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
157	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
158	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/3/15	不燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
160	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/3/30	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/3/15	不燃その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
162	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	共用プール建屋、5・6号機建屋、個体 庫9棟	放射線防護グループ	2021/4/14	ポリ袋	0.1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
163	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	共用プール建屋、5・6号機建屋、個体 庫9棟	放射線防護グループ	2021/4/14	スミアろ紙	0.3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
164	#1大型カバー設置工事	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/10	金属ガラ (2020SS-00442)	6	0.08 mSv/h	3 mSv/h	$\beta$ 有	7.5 mSv/h
165	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/13	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググ ループ	2021/4/13	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	1F 登録センター休憩所他の放射線管理 業務	登録センター休憩所内(GS-21 南)	放射線防護グループ	2021/4/26	紙類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	1F 登録センター休憩所他の放射線管理 業務	登録センター休憩所内(GS-21 南)	放射線防護グループ	2021/4/26	毛布	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1F 登録センター休憩所他の放射線管理 業務	登録センター休憩所内(GS-21 南)	放射線防護グループ	2021/4/26	木材	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1F 登録センター休憩所他の放射線管理 業務	登録センター休憩所内(GS-21 南)	放射線防護グループ	2021/4/26	難燃シート、テープ類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F 登録センター休憩所他の放射線管理 業務	登録センター休憩所内(GS-21 南)	放射線防護グループ	2021/4/26	難燃テープ(黒)	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F 登録センター休憩所他の放射線管理 業務	登録センター休憩所内(GS-21 南)	放射線防護グループ	2021/4/26	プラスチック袋	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	