

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
4	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
6	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
8	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	2021年度 小口工事	大型機器点検建屋	建築設備保守グループ	2021/5/14	金属ガラ	4	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
12	1F-2,3号機 PCVガス管理システム計装品点検手入工事(2021)	2・3号機 T/B 2FL PCVガス管理設備	燃料計装設備グループ	2021/5/20	可燃ごみ	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
15	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	金属ガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/3	ダンボール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
17	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/3	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
18	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
19	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
20	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2021/6/2	ダストろ紙・厚紙	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2021/6/2	ビニール袋	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	雑不燃	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/3	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/3	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
31	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移設工事	事務本館東側	1～6号機械設備グループ	2021/5/31	PE管	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
35	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/3	不燃その他(缶)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	1.9 $\mu$ Sv/h	1.9 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	紙・ウエス類	2	1.9 $\mu$ Sv/h	1.9 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	アスファルトガラ	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
44	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/2	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
46	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 港湾内魚類対策業務委託(2021年度)	物揚場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	網	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
48	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
49	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	アスファルトガラ	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
53	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	ゴム類	1	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	難燃物その他	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
58	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/28	不燃物その他(コンガラ・鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h
60	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/28	不燃物その他(ダクト・ボルト)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	7 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/5/28	不燃物その他(コンクリートガラ・土)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	5.5 mSv/h
62	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(木材)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
63	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
64	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	コンクリートガラ	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F-1-4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	キムタオル	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
67	1F-1-4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ポリ・ビニール	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F-1-4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ロープ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F-1-4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ブルーシート	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F-1-4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ケミカル袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1-4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO))(GN-27 西)	運用支援グループ	2021/6/9	キュービテナー梱包段ボール	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
72	1-4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO))(GN-27 西)	運用支援グループ	2021/6/9	空キュービテナー(35Lポリ袋入)	1.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
73	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
74	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	保冷剤	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
75	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/6	雑不燃(その他)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F-1-4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1.9 $\mu$ Sv/h	1.9 $\mu$ Sv/h	無	
77	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
78	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/13	缶	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	紙・ウエス類	1	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	可燃物その他	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
82	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
83	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	木材類	5	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
85	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
86	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
87	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(プラスチック)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
88	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
89	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
92	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(目地材)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
93	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(波板)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(紙類)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
95	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物(スタイルフォーム)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
96	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
97	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
98	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/26	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
100	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/26	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/26	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
102	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
103	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
104	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	難燃物(難燃シート類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
105	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
106	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	木枠梱包	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	段ボール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	ケーブル	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	金属くず	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
113	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
114	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
115	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
116	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5. 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移 設工事	事務本館東側	1-6号機械設備グループ	2021/5/31	PE管(ソケット)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移 設工事	事務本館東側	1-6号機械設備グループ	2021/5/31	金属ガラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移 設工事	事務本館東側	1-6号機械設備グループ	2021/5/31	保温材	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ダンボール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
122	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
123	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	5・6T HVAC点検手入工事(2020年)	5号機 タービン建屋 屋上 ホットラボ 空冷チラーエリア	1～6号機機設備グループ	2021/5/11	金属ガラ(空調用冷却コイル)	0.6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1.9 $\mu$ Sv/h	1.9 $\mu$ Sv/h	無	
126	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	カムロック	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
128	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	ケーブル	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
129	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	PE管 融着部	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
130	1F-1～4号機 タンクエリア水回収業務 委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	防災シート	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
131	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	機器・計器・制御盤類	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	金属類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
134	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
137	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
144	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移設工事	事務本館東側	1～6号機械設備グループ	2021/5/31	保温材	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
148	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移設工事	事務本館東側	1～6号機械設備グループ	2021/5/31	保温材	0.1	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
149	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/6/11	ミラクルパウダー	1.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
150	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/6/11	ビニール袋	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/6/11	紙・ウエス類	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
152	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
155	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
156	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
157	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	ボールピース	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
159	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
160	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
162	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/4/2	金属ガラ(空ドラム缶)	4	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
164	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
165	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	割りばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
167	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
169	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
170	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
171	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
172	1F-5G D/G5A発電機ロータ修理	5. 6号開閉所	電気設備保守グループ	2021/5/25	ボールピース	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
174	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/4/7	サニーホース	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
175	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
177	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	キムタオル	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ポリ・ビニール	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ロープ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ブルーシート	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	ケミカル袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃物その他	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
183	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	不燃物その他	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
184	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
185	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
187	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
188	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
189	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
190	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
192	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
193	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
194	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
195	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
196	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
197	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
198	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
199	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
200	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/10	ダンボール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
202	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
203	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
204	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
205	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
206	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/5/17	ケーブル類	7	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
207	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/10	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
208	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/10	可燃その他(テープ類)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
209	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/10	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
210	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3.4号機 T/Bエリア	地下水対策設備グループ	2021/6/1	キムタオル	0.01	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
211	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3.4号機 T/Bエリア	地下水対策設備グループ	2021/6/1	ポリ袋	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
212	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3.4号機 T/Bエリア	地下水対策設備グループ	2021/6/1	テープ類	0.01	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
213	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3.4号機 T/Bエリア	地下水対策設備グループ	2021/6/1	パウチ・インシュロック	0.01	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
214	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3.4号機 T/Bエリア	地下水対策設備グループ	2021/6/1	プラスチック製品	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
215	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	汚泥	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
216	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	ケーブル類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
217	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
218	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
219	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/10	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
220	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/10	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/11	フランジ・タンク片天板(200204)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
222	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/14	フランジ・タンク片側板(200216)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
223	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/16	フランジ・タンク片天板(200218)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
224	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/14	鋼材	4	0.02 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
225	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/17	フランジ・タンク片側板(200209)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
226	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	配管材	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
227	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	サポート	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
228	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	ポンプ部品	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
229	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	架台	1.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
230	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/11	フランジ・タンク片底板(200212)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
231	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	ケーブル	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
232	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	操作箱	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
233	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	電線管	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
234	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	ケーブルトレイ	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
235	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	鉄板プレート	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	