

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	200	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	難燃シート類	2	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
6	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
7	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2021/5/18	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機南側ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/16	ホース類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	紙・ウエス類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検手入工事(2021)	4号機R/B5FL	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/29	紙・ウエス類	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
13	1F-4 カバー建屋内天井クレーン他点検手入工事(2021)	4号機R/B5FL	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/29	難燃シート類	0.7	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
14	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2021/7/13	紙・ウエス類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
15	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2021/7/13	プラスチック・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2021/5/18	金属ガラ(鉄くず)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	紙・ウエス類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
19	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
22	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	紙・ウエス・キムタオル・段ボール類	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
23	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
24	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	可燃物その他	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
25	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	ゴム類	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
26	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	難燃シート	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
27	1F 5/6号機敷地護岸整備工事(その2)	5/6号機護岸	土木基盤設備グループ	2021/5/18	金属ガラ(鉄くず)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/6/24	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
29	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	紙くず	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	プラスチック	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エ リア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	200	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
37	処理水パフファタンク取替設工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
38	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
39	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木くず	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
40	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/24	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/24	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
44	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/2	ゴム類・長靴	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
45	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/2	難燃シート他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
46	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
48	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	紙・ウエス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
50	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	エフレックス	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/24	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
52	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/24	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
53	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	鉄くず	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	ケーブル	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	1F-1～4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/6/21	不燃物その他(フレーカー、フレキ、コーキング)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/2	木材	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
58	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	可燃物(木材類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
59	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
60	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/13	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
62	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
63	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/13	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
64	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
65	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1~4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2021/7/14	キュービテナー梱包段ボール	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
67	1~4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2021/7/14	空キュービテナー(35Lポリ袋入)	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
68	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/23	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	200	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
71	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
72	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
73	処理水パッファタンク取替設工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
74	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	エフレックス配管	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
77	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	エフレックス配管	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	木材	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
82	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
83	処理水パッファタンク取替設工	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(ケーブル類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
85	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物(ガラス繊維)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
86	危険物保管施設清掃及び除草業務委託 (2021)	福島第一原子力発電所構内 危険物 貯蔵所	運用支援グループ	2021/7/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
87	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/2	木材	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
88	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/2	波板類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
89	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/6/23	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/6/23	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/6/23	ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
94	危険物保管施設清掃及び除草業務委託 (2021)	福島第一原子力発電所構内 危険物 貯蔵所	運用支援グループ	2021/7/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
95	処理水パッファタンク取替設工	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
96	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	危険物保管施設清掃及び除草業務委託 (2021)	福島第一原子力発電所構内 危険物 貯蔵所	運用支援グループ	2021/7/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	難燃シート	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
104	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
105	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/8	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
106	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/13	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
107	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
109	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エ リア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	200	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	廃ブラ	2	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
111	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物その他	3	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
112	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	ポリウレタ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	エフレックス管	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
114	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
115	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエア (GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/10	塩化ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	エフレックス配管	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
120	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	エフレックス配管	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	ゴム類	2.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
124	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	塩化ビニール類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
125	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木くず	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
126	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	不燃物(塩化ビニール)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	ゴム類	2.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
128	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	エフレックス類	2.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
129	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/13	ダンボール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
131	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/13	紙	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
134	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木くず	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
135	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジャード	保全計画グループ	2021/6/24	廃バッテリー	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
136	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	保温材	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
137	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	不燃物その他	0.7	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
138	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	金属ガラ	4.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
139	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃物(その他)(トンパック)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/7/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
143	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/7/14	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	段ボール類・キムタオル類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
147	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2021/7/14	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	200	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
151	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/13	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	枝排水路水質調査用観測孔設置工事	1号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/6/17	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
153	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木くず	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
155	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	書類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
156	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
157	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	書類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
159	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	書類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
160	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/7/2	消石灰	2.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	枝排水路水質調査用観測孔設置工事	1号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/6/17	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
162	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/13	ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
163	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木くず	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/13	ダンボール	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
167	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/13	紙	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
168	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/13	ビニール	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
169	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/13	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑個体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/6/24	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
171	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	可燃その他(トンパック)	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
173	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	可燃物その他	0.12	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	ウエス・紙	0.3	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
175	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	ビニール・ブラ	0.16	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
176	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	福島第一5、6号機建屋内	作業管理グループ	2021/7/20	難燃シート	0.08	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
178	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	紙・ウエス類	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
180	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事 並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
182	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/26	フランジタンク片側板(200120)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
184	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0054)	6	10 μ Sv/h	25 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
185	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0046)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
186	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0020)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
187	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0053)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
188	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0038)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
189	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0045)	6	10 μ Sv/h	150 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
190	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0033)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
191	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0030)	6	10 μ Sv/h	14 μ Sv/h	β 有	14 μ Sv/h
192	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0035)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
193	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0057)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
194	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
195	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-04004)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
196	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-04003)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
197	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03818)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03812)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
199	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03849)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
200	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03935)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	土砂(2020ZK-03977)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
202	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	土砂(2020ZK-03617)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
203	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03805)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
204	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03627)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
205	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03809)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
206	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03810)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
207	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03813)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
208	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03808)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
209	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03792)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
210	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03848)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
211	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	土砂(2020SS-00169)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
212	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	土砂(2020SS-00170)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
213	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03800)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
214	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/13	コンガラ(2020ZK-03803)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
215	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	手摺り	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
216	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
217	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/27	フロンタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
218	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0006)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
219	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0052)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
220	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0012)	6	10 μ Sv/h	45 μ Sv/h	β 有	45 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
221	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0043)	6	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	10 μ Sv/h
222	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0073)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
223	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0050)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
224	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0063)	6	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	10 μ Sv/h
225	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0071)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
226	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0072)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
227	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0065)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
228	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/7/9	手摺り	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
229	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/7/9	配管材	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
230	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/7/9	歩廊	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
231	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/28	フロンタンク片天板(200106)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
232	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0011)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
233	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0026)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
234	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0044)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
235	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0027)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
236	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0009)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
237	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0029)	6	10 μ Sv/h	13 μ Sv/h	β 有	13 μ Sv/h
238	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0039)	6	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	10 μ Sv/h
239	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0077)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
240	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0048)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
241	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0068)	6	10 μ Sv/h	25 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
242	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020ZK-03801)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
243	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020ZK-03975)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
244	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020ZK-03806)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
245	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020ZK-03986)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
246	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020ZK-03953)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
247	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03961)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
248	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03893)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
249	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020SS-00129)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
250	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03899)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
251	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03981)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
252	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020SS-00131)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
253	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03900)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
254	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03976)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
255	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020SS-00135)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
256	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020SS-00136)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
257	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	コンガラ(2020SS-00526)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
258	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03903)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
259	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03999)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
260	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03901)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
261	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2021/7/14	土砂(2020ZK-03902)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
262	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	エフレックス管	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
263	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/29	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
264	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0031)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
265	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0040)	6	10 μ Sv/h	13 μ Sv/h	β 有	13 μ Sv/h
266	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0062)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
267	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0070)	6	10 μ Sv/h	19 μ Sv/h	β 有	19 μ Sv/h
268	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0064)	6	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	10 μ Sv/h
269	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	エフレックス管	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
270	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	ケーブル	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
271	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0025)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
272	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0023)	6	10 μ Sv/h	25 μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
273	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0078)	6	10 μ Sv/h	250 μ Sv/h	β 有	250 μ Sv/h
274	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0079)	6	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
275	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0074)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
276	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/7/27	廃バッテリー	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
277	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/30	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
278	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0047)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
279	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0069)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
280	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0075)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
281	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0082)	6	10 μ Sv/h	600 μ Sv/h	β 有	600 μ Sv/h
282	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/7	不燃:コンガラ(TS-0083)	6	10 μ Sv/h	35 μ Sv/h	β 有	35 μ Sv/h
283	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
284	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
285	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	難燃シート類	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
286	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
287	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
288	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	保温材	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
289	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0037)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
290	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0003)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
291	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0067)	6	10 μ Sv/h	16 μ Sv/h	β 有	16 μ Sv/h
292	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0032)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
293	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0086)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
294	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03978)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
295	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03614)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
296	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-04015)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
297	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03619)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
298	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03898)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
299	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-03531)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
300	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03969)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
301	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-04013)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
302	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03937)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
303	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03950)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
304	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03983)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
305	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03982)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
306	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020SS-00132)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
307	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03980)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
308	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-03543)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
309	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-03541)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
310	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-04016)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
311	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03790)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
312	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03851)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
313	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03912)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
314	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03978)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
315	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03614)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
316	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-04015)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
317	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03619)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
318	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03898)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
319	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-03531)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
320	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03969)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
321	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-04013)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
322	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-04016)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
323	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03790)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
324	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03983)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
325	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03892)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
326	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020SS-00132)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
327	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	土砂(2020ZK-03980)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
328	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-03543)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
329	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ(2020ZK-03541)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
330	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03937)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
331	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-03950)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
332	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020SS-00073)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
333	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/15	コンガラ(2020ZK-04032)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h