

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9東エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	可燃その他(トンパック)	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	GONガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
6	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/7/26	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/7/26	可燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/7/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃ブラ	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9東エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	可燃物その他	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	紙くず	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
15	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	廃ブラ	4	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
16	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
17	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	GONガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	不燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	不燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/15	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/15	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/15	ペットボトル	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/15	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/15	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	紙・ウエス類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	可燃物その他	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	木材類	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F-事務本館2階執務室排気ダクト改修工 事関連除却	事務本館2階 執務室・喫煙所	建築設備保守グループ	2021/6/4	難燃シート類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	ASガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
34	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	紙くず	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	ビニール	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	可燃物その他	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木製パレット	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
40	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
43	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	角材、桟木	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木材長物	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	コーキング材の容器	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
46	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点、中央交差点、桜通り	土木基盤設備グループ	2021/7/1	ASガラ	2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
47	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点、中央交差点、桜通り	土木基盤設備グループ	2021/7/1	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
48	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	木材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
50	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
51	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	可燃物その他	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
52	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	ブルーシート	1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
55	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	トンパック	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
56	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/13	木材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
57	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	雑個体廃棄物焼却設備 南側 資機材エリア	保全計画グループ	2021/6/24	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
58	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
59	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/13	木材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
60	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
62	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/13	改良材空袋	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
65	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨て場(安藤ハザマ 土捨て場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	木くず	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
67	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
68	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	ポリ・ブラ・ビニール類	0.7	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
69	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
70	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
71	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグ ループ	2021/4/6	難燃シート	0.4	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
72	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/2	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F 1～4号機 Cエアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/13	改良材空袋	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
74	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	可燃・紙・ウエス類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
75	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	1F-1-4号機 G4南エア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	木材類(バタ角・パレット)	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
80	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エ リア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	鋼材(金属ガラ)	1	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
83	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	機器装置(機器類・制御盤類)	2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
84	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	不燃シート(不燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
85	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	プラスチックケース(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
86	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	難燃シート(難燃シート類)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
87	5T ASWポンプ点検手入(2021年)	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/7/16	ゴムパッキン類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	5T ASWポンプ点検手入(2021年)	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/7/16	難燃シート類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/7/16	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
90	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/7/16	ビニール袋類	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/7/16	革手、ロープ、テープ類	1.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	RHRSホップ点検エリア(No.4倉庫東側)	1～6号機械設備グループ	2021/7/16	木材類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
96	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
97	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
98	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	可燃物その他	4	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
99	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	金属ガラ 1m3コンテナ(K-03)	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
102	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	金属ガラ 1m3コンテナ(K-04)	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
103	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
106	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
108	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
109	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
110	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
111	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	TEMBO(金属ガラ)	2	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
112	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	機器装置(機器類・制御盤類)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
113	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	足場パイプ、板(金属ガラ)	1	0.01 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
114	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	木材	1	0.01 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
115	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/6/28	難燃シート(難燃シート類)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
116	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
117	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1-4号機 G4南エリア雨カバー設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	不燃物(不燃物その他)	5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
126	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
129	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
130	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	可燃テープ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
131	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	割りばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
132	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	機械類	1	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
134	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
135	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
136	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/21	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
137	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/7/29	紙・ウエス類	0.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/7/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/7/29	可燃物その他	1.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
140	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/7/29	難燃シート類	1	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F保安資材管理業務委託	入退域管理棟2	保安総括グループ	2021/7/29	ゴム類	0.5	0.3 $\mu$ Sv/h	0.3 $\mu$ Sv/h	無	
142	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	鋼材(金属ガラ)	1	5 $\mu$ Sv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
143	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	機器装置(機器類・制御盤類)	2	0.005 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
144	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	電動工具(金属ガラ)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
145	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	プラスチックケース(プラスチック・ポリ・ビニール類)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1.5 mSv/h
146	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	旧情報棟、定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/22	難燃シート(難燃シート類)	1	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
147	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
148	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
149	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1~4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/8	塩ビ管	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
152	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
154	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	2号機台設置PJグループ	2021/6/28	不燃シート、防災シート、不燃テープ類その他	4	2.5 $\mu$ Sv/h	4.5 $\mu$ Sv/h	無	
155	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点、中央交差点、桜通り	土木基盤設備グループ	2021/7/12	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
156	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/7/27	ミラクルパウダー	1.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
157	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/7/27	ビニール袋	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
158	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/7/27	紙・ウエス類	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
159	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/7/27	難燃シート	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
160	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード、構内スタンド裏	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-006)	6	0.002 mSv/h	0.035 mSv/h	$\beta$ 有	0.035 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード、構内スタンド裏	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-007)	6	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
162	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号機 T/B 2FL R/B給気ファン室	1～6号機械設備グループ	2021/7/9	不燃物その他(空調フィルタ)	1.2	0.1 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
163	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
164	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/5	機器類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
165	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/5	ワイヤー・金属類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
166	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
167	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
169	スラッジ建屋南西扉修理工事	スラッジ保管庫	建築設備保守グループ	2021/7/9	鋼製扉	1	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
170	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	可燃物その他	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	5, 6T 滞留水貯留タンク点検修理工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
173	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	紙	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
174	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
175	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/30	金属くず	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
176	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
177	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
178	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	ホース類	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
179	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
180	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	ポリ・プラ・ビニール類	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h
182	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/29	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
183	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	ケーブル類	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
184	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	石綿含有物	0.5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
185	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点、中央交差点、桜通り	土木基盤設備グループ	2021/7/12	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
186	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	キムタオル、ウエス	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
187	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	テープくず、ラミネート品	0.02	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
188	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	ビニール袋、プラ製品	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
189	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	木くず	0.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
190	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
191	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	紙類(段ボール紙)	0.05	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
192	5・6R RCW熱交換器点検手入工事	6号機 タービン建屋1階 RCW Hxエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	ゴム類	0.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
193	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
194	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/2	フランジタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0089)	6	10 $\mu$ Sv/h	55 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	55 $\mu$ Sv/h
196	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0081)	6	10 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
197	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0080)	6	10 $\mu$ Sv/h	16 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	16 $\mu$ Sv/h
198	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0019)	6	10 $\mu$ Sv/h	35 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
199	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/11	不燃:コンガラ(TS-0042)	6	10 $\mu$ Sv/h	12 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	12 $\mu$ Sv/h
200	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	1 mSv/h