

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/7/29	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/7/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/7/29	ゴム類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/7/29	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
8	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
9	2号機PCV内部詳細調査設備置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/7/8	スミア、ダストろ紙	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
13	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/7/8	難燃シート	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
14	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/7/8	プラスチックガラ	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
15	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/7/8	可燃物その他	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
16	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/7/8	木材	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
17	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	2021年度 小口工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	金属くず	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/27	ポリ袋・ビニール類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/27	紙・ウエス類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
23	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/27	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
24	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
27	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	可燃テープ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/27	プラ・ポリ・ビニール類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
29	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/7/27	フレコン袋類	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
30	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並 びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	プラスチック・ビニール	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
32	2021年度 小口工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	金属くず	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/12	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	紙類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
39	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	プラ・ポリ・ビニール	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
40	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	木材	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	難燃物その他	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
42	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	難燃シート類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
43	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	ホース類	0.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/31	角材	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
45	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04903)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
51	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04892)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
52	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04897)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
53	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04906)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
54	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/3	6m3コンテナ(2020 ZK-04521)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
55	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/3	6m3コンテナ(2020 ZK-04360)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
56	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/7/26	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
58	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	2021年度 小口工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	金属くず	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/31	パレット(木材)	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
62	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/6	パレット(プラスチック)	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
63	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/6	プラスチック・ポリ・ビニール	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
64	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/6	紙	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
65	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/6	耐圧ホース	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
66	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/6	可燃物その他	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
67	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04317)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.13 mSv/h
68	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04372)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.016 mSv/h
69	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04376)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
70	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
71	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/7/26	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
72	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/7/26	ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/7/26	紙類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	プラスチック類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
77	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	ブルーシート・フレコンバック	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04390)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
79	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04349)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
80	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1～4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO))(GN-27 西)	運用支援グループ	2021/8/6	キュービテナー梱包段ボール	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
82	1～4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO))(GN-27 西)	運用支援グループ	2021/8/6	空キュービテナー(35Lポリ袋入)	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
83	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/8/3	プラ・ポリ・ビニール	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
84	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
87	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	不燃物(金属ガラ)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
89	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
90	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
91	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04326)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.009 mSv/h
93	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04336)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
94	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04370)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
95	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	可燃物その他	4.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
96	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
97	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	不燃物(金属ガラ)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
99	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/6/24	段ボール	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
102	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04406)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
104	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04397)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
105	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04314)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.016 mSv/h
106	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/7/30	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/7/30	プラスチック	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/7/30	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/8/2	木材類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	可燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
112	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	ポリ・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
113	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	ゴムマット	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
114	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ (2021ZK-04893)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
115	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ (2021ZK-04912)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
116	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ (2021ZK-04891)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
117	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/15	金属ガラ (2021ZK-04890)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
118	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/6/24	段ボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/6/24	紙	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/6/24	ポリ袋・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/6/24	難燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2021)	サブドレン浄化設備建屋	水処理計画グループ	2021/6/24	パッキン	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04333)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
125	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04363)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.018 mSv/h
126	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04405)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.065 mSv/h
127	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	ゴム類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	難燃シート類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	難燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
131	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
134	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/20	金属ガラ (2021ZK-04874)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
136	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/20	金属ガラ (2021ZK-04877)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
137	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/20	金属ガラ (2021ZK-04896)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
138	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/20	金属ガラ (2021ZK-04887)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
139	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
142	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
143	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	プラスチック・ビニール	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
144	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/2	6m3コンテナ(2020 ZK-04382)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	8 mSv/h
146	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/2	6m3コンテナ(2020 ZK-04396)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.07 mSv/h
147	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
149	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04895)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
150	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04888)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
151	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04894)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
152	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/19	金属ガラ (2021ZK-04889)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
153	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
155	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
156	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
157	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-04871)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
158	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-04849)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
159	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-04898)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
160	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/23	金属ガラ (2021ZK-04885)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/3	6m3コンテナ(2020 ZK-04595)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
162	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/3	6m3コンテナ(2020 ZK-04389)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.017 mSv/h
163	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	可燃その他	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
164	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/8/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽 iii エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	ガラスビン	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
167	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
168	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/21	金属ガラ (2021ZK-04904)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
169	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/21	金属ガラ (2021ZK-04911)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
170	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/21	金属ガラ (2021ZK-04899)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
171	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/21	金属ガラ (2021ZK-04901)	6	0.08 mSv/h	3.5 mSv/h	β 有	8 mSv/h
172	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04311)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
173	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04341)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
174	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04387)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
175	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/7/29	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	木材類(パタ角・ベニヤ)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
178	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
179	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G4南タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/28	木材類(パタ角・パレット)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
180	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	ASガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 5／6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/7/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
182	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
183	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	ポリウレタ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
184	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04407)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
185	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04392)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
186	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	タイヤ	4	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
187	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1～4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	ホイール	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
188	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/7/26	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
189	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	ASガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
190	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機カバー 放射線モニタコンテナ(Ⅲ)	高線量機器取り出しPJグループ	2021/7/30	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
191	1F-3 使用済燃料プール内ガレキ撤去委託	3号機カバー 放射線モニタコンテナ(Ⅲ)	高線量機器取り出しPJグループ	2021/7/30	不燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
192	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/17	紙	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
193	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/17	ダンボール	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
194	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
195	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
196	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/3	6m3コンテナ(2020 ZK-04395)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
197	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/3	6m3コンテナ(2020 ZK-04373)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
198	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/7/26	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
199	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	木材類(パタ角・ベニヤ)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
200	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材エリア	保全計画グループ	2021/8/2	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	