

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	CONガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
3	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	紙くず	0.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	布(衣類、安全旗、安全垂れ幕)	0.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
5	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	ビニール	1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	プラスチック(A/バリ他)	1.5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	木くず	1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
8	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	木材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/7/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	木材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04247)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
13	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04368)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
14	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04377)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
15	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	CONガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
16	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	木くず(パレット、パタ角他)	1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	エラストイト	1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
19	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	発泡スチロール	1	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
20	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	使用済みのトンパック	2	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	機器類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
24	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	制御盤類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/17	紙	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/2	6m3コンテナ(2020 ZK-04398)	6	0.002 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	90 mSv/h
27	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/2	6m3コンテナ(2019 NS-00844)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
28	1F 道路等維持管理工事(2021年度)	ふれあい交差点	土木基盤設備グループ	2021/7/1	ASガラ	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/17	ビニール	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
30	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
31	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/8/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/8/5	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GT-19(旧日立棟ゴミ置き場)	PCV内部調査PJグループ	2021/8/5	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	貝殻類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04258)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
38	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04297)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
39	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04255)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
40	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/8/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/8/17	紙・ウエス類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/8/17	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
47	JAEA分析研究施設(敷地造成)	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	使用済みのトンパック	5	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
49	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/28	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	難燃物ゴム類	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04259)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
53	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04257)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
54	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04286)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
55	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
58	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/28	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
59	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	木材	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
62	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04169)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
63	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04261)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
64	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04268)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
65	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
66	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	改良材空袋	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
68	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/7/28	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	改良材空袋	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
71	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	木材類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
72	直営作業	3号機 S/B	電気設備建設グループ	2021/8/20	FEP管	3	0.005 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
73	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04256)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
74	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04170)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
75	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04303)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
76	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
78	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/13	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
82	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/12	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
88	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/8/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	3 mSv/h
90	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	木材類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
92	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	カーペット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	発泡スチロール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/8/2	浴槽(難燃プラスチック製)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04287)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
96	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04302)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
97	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04260)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
98	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/7/14	伐採木(枝葉)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
100	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/23	木材	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	