

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2021/9/30	刈草	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
2	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
3	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 $\mu$ Sv/h	1.19 $\mu$ Sv/h	無	
4	AREVA B600点検手入工事	AREVAエリア	処理設備グループ	2021/7/28	不燃物その他(ゴムシート養生)	0.1	0.01 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.25 mSv/h
5	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
6	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
7	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04272)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
8	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04203)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.004 mSv/h
9	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	手摺	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
11	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
12	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	たばこ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/11	フロンタンク片( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	ガラ受け取り管理業務	第2土捨て場仮設集積場	固体廃棄物グループ	2021/10/5	6m3コンテナ(2020 ZK-03460)	6	0.002 mSv/h	1.5 mSv/h	無	
16	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/11	機器分解部品(TPTU 210001)	21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
17	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/12	フロンタンク片天板(180288)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/1	金属ガラ(2021SS-10433)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
19	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/1	金属ガラ(2021SS-10437)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
20	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/1	金属ガラ(2021SS-10548)	5	0.012 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/1	金属ガラ(2021SS-10557)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
22	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	紙・ウエス類(2021SS-10544)	2	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
23	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-10544)	3	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.4 mSv/h
24	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-00602)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
25	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	金属ガラ(2021SS-10559)	5	0.012 mSv/h	0.012 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
26	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	石こうボード(2021SS-10435)	4.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
27	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/4	保温材(2021SS-10435)	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
28	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/30	石こうボード(2021SS-10485)	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
29	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/30	石こうボード(2021SS-10088)	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
30	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/30	金属ガラ(2021SS-10558)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
31	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/30	金属ガラ(2021SS-10560)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
32	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/13	フロンタンク片側板(180265)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-00597)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
34	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-10550)	4	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.45 mSv/h
35	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	機器類(2021SS-10550)	1	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.45 mSv/h
36	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-10547)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
37	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	機器類(2021SS-10547)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
38	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/10/5	金属ガラ(2021SS-10625)	5	0.012 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
39	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/13	機器分解部品(TPTU 210005)	21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
40	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/12	機器分解部品(TPTU 210004)	21	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/14	フロン・タンク片天板(200061)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	金属ガラ(2021SS-10444)	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
43	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	ケーブル類(2021SS-10444)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
44	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	紙・ウエス類(2021SS-10545)	2	0.01 mSv/h	0.028 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
45	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-10545)	3	0.01 mSv/h	0.028 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
46	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	金属ガラ(2021SS-10554)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
47	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	金属ガラ(2021SS-10605)	5	0.013 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
48	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
49	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	20	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
50	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/9/6	スクリーン装置	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
51	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	紙・ウエス類(2021SS-10486)	1.5	0.013 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
52	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-10486)	3.5	0.013 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	0.25 mSv/h
53	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	金属ガラ(2021SS-10551)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.1 mSv/h
54	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	石こうボード(2021SS-10552)	5	0.01 mSv/h	0.018 mSv/h	$\beta$ 有	0.22 mSv/h
55	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	保温材(2021SS-10553)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
56	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	石こうボード(2021SS-10553)	4.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
57	1F-1～4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/15	フロン・タンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	紙・ウエス類(2021SS-10488)	2	0.013 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
59	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-10488)	2	0.013 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
60	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/9/27	木材類(2021SS-10488)	1	0.013 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]