

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/10/11	可燃物その他	3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	単管パイプ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	クランプ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04189)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.011 mSv/h
5	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/27	6m3コンテナ(2020 ZK-04184)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
6	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/10/12	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/10/12	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/10/12	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2021/10/11	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
12	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
13	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
14	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
15	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Gエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物(木材類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
19	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/18	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
22	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/10/19	ミラクルパウダー	1.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/10/19	可燃物その他	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/10/19	紙・ウエス類	0.3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
26	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
27	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
28	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04211)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
29	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04231)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
30	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F1-4号機 G5エアータンク基礎設置工事	Gエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物(木材類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
32	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	K3エアータンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
37	共通電気設備点検手入れ(2021年度)	大型保管倉庫屋外	建築設備保守グループ	2020/10/6	伐採木(枝・葉)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04226)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.011 mSv/h
39	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04156)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
40	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/10/11	金属ガラ	3	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
42	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
43	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/14	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
44	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物その他(ラミネート、ロー プ)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
47	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	20	0.75 $\mu$ Sv/h	1.19 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/10/11	摺動材(鉄粉入りカーボン粉 末)	0.5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
49	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	0.002 mSv/h	0.022 mSv/h	無	
50	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	紙・ウエス類	2	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
51	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修 工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-27西側)	土木水対策設備グループ	2021/10/11	可燃物その他	0.5	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	無	
52	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/10/15	木パレット	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
53	セシウム吸着装置保守管理業務委託	T/Bシールド倉庫前(グリット番号:GT- 21)	処理設備グループ	2021/9/30	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04163)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
55	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04233)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.019 mSv/h
56	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/9/17	金属ガラ(2019ZK-02851)	6	0.02 mSv/h	0.75 mSv/h	$\beta$ 有	0.9 mSv/h
57	セシウム吸着装置保守管理業務委託	T/Bシールド倉庫前(グリット番号:GT- 21)	処理設備グループ	2021/9/30	ホース類	4	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	合成繊維くず、ビニール	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	コンクリートガラ	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
62	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	コーキング容器・フィルター・長靴等	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
63	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
64	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-05109)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
65	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04963)	6	0.02 mSv/h	0.3 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
66	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04907)	6	0.02 mSv/h	0.5 mSv/h	$\beta$ 有	0.5 mSv/h
67	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021FU-00168)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
68	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
69	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/7	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
70	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/7	不燃物その他(鉄クズ・防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
71	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/7	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
72	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/10/21	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
73	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Gエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04206)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.008 mSv/h
75	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04177)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
76	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	木材類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
78	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/10/21	刈り草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
79	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
80	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵テントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	紙・ウエス類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
85	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05016)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
86	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05017)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
87	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05176)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
88	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05012)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
89	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04220)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
90	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04245)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.008 mSv/h
91	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/7	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
92	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/7	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
93	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/7	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
94	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/10/12	木材類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
95	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/10/15	木パレット	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
96	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
97	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物(プラスチック・ポリ・ビニール類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04207)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.009 mSv/h
104	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04246)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.045 mSv/h
105	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/14	プラスチック・ポリ・ビニール	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
107	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/14	紙・ウエス	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
108	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/14	可燃物その他	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/14	難燃シート	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
110	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/10/14	ホース類	1	3 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
111	増設多核種除去設備 点検手入工事	スラッジ貯蔵デントハウス(GK-29)	処理設備グループ	2021/10/13	難燃物その他(FRP)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
113	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05175)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
114	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05195)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
115	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05172)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
116	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/2	金属ガラ (2021ZK-05015)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
117	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(保温材)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(配管)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	紙・ウエス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
125	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/10/18	木材類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
126	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/30	金属ガラ (2021FU-00172)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
127	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/30	金属ガラ (2021ZK-05102)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
128	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/30	金属ガラ (2021FU-00167)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
129	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/30	金属ガラ (2021ZK-05153)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
130	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04188)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
131	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/26	6m3コンテナ(2020 ZK-04197)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
132	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	プラ・ポリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
134	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	可燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
135	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
136	廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/10/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.4	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
137	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
138	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
142	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
143	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/7	金属ガラ (2021ZK-05013)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
144	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/7	金属ガラ (2021ZK-05014)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
145	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/7	金属ガラ (2021ZK-05018)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
146	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/7	金属ガラ (2021ZK-05021)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
147	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04198)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.005 mSv/h
148	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04158)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.009 mSv/h
149	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
152	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	金属ガラ	0.1	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
153	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	ホース類	0.5	2 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
154	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	防災シート	0.5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
155	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	難燃シート	0.2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
156	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/29	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材エリア	保全計画グループ	2021/10/7	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
159	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材エリア	保全計画グループ	2021/10/7	防災シート	1	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
160	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05114)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05145)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
162	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05135)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
163	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05137)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
164	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
165	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
166	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04183)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.01 mSv/h
167	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04173)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
168	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	難燃物(PE管)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	不燃物(足場材)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	プラ・ポリ・ビニール類	3	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
171	1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管P E管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	可燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
172	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
173	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	コンクリートガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021ZK-05119)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
175	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021ZK-05130)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
176	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021FU-00119)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.02 mSv/h
177	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ (2021ZK-05120)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.08 mSv/h
178	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	ダンボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/10/19	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
182	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
183	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
184	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04187)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.006 mSv/h
185	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/1/22	6m3コンテナ(2020 ZK-04159)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.007 mSv/h
186	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部~PPフェンス近傍	建築設備保守グループ	2021/8/26	難燃物(エフレックスホース)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	コンクリートガラ	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
188	1F 構内排水路清掃業務委託	K系排水路 暗渠	土木基盤設備グループ	2021/10/19	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
189	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	紙・ウエス類	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
190	大型機器点検建屋旧浄化槽水処理運搬業務委託	大型機器点検建屋、汚泥処理施設	建築設備保守グループ	2021/10/22	プラスチック、ホリ、ビニール類	2	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
191	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	K3エリアタンク西側	土木水対策設備グループ	2021/10/4	金属ガラ	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05136)	6	0.02 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.12 mSv/h
193	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05191)	6	0.02 mSv/h	0.025 mSv/h	$\beta$ 有	0.025 mSv/h
194	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05168)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
195	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05157)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	$\beta$ 有	0.05 mSv/h
196	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
197	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
198	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	可燃物その他(フレコン)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
199	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
200	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/19	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	