

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/20	フランジタンク付属品	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/24	金属ガラ (2021ZK-05124)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
3	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/24	金属ガラ (2021ZK-05129)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
4	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/24	金属ガラ (2021ZK-04822)	6	0.02 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/24	金属ガラ (2021ZK-05117)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
6	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	ホース類	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
7	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
8	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	金属ガラ	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
9	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	不燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
10	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	難燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
11	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	難燃シート類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
12	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	洗い場 (GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	洗い場 (GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	洗い場 (GN-14)	土木水対策設備グループ	2021/9/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
15	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
16	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04237)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
17	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04168)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
18	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05113)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05096)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
20	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05101)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/9/27	金属ガラ (2021ZK-05103)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
22	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認 業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/5	紙・ウエス類	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認 業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/5	可燃物その他	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認 業務委託(2021)	No.3危険物倉庫、No.4危険物倉庫	運用支援グループ	2021/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	木材類(可燃物)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/9/20	フランジタンク付属品	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
27	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エア	貯留設備グループ	2021/9/27	手摺	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	難燃物その他	0.5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
30	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04309)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
31	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04201)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
32	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/10/15	除湿装置一式	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工 事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
34	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工 事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	プラスチック・ポリ・ビニール 類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
35	1F-5、6サブドレン移送ライン他設置工 事	No.3純水タンク近傍～汐見坂上部	1～6号機械設備グループ	2021/9/7	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
37	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	紙	1	4 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
38	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
39	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
40	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/9/29	金属ガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
44	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/9/29	ケーブル類	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
45	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/9/29	不燃その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
46	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
47	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/5	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
48	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04262)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
49	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04301)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
50	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
51	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	単管パイプ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	H9,J6,モバイルRO,淡水化エリア	貯留設備グループ	2021/9/27	クランプ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
57	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(防災シート他)	5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
58	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
59	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
60	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
62	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/5	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	可燃物 その他(フレコンバック空)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
65	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04199)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
66	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04263)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
67	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H2・H4 タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/16	保温材(エアロフレックス)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F 原子炉建屋内ダスト抑制設備設置工事	2号機 R/B 1階 西側	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/14	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
69	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	木材類(可燃物)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
70	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
71	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(防災シート他)	5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
72	1F 原子炉建屋内ダスト抑制設備設置工事	2号機 R/B 1階 西側	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/14	プラスチック、ポリ、ビニール類	4	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
73	1F 原子炉建屋内ダスト抑制設備設置工事	2号機 R/B 1階 西側	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/14	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
74	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
75	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04193)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
76	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04284)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
77	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/18	ワイヤ入り補強ホース	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	木材類	0.7	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
79	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	ビニール類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
80	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	紙類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/10/7	木材類(可燃物)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
83	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/9/17	サニーホース	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/9/17	エフレックス	1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
85	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	難燃シート類	0.4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
86	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	ゴム類	0.1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
87	1F-4号機T/B天井クレーン架線修理工事	4号機 T/B 2FL	電気設備保守グループ	2021/10/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
88	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04277)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
89	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/8	6m3コンテナ(2020 ZK-04269)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
90	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H2・H4 タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/16	保温材(エアロフレックス)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H2・H4 タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/16	コーキング容器	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H2・H4 タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/16	防災シート	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
94	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	可燃物 その他(フレコンバック空)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
95	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	コンクリート(排水桝他)	0.5	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
96	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(電動工具他)	1	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
97	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	塩化ビニール類	0.5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
98	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	保温材	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
99	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	電線ケーブル類	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
100	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05151)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05112)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
102	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05164)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
103	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05133)	6	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
104	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
105	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
106	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	不燃物(金属ガラ)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
107	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/8/27	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
108	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/8/27	不燃物その他	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
109	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/8/27	難燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
111	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04300)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
112	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04219)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
113	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-011)	6	0.002 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
114	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-012)	6	0.002 mSv/h	0.012 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
115	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-013)	6	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
116	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	3号T/B東側ヤード、2.5m盤ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/6/16	金属ガラ(2021-PG1-014)	6	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
117	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/8/27	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
118	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/8/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
119	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	汐見坂周辺～集水タンク周辺	1～6号機械設備グループ	2021/8/27	可燃物その他	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	不燃物(金属ガラ)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
122	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
123	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(安全帯、工具袋 他)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
124	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(安全帯、破損工 具他)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
125	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(安全靴、ホース ジョイント他)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
126	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材 置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(防災シート他)	2.5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
127	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/8	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
128	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/8	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/10/8	ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04282)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
131	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04296)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
132	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/10/18	保温材	20	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
134	運営設備G直営業務(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/10/4	ポリ・ビニール類	3	0.15 mSv/h	0.15 mSv/h	無	
135	運営設備G直営業務(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/10/4	可燃物その他	0.1	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
136	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
137	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	紙・ウェス	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
138	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	プラスチック・ポリ・ビニール	0.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
139	1F-5, 6 サブドレンー時貯留タンク設置 工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/9/21	可燃物その他	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
140	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05141)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05146)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
142	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021FU-00118)	6	0.02 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
143	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/24	金属ガラ (2021ZK-05122)	6	0.02 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
144	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/7/30	移送ホース	4	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
145	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04264)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
146	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04299)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
147	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
148	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
149	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	プラ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
150	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	難燃シート	0.1	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
151	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	ゴムシート	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
152	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	パッキン類	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
153	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	ゴムシート	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
154	油分分離装置ドレン弁駆動部修理工事	プロセス主建屋 4FL 油分分離装置ドレンタンク廻り	処理設備グループ	2021/9/17	パッキン類	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
155	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	プラスチック・ポリ・ビニール	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
156	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	可燃その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
157	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	難燃シート類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
158	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	紙・ウエス類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
159	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	ゴム類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
160	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
162	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
163	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	金属ガラ(階段他)	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
164	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	ケーブル類	0.8	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
165	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/8/18	不燃物その他(防災シート他)	1	1 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
166	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05026)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
167	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-04738)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
168	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05174)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
169	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/30	金属ガラ (2021ZK-05173)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
170	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F 集中ラド建屋地下階線量解析業務委託	プロセス主建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	可燃物その他(木・プラスチック)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
173	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	不燃物その他(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
174	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	不燃物その他(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.022 mSv/h
175	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
176	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	可燃物その他	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
177	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
178	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04234)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.002 mSv/h
179	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04273)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
180	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
182	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/26	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
183	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/10/6	アスファルトガラ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
184	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
185	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	可燃物その他(ビニール・木)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
186	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	不燃物その他(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
187	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
188	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/7	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
189	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/7	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
190	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	難燃シート類(スパッタシート)	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
191	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/10/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
192	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04265)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.013 mSv/h
193	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/4	6m3コンテナ(2020 ZK-04285)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.028 mSv/h
194	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	石膏ボード	5	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
195	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/10/7	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
196	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	土砂類	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
197	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 mSv/h	1.19 μ Sv/h	無	
198	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	金属ガラ	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
199	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	ケーブル類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
200	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/10/5	機器類	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	