

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
3	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
4	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
5	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/2	木材類	2	0.01 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	5 mSv/h
6	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃その他(不燃交じりの土砂)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	木材類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
8	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
9	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/5	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
11	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/11	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
12	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/11	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
14	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/11	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
15	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	土取場(GO-06)	土木水対策設備グループ	2021/10/15	不燃その他(不燃交じりの土砂)	10	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	エフレックス管	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
17	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工事	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/11/10	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
18	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
19	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	紙・ウエス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
20	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	木材類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
22	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	可燃物その他	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
23	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	難燃シート	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
24	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	6号機タービン建屋	建築設備保守グループ	2021/10/18	金属ガラ	5	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
25	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	エフレックス管	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
26	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/11/4	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/11/4	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-21 北側)	水処理計画グループ	2021/11/4	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
30	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	塩化ビニール類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
31	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	金属ガラ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
32	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	不燃物その他	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
33	福島第一原子力発電所 保安資材管理業務	企業棟A棟休憩所、厚生棟休憩所、5.6S/B休憩所	放射線防護グループ	2021/11/5	難燃シート	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	1F 海水ポンプ他仮置整備業務	第四使用済吸着塔一時保管場隣	地下水対策設備グループ	2021/11/16	木材	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
35	1F 海水ポンプ他仮置整備業務	第四使用済吸着塔一時保管場隣	地下水対策設備グループ	2021/11/16	防災シート	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
36	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/11/4	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
37	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/11/4	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/4	ゴム類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
39	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/4	難燃シート	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
40	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/4	プラスチック・ポリ・ビニール	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/4	紙・ウエス	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
42	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/4	可燃物その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
43	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
44	燃料油等危険物管理業務委託	構内給油所	資材グループ	2021/11/5	プラスチック・ビニール類	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
45	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
46	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/10/25	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
49	大型休憩所西側設備防護システム機器賃借(1次リース)	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/11/8	紙・ウエス類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
50	大型休憩所西側設備防護システム機器賃借(1次リース)	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/11/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
51	大型休憩所西側設備防護システム機器賃借(1次リース)	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/11/8	可燃物その他	2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
52	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/18	ロボットアーム用グリス	0.06	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	魚網	4	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Cエア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/11/8	可燃(木材類)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	大型休憩所西側設備防護システム機器賃借(1次リース)	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/11/8	金属ガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
56	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/11/8	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	不燃物その他	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
58	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	木材類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
59	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/11/17	ミラクルパウダー	1.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
60	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/11/17	ビニール袋	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/11/17	紙・ウエス類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
62	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/11	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
63	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/11	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
64	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/11/11	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
65	1F-1～4号機 Kエリアタンク連結管他 交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/4	金属ガラ	4	1.5 μ Sv/h	0.7 mSv/h	β 有	70 mSv/h
66	1F-1～4号機 Kエリアタンク連結管他 交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/4	不燃物その他	2	1.5 μ Sv/h	0.05 mSv/h	β 有	2 mSv/h
67	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工 事	5,6号機ヤード	1～6号機械設備グループ	2021/11/10	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
68	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
69	正門他塗装修理工事	1F正門	建築設備保守グループ	2021/11/17	可燃物その他	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
70	正門他塗装修理工事	1F正門	建築設備保守グループ	2021/11/17	プラスチック・ビニール類	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
71	正門他塗装修理工事	1F正門	建築設備保守グループ	2021/11/17	難燃物その他	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
72	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント ♂)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/11/18	不燃:コンクリートガラ	6	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
73	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/15	魚網	4	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
74	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	エフレックス管	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/8	タンク歩廊材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F 原子炉注水設備保温材修理工事	1号機 タービン建屋内	PCV関連設備管理PJグ ループ	2021/11/8	保温材(エアロフレックス)	1	0.001 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
77	正門他塗装修理工事	1F正門	建築設備保守グループ	2021/11/17	金属ガラ	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	1F東波除堤魚類移動防止網取替工事	1F港湾 東波除堤前面	土木基盤設備グループ	2021/11/9	金属ガラ(ワイヤー、チェーン)	3	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
79	2021年工事用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/10/26	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
80	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/4	機器類	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/10	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/10	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/11/10	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機 Kエリアタンク連結管他 交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/1	金属ガラ	4	1.5 μ Sv/h	1.5 μ Sv/h	β 有	0.05 mSv/h
85	1F-1~4号機 Kエリアタンク連結管他 交換修理工事	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/1	不燃物その他	2	1.5 μ Sv/h	0.06 mSv/h	β 有	3 mSv/h
86	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	エフレックス管	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
87	1F-5, 6サブドレン移送ライン他設置工 事	5,6号機ヤード	1~6号機械設備グループ	2021/11/10	金属ガラ	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
88	1F-5-6号 建屋内他不要品片付け業務 委託	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/11/4	不燃物その他	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
89	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	魚網	2	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
90	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	可燃物その他	2	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
91	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	雑可燃その他	0.8	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
92	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	難燃シート	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
93	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	スミアろ紙、その他紙類	0.5	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
94	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	プラ、ビニル類	0.8	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
95	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	ゴム	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
96	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	難燃毛布	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
97	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	木材	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
98	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩 所他の放射線管理業務	免震重要棟前プレハブ休憩所	放射線防護グループ	2021/10/27	アルミ蒸着外装フィルム(プラ)	0.1	15 μ Sv/h	15 μ Sv/h	無	
99	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	2・3号建屋間道路(ヤード)	建築設備保守グループ	2021/11/15	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋 根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2021/11/11	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F-1~4号機 建屋滞留水移送設備屋根設置工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2021/11/11	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
102	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
103	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/11	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
104	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/11	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
105	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/11	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
106	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
107	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
108	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
109	所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	難燃物その他	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/17	コンクリートガラ	9	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	魚網	4	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
112	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	金属ガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
113	大型休憩所西側設備防護システム機器賃借(1次リース)	5号機スクリーン周り	防護管理グループ	2021/11/8	木材類	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
114	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/11	不燃物その他(鉄クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
115	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/11	可燃物その他(木、ポリ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
116	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/11	可燃物その他(木、ポリ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1 mSv/h
117	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	紙・ウエス類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
118	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
119	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/9/30	可燃物その他	2	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
120	タンクヤード除草作業	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/10	刈草	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
122	既設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
123	既設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	不燃物その他(空調系フィルタ)	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
124	増設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
125	増設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
126	増設多核種除去設備 点検手入工事	ALPS建屋エリア	処理設備グループ	2021/10/19	ゴム類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
127	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	エフレックス管	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
128	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
129	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/15	魚網	4	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
130	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	エフレックス管	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
131	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/17	コンクリートガラ	9	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	ゴム類	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
133	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	難燃シート	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
134	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	プラスチック・ポリ・ビニール	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
135	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	紙・ウエス	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
136	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	可燃物その他	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
137	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/22	保温材	5	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	
138	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	1F構内 5号機 排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2021/10/22	保温材	5	1.4 μ Sv/h	1.4 μ Sv/h	無	
139	タンクヤード除草作業	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/10	刈草	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
140	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	魚網	2	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
142	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	ロープ	2	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
143	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	魚網	2	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
144	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	1-4号機取水路開渠内	土木基盤設備グループ	2021/11/1	ブイ	2	6.3 μ Sv/h	6.5 μ Sv/h	無	
145	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	2・3号建屋間道路(ヤード)	建築設備保守グループ	2021/11/15	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
146	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
147	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	土砂類	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
148	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	ホース類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/17	不燃物 コンクリートガラ	9	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	金属ガラ	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
151	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/18	フィルタ類	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/18	紙・ウェス類・段ボール	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
153	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/18	活性炭	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F 除染設備点検	大型機器点検建屋	共用機械設備グループ	2021/11/18	プラスチック・ポリ・ビニールシート	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
155	1F東波除堤魚類移動防止網取替工事	1F港湾 東波除堤前面	土木基盤設備グループ	2021/11/9	可燃物その他(ブイ、魚網)	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
156	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
157	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
158	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2021/11/9	アノラック・防水スーツ	1	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
159	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2021/11/9	発泡スチロール	1	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
160	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2021/11/9	ポリ袋	0.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機 S/B・C/B・T/B(1FL,2FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2021/11/9	プラスチック	0.5	0.003 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
162	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2021/11/5	木パレット	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
163	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/11/10	採水器(透明塩化ビニール製)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
164	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/11/10	紙	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/11/10	ポリ袋	0.07	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/11/10	ウエス	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/11/10	ロープ	0.05	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/11/10	難燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/17	コンクリートガラ	9	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	(特撰)1F-3/4号排気筒解体に伴う干渉物撤去工事	3/4号機排気筒下	建築設備建設グループ	2021/11/15	紙・ウエス類	0.2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
171	(特撰)1F-3/4号排気筒解体に伴う干渉物撤去工事	3/4号機排気筒下	建築設備建設グループ	2021/11/15	プラスチック・ポリ・ビニール袋	0.2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
172	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/11/17	紙・ウエス	2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
173	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/11/17	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
174	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/11/17	可燃物その他	0.5	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
175	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	不燃物その他	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
176	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	金属ガラ	2	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
177	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/8	コンクリートガラ	1	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
178	1～4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2021/11/4	キュービテナー梱包段ボール	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
179	1～4号機 高レベル放射性滞留水設備運営業務委託	Cエリア(高レベル放射性滞留水設備(RO)) (GN-27 西)	運用支援グループ	2021/11/4	空キュービテナー(35Lポリ袋入)	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
180	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/10/26	既設フィルタ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	6号タービン 2階 給気機械室	1～6号機械設備グループ	2021/10/26	ダンボール	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
182	(特損)3/4号機排気筒落下物応急対策工事	3/4号機排気筒下	建築設備建設グループ	2021/11/15	金属ガラ	0.1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
183	(特損)3/4号機排気筒落下物応急対策工事	3/4号機排気筒下	建築設備建設グループ	2021/11/15	不燃シート	0.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
184	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	2・3号建屋間道路(ヤード)	建築設備保守グループ	2021/11/15	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/5	不燃物(金属ガラ)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
186	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/5	不燃物(金属ガラ)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
187	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/5	不燃物(金属ガラ)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
188	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	紙・ウェス類	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/11/15	難燃シート類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
191	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28)	土木水対策設備グループ	2021/10/6	アスファルトガラ	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
192	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/11/22	ブルーシート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
193	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	H5解体片仮置場	土木水対策設備グループ	2021/11/22	紙・ウェス類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
194	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/11/17	不燃物 コンクリートガラ	9	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/5	不燃物(金属ガラ)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
196	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/5	不燃物(金属ガラ)	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
197	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	トラフ	1.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
198	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	長尺シート	2.5	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
199	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2021/6/22	ゴム	1	0.007 mSv/h	0.007 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
200	1F東波除堤魚類移動防止網取替工事	1F港湾 東波除堤前面	土木基盤設備グループ	2021/11/9	可燃物その他(ブイ、魚網)	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	