

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                 | 発 生 場 所           | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名            | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | 量               | 1          | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 2   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | ふとん             | 2.5        | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 3   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | プラスチック・ビニール     | 1          | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 4   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | クッション材          | 0.5        | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.1 mSv/h               |
| 5   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | 金属くず            | 2          | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 6   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | 保温材             | 1          | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 7   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | FRP材            | 1          | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 8   | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | コンクリートガラ        | 2          | 0.08 mSv/h     | 0.12 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.08 mSv/h              |
| 9   | 増設多核種除去設備 点検手入工事        | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 可燃物その他          | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 10  | 増設多核種除去設備 点検手入工事        | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 紙・ウエス類          | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 11  | 増設多核種除去設備 点検手入工事        | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 12  | 増設多核種除去設備 点検手入工事        | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 木材類             | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 13  | 1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事  | H5解体片仮置場          | 土木水対策設備グループ     | 2021/11/22      | 不燃物その他(防災ネット)   | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 14  | 1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事  | プロセス主建屋周辺 (GJ-28) | 土木水対策設備グループ     | 2021/10/6       | アスファルトガラ        | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 15  | 旧日立シュラウド建屋除却工事          | 旧日立シュラウド建屋北側      | 建築設備保守グループ      | 2021/6/22       | 長尺シート           | 5          | 0.007 mSv/h    | 0.007 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 16  | 1F1~4号機他 可燃物・危険物回収委託    | 1・2号機サービス建屋       | 地下水対策設備グループ     | 2021/11/9       | コンテナ(可燃物)       | 6          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 17  | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事 | 5号機 スクリーンヤード      | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置         | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 18  | 1F構内放置品片づけ業務委託(2021)    | 増設焼却設備前エリア        | 敷地環境改善PJグループ    | 2021/11/5       | 金属ガラ            | 5          | 0.015 mSv/h    | 0.015 mSv/h    | 無                             |                         |
| 19  | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置     | 増設焼却炉建屋           | 共用機械設備グループ      | 2021/11/17      | 紙・ウエス(ダンボール)    | 2          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 20  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード             | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/11/17      | 不燃物 コンクリートガラ    | 9          | 0.005 mSv/h    | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                       | 発 生 場 所           | 作 業 主 管 G           | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名              | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 21  | 1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P<br>E管化工事 | タンクエリア            | 貯留設備グループ            | 2021/9/10       | 紙・ウエス類            | 5          | 0.005 mSv/h    | 0.009 mSv/h    | 無                             |                         |
| 22  | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託    | 5号機原子炉建屋          | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/8       | 不燃物その他            | 5          | 3 $\mu$ Sv/h   | 10 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 23  | 1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修<br>工事    | プロセス主建屋周辺 (GJ-28) | 土木水対策設備グループ         | 2021/10/6       | アスファルトガラ          | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 24  | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置           | 増設焼却炉建屋           | 共用機械設備グループ          | 2021/11/17      | 難燃シート             | 0.1        | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 25  | 1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置           | 増設焼却炉建屋           | 共用機械設備グループ          | 2021/11/17      | 難燃物その他(ロンリウム)     | 1          | 0.1 $\mu$ Sv/h | 0.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 26  | 焼却設備炉関係定期点検工事【定例】             | 雑固体廃棄物焼却設備建屋      | 共用機械設備グループ          | 2021/11/5       | 紙・ウエス・キムタオル・段ボール類 | 0.5        | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 27  | 焼却設備炉関係定期点検工事【定例】             | 雑固体廃棄物焼却設備建屋      | 共用機械設備グループ          | 2021/11/5       | プラスチック・ポリ・ビニール類   | 0.4        | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 28  | 焼却設備炉関係定期点検工事【定例】             | 雑固体廃棄物焼却設備建屋      | 共用機械設備グループ          | 2021/11/5       | 可燃物その他            | 0.1        | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 29  | 焼却設備炉関係定期点検工事【定例】             | 雑固体廃棄物焼却設備建屋      | 共用機械設備グループ          | 2021/11/5       | 難燃シート             | 0.5        | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 30  | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託    | 5号機原子炉建屋          | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/8       | 保温材               | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 10 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 31  | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託    | 5号機原子炉建屋          | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/8       | 金属ガラ              | 3          | 3 $\mu$ Sv/h   | 10 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 32  | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事             | 1F港湾 東波除堤前面       | 土木基盤設備グループ          | 2021/11/9       | 可燃物その他(ブイ、魚網)     | 4          | 0.004 mSv/h    | 0.004 mSv/h    | 無                             |                         |
| 33  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | 不燃物その他            | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 34  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | 金属ガラ              | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 35  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | 保温材               | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 36  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | 可燃物その他            | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 37  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | 紙・ウエス類            | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 38  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | プラスチック・ポリ・ビニール類   | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 39  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋       | 処理設備グループ            | 2021/11/7       | 木材類               | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 40  | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却<br>工事   | 5号機 スクリーンヤード      | 処理水機械設備設置PJグ<br>ループ | 2021/10/27      | スクリーン装置           | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                 | 発 生 場 所           | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                 | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率        | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 41  | 1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事   | Fエリア              | 貯留設備グループ        | 2021/11/5       | 不燃物(金属ガラ)            | 5          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 42  | 1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事   | Fエリア              | 貯留設備グループ        | 2021/11/5       | 不燃物(金属ガラ)            | 5          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 43  | 1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事   | Fエリア              | 貯留設備グループ        | 2021/11/5       | 不燃物(金属ガラ)            | 5          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 44  | 1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事  | プロセス主建屋周辺 (GJ-28) | 土木水対策設備グループ     | 2021/10/5       | コンクリートガラ             | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.004 mSv/h  | 無                             |                         |
| 45  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 1号機→第2地組ヤード       | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10256)  | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 46  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 1号機→第2地組ヤード       | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10526)  | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 47  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 1号機→第2地組ヤード       | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10528)  | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 48  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 1号機→第2地組ヤード       | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10615)  | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 49  | 構内車両整備工場運営管理業務委託        | 構内整備工場            | 資材グループ          | 2021/11/15      | バッテリー                | 0.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h   | 無                             |                         |
| 50  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード             | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/11/17      | コンクリートガラ             | 9          | 0.005 mSv/h    | 0.01 mSv/h   | 無                             |                         |
| 51  | 1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事   | Fエリア              | 貯留設備グループ        | 2021/11/5       | 不燃物(金属ガラ)            | 5          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 52  | 1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事   | Fエリア              | 貯留設備グループ        | 2021/11/5       | 不燃物(金属ガラ)            | 5          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 53  | 1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事  | タンクエリア            | 貯留設備グループ        | 2021/11/4       | 塩ビ管                  | 3          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 54  | 1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事  | タンクエリア            | 貯留設備グループ        | 2021/11/4       | 透明シート A型バリケード部品(プラ製) | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 55  | 1～4号機 雨水処理水散水ラインPE管化工事  | タンクエリア            | 貯留設備グループ        | 2021/11/4       | 段ボール ウエス             | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 56  | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事       | 1F港湾 東波除堤前面       | 土木基盤設備グループ      | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類      | 4          | 0.004 mSv/h    | 0.004 mSv/h  | 無                             |                         |
| 57  | 1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事  | プロセス主建屋周辺 (GJ-28) | 土木水対策設備グループ     | 2021/10/5       | コンクリートガラ             | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.004 mSv/h  | 無                             |                         |
| 58  | 1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託    | 1・2号機サービス建屋       | 地下水対策設備グループ     | 2021/11/9       | コンテナ(可燃物)            | 6          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 59  | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事 | 5号機 スクリーンヤード      | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置              | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 60  | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 1号機→第2地組ヤード       | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10219)  | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.03 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                       | 発 生 場 所     | 作 業 主 管 G     | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 61  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10255) | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.03 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 62  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10616) | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 63  | 5・6T HVAC点検手入工事(2020年)        | 5号機 T/B 屋上  | 1～6号機械設備グループ  | 2021/11/11      | 不燃物その他(金属錆ガラ)       | 0.5        | 1 $\mu$ Sv/h   | 45 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 64  | 1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P<br>E管化工事 | タンクエリア      | 貯留設備グループ      | 2021/9/10       | 紙・ウエス類              | 5          | 0.005 mSv/h    | 0.009 mSv/h   | 無                             |                         |
| 65  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 北西ヤード       | 1号カバー設置PJグループ | 2021/11/17      | コンクリートガラ            | 9          | 0.005 mSv/h    | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 66  | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事             | 1F港湾 東波除堤前面 | 土木基盤設備グループ    | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類     | 4          | 0.004 mSv/h    | 0.004 mSv/h   | 無                             |                         |
| 67  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/10/27      | 金属ガラ (2020SS-00160) | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.06 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 68  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/10/27      | 金属ガラ (2020SS1U-025) | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.06 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 69  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/10/27      | コンガラ (2020SS1U-033) | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.03 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 70  | #1カバー工事(カバー解体工事)              | 1号機→第2地組ヤード | 1号カバー設置PJグループ | 2021/10/27      | 金属ガラ (2020SS1U-040) | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 71  | 5R RCW系弁点検手入工事(2021年)         | 5号機 R/B     | 1～6号機械設備グループ  | 2021/11/15      | 難燃シート               | 0.03       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 72  | 5R RCW系弁点検手入工事(2021年)         | 5号機 R/B     | 1～6号機械設備グループ  | 2021/11/15      | 紙、ウエス               | 0.02       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 73  | 5R RCW系弁点検手入工事(2021年)         | 5号機 R/B     | 1～6号機械設備グループ  | 2021/11/15      | 可燃物その他              | 0.01       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 74  | 5R RCW系弁点検手入工事(2021年)         | 5号機 R/B     | 1～6号機械設備グループ  | 2021/11/15      | 丸缶                  | 0.01       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 75  | 5R RCW系弁点検手入工事(2021年)         | 5号機 R/B     | 1～6号機械設備グループ  | 2021/11/15      | 不燃シート               | 0.01       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 76  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋 | 処理設備グループ      | 2021/11/7       | 不燃物その他              | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 77  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋 | 処理設備グループ      | 2021/11/7       | 金属ガラ                | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 78  | 既設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋 | 処理設備グループ      | 2021/11/7       | 保温材                 | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 79  | 増設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋 | 処理設備グループ      | 2021/11/7       | 不燃物その他              | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 80  | 増設多核種除去設備 点検手入工事              | 既設多核種除去設備建屋 | 処理設備グループ      | 2021/11/7       | 金属ガラ                | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所      | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                  | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率  | 表面線量率           | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 81  | 増設多核種除去設備 点検手入工事                 | 既設多核種除去設備建屋  | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 保温材                   | 2          | 0.01 mSv/h      | 0.01 mSv/h      | 無                             |                         |
| 82  | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事                | 1F港湾 東波除堤前面  | 土木基盤設備グループ      | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類       | 4          | 0.004 mSv/h     | 0.004 mSv/h     | 無                             |                         |
| 83  | 増設多核種除去設備 点検手入工事                 | 既設多核種除去設備建屋  | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 可燃物その他                | 2          | 0.01 mSv/h      | 0.01 mSv/h      | 無                             |                         |
| 84  | 増設多核種除去設備 点検手入工事                 | 既設多核種除去設備建屋  | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 紙・ウエス類                | 1          | 0.01 mSv/h      | 0.01 mSv/h      | 無                             |                         |
| 85  | 増設多核種除去設備 点検手入工事                 | 既設多核種除去設備建屋  | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | プラスチック・ポリ・ビニール類       | 1          | 0.01 mSv/h      | 0.01 mSv/h      | 無                             |                         |
| 86  | 増設多核種除去設備 点検手入工事                 | 既設多核種除去設備建屋  | 処理設備グループ        | 2021/11/7       | 木材類                   | 1          | 0.01 mSv/h      | 0.01 mSv/h      | 無                             |                         |
| 87  | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事          | 5号機 スクリーンヤード | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置               | 2          | 3 $\mu$ Sv/h    | 3 $\mu$ Sv/h    | 無                             |                         |
| 88  | 1F D排水路新設工事                      | 海岸通り         | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/8       | 木材類                   | 2          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 89  | 1F D排水路新設工事                      | 海岸通り         | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/8       | 紙・ウエス                 | 2          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 90  | 1F D排水路新設工事                      | 海岸通り         | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/8       | プラスチック・ポリ・ビニール類       | 2          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 91  | 1F D排水路新設工事                      | 海岸通り         | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/8       | 可燃物その他                | 1          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 92  | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋南        | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/9/24       | 不燃物その他 (2021ZK-05098) | 5          | 0.08 mSv/h      | 0.1 mSv/h       | $\beta$ 有                     | 0.1 mSv/h               |
| 93  | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋南        | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/9/24       | 不燃物その他 (2021ZK-05104) | 5          | 0.08 mSv/h      | 0.8 mSv/h       | $\beta$ 有                     | 0.8 mSv/h               |
| 94  | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)  | 土木水対策設備グループ     | 2021/11/19      | 木材類                   | 5          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 95  | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード  | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10519)   | 6          | 0.02 mSv/h      | 0.03 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 96  | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード  | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10520)   | 6          | 0.02 mSv/h      | 0.025 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.025 mSv/h             |
| 97  | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード  | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10635)   | 6          | 0.02 mSv/h      | 0.03 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 98  | 1~4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事        | 雨水タンクヤード     | 貯留設備グループ        | 2021/10/27      | キムタオル・段ボール他           | 5          | 0.003 mSv/h     | 0.003 mSv/h     | 無                             |                         |
| 99  | 福島第一原子力発電所フェーシング維持管理工事(2021年度)   | 構内フェーシングエリア  | 土木水対策技術グループ     | 2021/11/11      | 雑草                    | 4          | 0.01 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 100 | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事                | 1F港湾 東波除堤前面  | 土木基盤設備グループ      | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類(パイ)   | 4          | 0.004 mSv/h     | 0.004 mSv/h     | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                              | 発 生 場 所         | 作 業 主 管 G           | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                    | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率  | 表面線量率           | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 101 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し<br>関連工事B         | 2号機周辺ヤード        | 2号機台設置PJグループ        | 2021/11/23      | コンガラ                    | 5          | 0.01 mSv/h      | 0.01 mSv/h      | 無                             |                         |
| 102 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工<br>事(C東+C西+C2) | 土取場(GO-06)      | 土木水対策設備グループ         | 2021/11/19      | プラスチック・ポリ・ビニール類         | 5          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 103 | #1クレーン購入                             | 1号機→第2地組ヤード     | 1号カバー設置PJグループ       | 2021/10/27      | コンガラ (2020SS-00117)     | 6          | 0.02 mSv/h      | 0.04 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 0.04 mSv/h              |
| 104 | #1クレーン購入                             | 1号機→第2地組ヤード     | 1号カバー設置PJグループ       | 2021/10/27      | 金属ガラ (2020SS-00309)     | 6          | 0.02 mSv/h      | 0.04 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 0.04 mSv/h              |
| 105 | #1クレーン購入                             | 1号機→第2地組ヤード     | 1号カバー設置PJグループ       | 2021/10/27      | 金属ガラ (2020SS1U-005)     | 6          | 0.02 mSv/h      | 0.04 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 0.04 mSv/h              |
| 106 | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却<br>工事          | 5号機 スクリーンヤード    | 処理水機械設備設置PJグ<br>ループ | 2021/10/27      | スクリーン装置                 | 2          | 3 $\mu$ Sv/h    | 3 $\mu$ Sv/h    | 無                             |                         |
| 107 | 1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P<br>E管化工事        | 雨水タンクヤード        | 貯留設備グループ            | 2021/10/27      | ビニール袋類他                 | 5          | 0.003 mSv/h     | 0.003 mSv/h     | 無                             |                         |
| 108 | 1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管P<br>E管化工事        | 雨水タンクヤード        | 貯留設備グループ            | 2021/10/27      | ジョイナー                   | 1          | 0.004 mSv/h     | 0.004 mSv/h     | 無                             |                         |
| 109 | 1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工<br>事            | SPT建屋近傍～C2エリア周辺 | 処理設備グループ            | 2021/11/25      | 保温材                     | 5          | 3 $\mu$ Sv/h    | 3 $\mu$ Sv/h    | 無                             |                         |
| 110 | 1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務<br>委託            | 固体廃棄物貯蔵庫        | 固体廃棄物グループ           | 2021/11/22      | 金属ガラ                    | 16         | 10 $\mu$ Sv/h   | 10 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 111 | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事                    | 1F港湾 東波除堤前面     | 土木基盤設備グループ          | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類<br>(ブイ) | 4          | 0.004 mSv/h     | 0.004 mSv/h     | 無                             |                         |
| 112 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工<br>事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)     | 土木水対策設備グループ         | 2021/11/19      | トンパツク                   | 5          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |
| 113 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託           | 5号機 廃棄物処理建屋     | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/12      | ホース類                    | 1          | 3 $\mu$ Sv/h    | 10 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 114 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託           | 5号機 廃棄物処理建屋     | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/12      | 難燃シート                   | 1          | 3 $\mu$ Sv/h    | 10 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 115 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託           | 5号機 廃棄物処理建屋     | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/12      | プラスチック・ポリ・ビニール          | 1          | 3 $\mu$ Sv/h    | 10 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 116 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託           | 5号機 廃棄物処理建屋     | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/12      | 紙・ウエス                   | 1          | 3 $\mu$ Sv/h    | 10 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 117 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務<br>委託           | 5号機 廃棄物処理建屋     | 1～6号機械設備グループ        | 2021/11/12      | 可燃物その他                  | 1          | 3 $\mu$ Sv/h    | 10 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 118 | 福島第一原子力発電所フェーシング維持<br>管理工事(2021年度)   | 構内フェーシングエリア     | 土木水対策技術グループ         | 2021/11/11      | 雑草                      | 4          | 0.01 $\mu$ Sv/h | 0.01 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 119 | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却<br>工事          | 5号機 スクリーンヤード    | 処理水機械設備設置PJグ<br>ループ | 2021/10/27      | スクリーン装置                 | 2          | 3 $\mu$ Sv/h    | 3 $\mu$ Sv/h    | 無                             |                         |
| 120 | 1F D排水路新設工事                          | 海岸通り            | 処理水土木設備設置PJグ<br>ループ | 2021/11/8       | 木材類                     | 2          | 0.001 mSv/h     | 0.001 mSv/h     | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                       | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                  | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121 | 1F D排水路新設工事                      | K4タンク南ヤード                     | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/16      | 金属ガラ                  | 4          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 122 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋南                         | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/9/15       | 不燃物その他 (2021ZK-05108) | 5          | 0.08 mSv/h     | 0.3 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 123 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号建屋南                         | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/9/15       | 不燃物その他 (2021ZK-05105) | 5          | 0.08 mSv/h     | 0.2 mSv/h     | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 124 | 1F 構内配電線設備取替工事(2021)             | Jタンクエリア                       | 配電・電路グループ       | 2021/11/15      | 電線・ケーブル               | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 125 | 1F 構内配電線設備取替工事(2021)             | Jタンクエリア                       | 配電・電路グループ       | 2021/11/15      | 碍子                    | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 126 | 1F 構内配電線設備取替工事(2021)             | Jタンクエリア                       | 配電・電路グループ       | 2021/11/15      | 腕金・ボルト                | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 127 | 1F 構内配電線設備取替工事(2021)             | Jタンクエリア                       | 配電・電路グループ       | 2021/11/15      | カバー                   | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 128 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ     | 2021/11/19      | 不燃シート                 | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 129 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード                   | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | 金属ガラ (2021SS-10236)   | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.03 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 130 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード                   | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10239)   | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.02 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 131 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード                   | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | 金属ガラ (2021SS-10240)   | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.03 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 132 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 1号機→第2地組ヤード                   | 1号カバー設置PJグループ   | 2021/10/27      | コンガラ (2021SS-10518)   | 6          | 0.02 mSv/h     | 0.06 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.06 mSv/h              |
| 133 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/16      | ビニール                  | 5          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 134 | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B         | 2号機周辺ヤード                      | 2号機台設置PJグループ    | 2021/11/23      | コンガラ                  | 5          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 135 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ     | 2021/11/19      | 不燃ネット                 | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 136 | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事          | 5号機 スクリーンヤード                  | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置               | 3          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 137 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/16      | 紙                     | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 138 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/16      | ダンボール                 | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 139 | 1F-1～4号機 SPT法面部配管除却工事            | SPT建屋近傍～C2エリア周辺               | 処理設備グループ        | 2021/11/25      | 保温材                   | 5          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 140 | 1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託            | 固体廃棄物貯蔵庫                      | 固体廃棄物グループ       | 2021/11/22      | 金属ガラ                  | 16         | 10 $\mu$ Sv/h  | 10 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                       | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名            | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率        | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 141 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託           | 6号機 T/B B1FL                  | 1～6号機械設備グループ    | 2021/11/9       | 紙・ウエス類          | 2          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 142 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託           | 6号機 T/B B1FL                  | 1～6号機械設備グループ    | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 2          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 143 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託           | 6号機 T/B B1FL                  | 1～6号機械設備グループ    | 2021/11/9       | 可燃物その他          | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 144 | 1F東波除堤魚類移動防止網取替工事                | 1F港湾 東波除堤前面                   | 土木基盤設備グループ      | 2021/11/9       | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 4          | 0.004 mSv/h    | 0.004 mSv/h  | 無                             |                         |
| 145 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | 土取場(GO-06)                    | 土木水対策設備グループ     | 2021/11/19      | 塩化ビニール類         | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 146 | 5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)              | 6号タービン 2階 給気機械室               | 1～6号機械設備グループ    | 2021/10/26      | 既設フィルタ          | 4          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 147 | 5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)              | 6号タービン 2階 給気機械室               | 1～6号機械設備グループ    | 2021/10/26      | ダンボール           | 0.5        | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 148 | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事          | 5号機 スクリーンヤード                  | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置         | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 149 | 1～4号機本館屋外消防設備設置工事                | 2・3号建屋間道路(ヤード)                | 建築設備保守グループ      | 2021/11/25      | アスファルトガラ        | 5          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h   | 無                             |                         |
| 150 | 1F D排水路新設工事                      | 海岸通り                          | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/8       | 木材類             | 2          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 151 | 1F D排水路新設工事                      | K4タンク南ヤード                     | 処理水土木設備設置PJグループ | 2021/11/16      | 金属ガラ            | 4          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 152 | 1F 構外伐採木運搬業務委託                   | 1F 構外伐採木仮置き場                  | 土木基盤設備グループ      | 2021/11/4       | 木材              | 12         | 8 $\mu$ Sv/h   | 8 $\mu$ Sv/h | $\beta$ 有                     | 40 $\mu$ Sv/h           |
| 153 | 廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)         | No.4資材倉庫                      | 運用支援グループ        | 2021/11/24      | プラスチック・ポリ・ビニール類 | 1.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h   | 無                             |                         |
| 154 | 廃重油・ガソリン混合処理装置運転委託(2021)         | No.4資材倉庫                      | 運用支援グループ        | 2021/11/24      | 可燃物その他          | 0.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h   | 無                             |                         |
| 155 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/15      | 紙               | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 156 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/15      | ビニール            | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 157 | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事          | 5号機 スクリーンヤード                  | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置         | 3          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 158 | 1F 構外伐採木運搬業務委託                   | 1F 構外伐採木仮置き場                  | 土木基盤設備グループ      | 2021/11/4       | 木材              | 12         | 8 $\mu$ Sv/h   | 8 $\mu$ Sv/h | $\beta$ 有                     | 40 $\mu$ Sv/h           |
| 159 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/15      | ビニール            | 4          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 160 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ          | 2021/11/15      | わりばし            | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                       | 発 生 場 所         | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                 | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 161 | 1F-1~4号機 SPT法面部配管除却工事         | SPT建屋近傍~C2エリア周辺 | 処理設備グループ        | 2021/11/25      | 保温材                  | 5          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 162 | 2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託        | スラッジャード         | 保全計画グループ        | 2021/6/17       | 紙・ウエス                | 1.5        | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 163 | 2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託        | スラッジャード         | 保全計画グループ        | 2021/6/17       | プラスチック・ポリ・ビニール類      | 1.5        | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 164 | 2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託        | スラッジャード         | 保全計画グループ        | 2021/6/17       | 木材類                  | 0.5        | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 165 | 2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託        | スラッジャード         | 保全計画グループ        | 2021/6/17       | 可燃物その他               | 1.5        | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 166 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託        | 5号機 廃棄物処理建屋建屋   | 1~6号機械設備グループ    | 2021/11/12      | 金属ガラ                 | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 10 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 167 | 1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託        | 5号機 廃棄物処理建屋建屋   | 1~6号機械設備グループ    | 2021/11/12      | 不燃物その他               | 3          | 3 $\mu$ Sv/h   | 10 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 168 | 5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)           | 6号タービン 2階 給気機械室 | 1~6号機械設備グループ    | 2021/10/26      | 既設フィルタ               | 4          | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 169 | 5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)           | 6号タービン 2階 給気機械室 | 1~6号機械設備グループ    | 2021/10/26      | ダンボール                | 0.5        | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 170 | 1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事       | 5号機 スクリーンヤード    | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置              | 3          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 171 | 1~4号機本館屋外消防設備設置工事             | 2・3号建屋間道路(ヤード)  | 建築設備保守グループ      | 2021/11/25      | アスファルトガラ             | 5          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 172 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟        | 貯留設備グループ        | 2021/11/24      | フランジタンク片側板(200006)   | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 173 | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事       | 5号機 スクリーンヤード    | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置              | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 174 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟        | 貯留設備グループ        | 2021/11/25      | フランジタンク片 ( )         | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 175 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館            | 建築設備建設グループ      | 2021/11/18      | 石こうボード(2021SS-40131) | 5          | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 176 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館            | 建築設備建設グループ      | 2021/11/18      | 金属ガラ(2021SS-40129)   | 5          | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.4 mSv/h               |
| 177 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館            | 建築設備建設グループ      | 2021/11/18      | 金属ガラ(2021SS-40132)   | 5          | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 178 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館            | 建築設備建設グループ      | 2021/11/15      | 金属ガラ(2021SS-40039)   | 5          | 0.012 mSv/h    | 0.013 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.15 mSv/h              |
| 179 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館            | 建築設備建設グループ      | 2021/11/15      | 金属ガラ(2021SS-40097)   | 4          | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |
| 180 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館            | 建築設備建設グループ      | 2021/11/15      | 保温材(2021SS-40097)    | 1          | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.3 mSv/h               |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                       | 発 生 場 所      | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                      | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率        | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 181 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館         | 建築設備建設グループ      | 2021/11/15      | プラ・ホリ・ビニール類(2021SS-40057) | 2.5        | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.04 mSv/h              |
| 182 | 1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事 | 事務本館         | 建築設備建設グループ      | 2021/11/15      | 木材類(2021SS-40057)         | 2.5        | 0.012 mSv/h    | 0.012 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.04 mSv/h              |
| 183 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟     | 貯留設備グループ        | 2021/11/26      | フロンジタンク片底板(200050)        | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 184 | 1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事       | 5号機 スクリーンヤード | 処理水機械設備設置PJグループ | 2021/10/27      | スクリーン装置                   | 2          | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 185 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟     | 貯留設備グループ        | 2021/11/29      | フロンジタンク片側板(200131)        | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 186 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟     | 貯留設備グループ        | 2021/11/19      | フロンジタンク片 ( )              | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 187 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟     | 貯留設備グループ        | 2021/12/1       | フロンジタンク片 ( )              | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 188 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟     | 貯留設備グループ        | 2021/12/2       | フロンジタンク片 ( )              | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 189 | 1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)    | 定検機材倉庫A棟     | 貯留設備グループ        | 2021/12/3       | フロンジタンク片 ( )              | 21         | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |