

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	可燃物その他	3	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
3	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	ゴム	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
5	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	ホース類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
6	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
7	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
8	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/12/2	金属ガラ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/12/2	不燃物その他	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	構内車両整備工場運営管理業務委託	構内整備工場	資材グループ	2021/12/2	可燃物その他	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
11	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
13	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
14	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/29	不燃物その他(鉄クズ、不燃シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
15	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	木材類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
16	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽Ⅱエリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	難燃物その他	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
17	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	保温材	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
18	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	ホース類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
19	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	機器類・制御盤等	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
20	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/30	木	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	1000立米タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/30	可燃物その他(木、プラ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
22	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
23	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
24	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/8	木材類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	金属ガラ	5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
26	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 ii エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	ケーブル	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
27	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/12	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.4 mSv/h	β 有	0.9 mSv/h
28	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/12	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
29	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/12	難燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
30	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	紙・ウェス類	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
31	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	プラスチック・ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
32	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	No.4・No.5軽油タンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/11/19	可燃物その他	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
33	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2021/11/11	紙・ウェス類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
34	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2021/11/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
35	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 T/B 屋上	1～6号機械設備グループ	2021/11/11	可燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
36	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃:その他(SS-00174)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
37	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃:その他(FU-00068)	6	10 μ Sv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
38	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃:その他(FU-00079)	6	10 μ Sv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
39	1F 一時保管エリアA1整備工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/12/1	不燃:その他(FU-00260)	6	10 μ Sv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
40	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
42	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
43	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	木材類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
44	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	ゴムパッキン類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	難燃シート類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
47	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
48	1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク 他設置	5号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1~6号機械設備グループ	2021/11/26	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
50	1F増設焼却設備前処理業務委託	増設焼却設備前エリア	運用支援グループ	2021/12/12	伐採木(幹・根)	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
51	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	可燃物その他	3	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
52	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
53	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	紙・ウエス類	1	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	機器類	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
55	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
56	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
57	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	金属ガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	機器類、制御盤類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	ケーブル類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	1F-1~3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	PSA(C)エリア	PCV関連設備管理PJグループ	2021/11/30	不燃物その他(バッテリー)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃その他類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	1F2 PCV内部調査(A3)	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/11/11	金属ガラ	6	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
64	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
65	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	塩ビパイプ	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
66	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
67	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
68	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
69	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	紙・ウェス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
71	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	可燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2021/11/26	可燃物その他	3	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
73	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2021/11/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
74	56T 屋外ピット屋根設置工事	1F構内 Fエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2021/11/26	紙・ウェス類	1	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
75	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
76	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	木材類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
78	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	ナイロン・プラスチック	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
79	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	ナイロン・プラスチック	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
80	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	紙・ウェス	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	紙・ウエス	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
83	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	木	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
84	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
85	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/17	不燃物その他	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
86	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/2	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
88	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/2	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
89	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	難燃物その他	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
90	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	難燃シート	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
91	定検機材倉庫B棟自火報改修工事	定検機材倉庫 B棟	建築設備保守グループ	2021/11/16	ホース	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
92	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側 (GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類	4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
93	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側 (GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類(2021FU-10018)	5	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
94	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側 (GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類(2021FU-10010)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
95	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
96	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
97	福島第一原子力発電所フェーシング維持管理工事(2021年度)	構内フェーシングエリア	土木水対策技術グループ	2021/11/11	雑草	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
98	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/2	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
100	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	不燃物その他(鉄クズ、防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
102	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	土のう	5	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
103	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
104	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
105	福島第一原子力発電所フェーシング維持管理工事(2021年度)	構内フェーシングエリア	土木水対策技術グループ	2021/11/11	雑草	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
106	1F-1～4号機 H2エリア他外周堰排水弁制御盤改修工事	Hタンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/25	コンクリートガラ	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
107	1F-1～4号機 H2エリア他外周堰排水弁制御盤改修工事	Hタンクエリア	貯留設備グループ	2021/11/25	アスファルトガラ	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
108	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/2	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
109	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/2	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
110	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃その他類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	難燃シート類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	1F-5、6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
114	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
115	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機原子炉建屋	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	金属ガラ	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
116	地下水ドレンウエル移送配管改造および同関連除却工事	2.5m盤 地下水ドレンウエル移送配管廻り	地下水対策設備グループ	2021/10/29	キムタオル・段ボール	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
117	地下水ドレンウエル移送配管改造および同関連除却工事	2.5m盤 地下水ドレンウエル移送配管廻り	地下水対策設備グループ	2021/10/29	ビニール	0.5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
118	地下水ドレンウエル移送配管改造および同関連除却工事	2.5m盤 地下水ドレンウエル移送配管廻り	地下水対策設備グループ	2021/10/29	PE管	0.5	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	2 mSv/h
119	地下水ドレンウエル移送配管改造および同関連除却工事	2.5m盤 地下水ドレンウエル移送配管廻り	地下水対策設備グループ	2021/10/29	金属ガラ(弁・板金)	1.5	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
120	地下水ドレンウエル移送配管改造および同関連除却工事	2.5m盤 地下水ドレンウエル移送配管廻り	地下水対策設備グループ	2021/10/29	保温材(エアロフレックス)	1.5	0.008 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	不燃物その他	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
122	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
123	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/25	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
124	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	スプレー缶	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
125	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	パール缶蓋・パール缶	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
126	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	亜鉛	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
127	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	シートパッキン	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
128	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	コンテナボックス	0.1	6 μ Sv/h	3 μ Sv/h	β 有	0.05 mSv/h
129	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	旧部品類	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
130	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	コンテナ類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
131	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	サンドペーパー・スコッチブライト	0.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
132	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	亜鉛	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
133	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	シートパッキン	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
134	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	コンテナボックス	0.1	0.006 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
135	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	ゴム類	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
136	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	難燃シート	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
137	5-6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	難燃物その他	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
138	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	可燃物その他類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
142	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	金属ガラ	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
143	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
144	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
145	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	Fエア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
146	1F-5,6号機Fエアタンク歩廊修理工事	Fエア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
147	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F D排水路新設工事	K4タンク南	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	難燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
150	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2021/11/30	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
151	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
152	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エア	土木水対策設備グループ	2021/12/9	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	プラスチック、ビニール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
154	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
155	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エア	土木水対策設備グループ	2021/12/6	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
156	1F 構内道路清掃業務委託	1~4PP内主要道路沿い	土木基盤設備グループ	2021/12/2	刈草	3	2 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
157	1F-5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設置	5号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/10/11	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
158	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	可燃物その他	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
159	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	可燃物その他	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
160	1F 1~4号機 G3エアタンク除染業務委託	G3エア	土木水対策設備グループ	2021/12/2	木材・プラ・ビニール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/2	ビニール・プラ・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
162	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類(2021FU-10021)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
163	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類(2021FU-10023)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
164	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
165	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
166	タンクヤード除草作業	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/12/6	刈草	5	0.3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
167	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/6	紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
168	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/12/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
169	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
170	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B南側(GK-10)	建築設備建設グループ	2021/12/8	不燃物土砂類	4	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
171	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/11/17	金属ガラ	3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
172	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/11/17	保温材	1	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
173	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2021/11/17	不燃物その他(空ボンベ)	0.3	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
174	1～4号機 物揚場・A排水路他移送配管PE管化工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/10	土のう	5	0.005 mSv/h	0.009 mSv/h	無	
175	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
176	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	Fエリア	貯留設備グループ	2021/11/29	金属ガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
177	1F日本海清津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	地下貯水槽 II エリア資材置場	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/2	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
178	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/12/6	刈草・枯葉等	5	6 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
179	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	不燃物その他類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	金属ガラ類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2021/11/7	保温材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	1F 環境モニタリング業務委託	環境管理棟(GQ-27)	放出・環境モニタリンググループ	2021/11/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	タンクヤード除草作業	Kタンクエリア	貯留設備グループ	2021/12/6	刈草	5	0.3 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
184	1F使用済保護衣等分別・減容・保管業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/12/6	金属ガラ	16	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
185	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
186	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
187	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	ウエス	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
188	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	紙類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
189	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	ビニール類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
190	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	テープ類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
191	5・6号機建屋内清掃業務委託(その3)	5号機 タービン建屋地下1階 5A D/G室	1～6号機械設備グループ	2021/11/26	木材類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
192	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	金属ガラ	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
193	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/11/26	不燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/11/26	紙・ウエス類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/11/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2021/11/26	難燃シート類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
198	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
199	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/11/23	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
200	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/11/2	ケーブル屑	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	