

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/14	ゴム類	5	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
3	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/23	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
4	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/23	難燃毛布	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
5	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10173)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
6	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10565)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
7	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10569)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
8	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10184)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
9	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10182)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
10	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
11	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
12	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/6	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
13	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/23	コンテナ(鉄骨)00001	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
15	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/23	コンテナ(鉄骨)00002	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
16	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2021/12/23	コンテナ(鉄骨)00003	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
17	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/14	ゴム類	5	0.002 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
18	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/23	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/12/23	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/24	アスガラ	5	5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	ケーブル類	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
22	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	木材類	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
23	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	金属ガラ	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
24	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	ホース類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
25	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
26	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	不燃物その他	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
27	1F 通信機械室不要設備撤去	土捨て場北側	通信システムグループ	2022/1/14	難燃物その他	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄 化保守委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/13	プラ・ポリ・ビニール類	4	0.005 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	1 mSv/h
29	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/12	不燃物入りドラム缶	5	7 μ Sv/h	18 μ Sv/h	無	
30	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	難燃シート類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
31	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	ゴム類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
32	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10574)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
33	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10564)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
34	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021FU-00006)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
35	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10572)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
36	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10080)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
37	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
38	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
39	【直営】5,6号機運転業務発生廃棄物(可 燃ゴミ)	No.3 軽油タンク	作業管理グループ	2022/1/17	枯れ草	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	焼却設備炉関保定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 屋上	共用機械設備グループ	2022/1/21	紙	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 屋上	共用機械設備グループ	2022/1/21	30L袋(ポリ)	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
42	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 屋上	共用機械設備グループ	2022/1/21	難燃シート類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
43	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機ヤード西側道路	2号機台設置PJグループ	2022/1/14	保温付PE管	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
44	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	カバーオール	1	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
45	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	靴下	0.5	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
46	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	アノラック	1	0.003 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
47	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	ポリ袋	1	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
48	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	フードマスク	0.5	0.003 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
49	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	バッテリーケース	0.5	0.003 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
50	1F1～4号機他 可燃物・危険物回収委託	3号機他 S/B・C/B・T/B(1FL,2 FL)・Rw/B	共用機械設備グループ	2022/1/19	紙類	0.5	0.003 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.8 mSv/h
51	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
52	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	5, 6号機 サブドレン設備中継タンク他設 置同関連除却工事	5,6号機ヤード	汚染水抑制PJグループ	2021/11/10	難燃物その他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/11	不燃物その他(ガラス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/11	不燃物その他(ステンレス試料 皿)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/11	不燃物その他(アルミホイール)	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/11	不燃物その他(トナー)	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/12	焼却灰(コールド試験)	8	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
59	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 屋上	共用機械設備グループ	2022/1/21	室外機	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
60	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 屋上	共用機械設備グループ	2022/1/21	保温材	0.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋 屋上	共用機械設備グループ	2022/1/21	冷媒配管	0.05	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
62	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	紙・ウエス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
63	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
64	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	難燃シート他	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
65	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	ホース類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
66	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10575)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
67	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10180)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
68	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10179)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
69	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10181)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
70	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/15	土砂(2021SS-10633)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
71	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
72	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
73	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	難燃物(ゴムシート)	5	0.001 mSv/h	0.014 mSv/h	β 有	4 mSv/h
74	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	難燃物(ゴムシート)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
75	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/11/18	可燃物その他(木・プラスチッ ク)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	2.2 mSv/h
76	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/20	ゴム類	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
77	2021年度防火帯除草業務委託	1F防火水槽・消火栓 周辺	労働安全・防火グループ	2022/1/26	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
78	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	可燃物その他	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
79	2021年度防火帯除草業務委託	1F防火水槽・消火栓 周辺	労働安全・防火グループ	2022/1/26	刈草	2	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
80	1F 2.5m盤排水効率向上工事(その4)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	金属類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
82	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグル ープ	2021/12/23	コンテナ(鉄骨)00004	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
83	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグル ープ	2021/12/23	コンテナ(ALC建材)00005	3	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
84	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連 除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグル ープ	2021/12/23	コンテナ(不織布シート)00006	2	0.01 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
85	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/24	可燃物その他	5	5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
86	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/4	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
87	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/4	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
88	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/17	ウエス類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
89	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/17	ポリ・ビニール類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
90	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/17	可燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
91	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	金属ガラ	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	石綿含有物(はつり屑等)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	不燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	金属ガレキ	4	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
95	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	不燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
96	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	可燃物(紙・ウエス類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	可燃物(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	可燃物(プラスチック・ポリ・ビ ニール類)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグル ープ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1～6号機械設備グループ	2022/1/13	機器類・制御盤類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	金属類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
104	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	廃バッテリー	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
105	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	ケーブル類	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
106	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	可燃物その他(ビニール・木)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
107	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	可燃物その他(プラ・ビニール・木)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
108	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃物その他(防炎シート・鉄 クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
109	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機ヤード西側道路	2号構台設置PJグループ	2022/1/14	保温付PE管	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
110	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/4	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
111	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	ウエス類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	ポリ・ビニール類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
113	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備 設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/21	可燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
114	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/12	焼却灰(コールド試験)	8	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
115	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/4	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
116	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/4	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	難燃物その他	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
118	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	ゴム類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
119	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	塩化ビニール類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
120	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2021-ZK-05140)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2020-SS-00312)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
122	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2021-SS-00148)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
123	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2021-ZK-05093)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
124	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2021-ZK-05140)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
125	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2020-SS-00312)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
126	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2021-SS-00148)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
127	1F-5,6号機Fエリアタンク歩廊修理工事	J1タンクエリア	貯留設備グループ	2022/1/13	PE管(2021-ZK-05093)	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
128	1F-1～4号機 H9エリア雨水移送設備 除却工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/1/13	ボール	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
129	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	紙・ウエス類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
131	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	可燃物その他	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
132	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	ゴム類	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
133	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	難燃性シート	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設雑固体現場内	建築設備建設グループ	2022/1/18	ホース類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
136	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(202 1)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
137	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃物その他(防災シート・切 削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
138	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	可燃物その他(プラ・ビニール・ 木)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
139	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	可燃物その他(プラ・ビニール・ 木)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
140	1F 構外残置物の撤去委託	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	不燃物(コンガラ、防災シート)	5	0.001 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
142	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	不燃物(コンガラ)	5	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	16 mSv/h
143	1F 1～4号機 ガレキ類運搬委託	H1東エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/25	可燃物(木、フレコン)	5	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
144	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
145	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	土砂類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	塩化ビニール類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
147	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	ホース類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
148	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	ゴム類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
149	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
150	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/20	可燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(2021)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	不燃物その他	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
152	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/24	プラ・ポリ・ビニール類	3	5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
153	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/24	可燃物その他	1.5	5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
154	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/24	紙・ウエス類	0.5	5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
155	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-10632)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
156	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-10456)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
157	1F-1～4号機 G4南エリア他雨水設備設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/15	ポリ・ビニール類	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
158	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃物その他(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
159	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	可燃物その他(プラ・ビニール・木)	5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.25 mSv/h
160	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃物その他(鉄クズ・切削クズ)	5	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	20 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	不燃物(塩化ビニール類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	不燃物(金属ガラ)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	不燃物(不燃物その他)	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/1/20	難燃物(難燃シート類)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
166	5, 6T ゼオライト他交換業務委託(H31)	1F構内 Fタンクエリア ABタンク近傍	1~6号機械設備グループ	2022/1/13	不燃物その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	1F TP8. 5m盤フェーシング工事(2021)	2.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2021/12/21	アスファルトガラ	6	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
168	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/1/19	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/1/19	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
170	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/1/19	ポリ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
171	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	物揚場	5・6号対応PJグループ	2022/1/24	木材	5	5 μ Sv/h	3.5 μ Sv/h	無	
172	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機ヤード西側道路	2号構台設置PJグループ	2022/1/14	保温付PE管	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
173	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-10187)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
174	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-10448)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
175	1F2 PGV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2021/12/20	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
176	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/27	紙類	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
177	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/27	可燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
178	1F-1~4号機 G4南エリア他雨水設備設置工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/9/27	ポリ・ビニール類	3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
179	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	可燃物その他	5	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
180	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/12	焼却灰(コールド試験)	8	0.1 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F2 PCV内部調査(A3)	旧事務本館北側駐車場	PCV内部調査PJグループ	2021/12/20	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
182	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	紙・ウエス	0.7	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
183	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	ポリ	0.54	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
184	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	ゴム手袋	0.16	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
185	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	難燃シート	0.24	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
186	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	弁体、弁棒	0.06	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
187	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	パッキン類	0.08	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
188	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	工具類	0.04	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
189	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	番線	0.02	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
190	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	パッキン類	0.08	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
191	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	工具類	0.04	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
192	1F—原子炉注水系電動弁点検	1～3号機 タービン建屋 1階 ヒー ターエリア	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/24	番線	0.02	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
193	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	塩化ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
194	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	保温材	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
195	サブドレン除鉄装置設置工事	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/10/25	ケーブル類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
196	1F陸側遮水壁周辺表層対策工事(202 1)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/12/21	不燃物その他	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
197	1F—5号機 スクリーン設備(B系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2021/10/27	スクリーン装置	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
198	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	プラ・ポリ類	2	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
199	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	可燃物その他	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
200	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/1/17	土砂(2021SS-10376)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h