

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	6号機T/B	建築設備保守グループ	2022/2/2	難燃シート類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
2	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	6号機T/B	建築設備保守グループ	2022/2/2	可燃物その他	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
3	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	6号機T/B	建築設備保守グループ	2022/2/2	紙・ウエス類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
4	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	サニーホース	0.3	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
5	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	プラ	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
6	1F構内放置品片づけ業務委託(2021)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/1/17	塩ビ	1	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
7	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/1/6	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
8	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/1/6	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
9	1F-1-4号機 G4南エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/1/6	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
11	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10428)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
12	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10099)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
14	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	可燃物その他(シーツ)	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
15	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/25	難燃物その他(毛布)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
16	1F-5号機タービン建屋消火ポンプ修理工 事	5号機タービン消火ポンプ室	建築設備保守グループ	2022/2/3	金属ガラ(ポンプ交換部品)	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/1/24	不燃物入りドラム缶	5	10 $\mu$ Sv/h	29 $\mu$ Sv/h	無	
18	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	トンパック	5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
19	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/27	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
20	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/27	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/27	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
22	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/2/4	金属ガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
23	1F-1~4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	トラフ	5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F-1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2021)	G1、タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2022/1/31	紙、キムタオル	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
25	1F-1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2021)	G1、タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2022/1/31	プラ、ポリ、ビニール	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
26	1F-1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2021)	G1、タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2022/1/31	可燃物その他	0.05	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
27	1F-1~4号機 堰内アクセス通路設置工事(2021)	G1タンクエリア廻り	貯留設備グループ	2021/1/31	不燃その他(アルミスベリ止めテープ)	0.01	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
28	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
29	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10449)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
30	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10451)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
31	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	6号機T/B	建築設備保守グループ	2022/2/2	金属ガラ	4	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
32	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2021年度)	6号機T/B	建築設備保守グループ	2022/2/2	コンクリートガラ	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
33	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/11	金属ガラ	10	40 $\mu$ Sv/h	50 $\mu$ Sv/h	無	
34	1F増設雑固体廃棄物焼却設備 本体設置	増設焼却炉建屋	共用機械設備グループ	2022/1/29	トンパック	5	0.1 $\mu$ Sv/h	0.1 $\mu$ Sv/h	無	
35	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/1/27	ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
36	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	機器類・制御盤類(ポンプ)	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
37	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	金属ガラ	3.2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
38	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	塩化ビニール類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
39	1F日本海溝津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海溝津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/1/31	ケーブル類	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	分析機器撤去(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/1/31	分析測定装置(MP-AES)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	金属ガラ	4.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F-1~4号機 SPT法面部配管除却工事	SPT建屋近傍周辺	処理設備グループ	2022/1/28	不燃物その他	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
43	3号機南側ガレキ撤去委託	3号機R/B(GJ-24)	建築設備建設グループ	2022/1/26	木材類	5	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
44	1F バッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	1.2.3号機タービン建屋1FLヒーター ルーム	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/14	ホース類(耐圧ホース50A)	1.5	0.25 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.81 mSv/h
45	1F バッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	1.2.3号機タービン建屋1FLヒーター ルーム	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/14	紙・ウエス類(キムタオル他)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
46	1F バッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	1.2.3号機タービン建屋1FLヒーター ルーム	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/14	プラスチック・ポリビニール(35L 袋・テープ)	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
47	1F バッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	1.2.3号機タービン建屋1FLヒーター ルーム	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/14	可燃物その他(たばこ・ロープ)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
48	1F バッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	1.2.3号機タービン建屋1FLヒーター ルーム	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/14	不燃物その他(フランチ・カム ロック・安全帯)	0.5	0.25 mSv/h	0.25 mSv/h	$\beta$ 有	0.81 mSv/h
49	1F バッファタンク用窒素バブリング装置 取替及び同関連除却工事	1.2.3号機タービン建屋1FLヒーター ルーム	PCV関連設備管理PJグ ループ	2022/1/14	土砂(土嚢)	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	$\beta$ 有	0.015 mSv/h
50	1F 構内排水路清掃業務委託	#56 西側 法面	土木基盤設備グループ	2021/1/19	土砂類(堆積物)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
51	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工 事(2020)	1号機T/B建屋 大物搬入口近傍	燃料計装設備グループ	2022/1/27	難燃物その他	0.4	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
52	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021FU-10057)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
53	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号機台設置PJグループ	2022/1/19	土砂(2021SS-10570)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	$\beta$ 有	0.17 mSv/h
54	1F構外残置物の撤去委託(2021年度)	構外資機材ヤード(2)	固体廃棄物グループ	2022/1/6	木材類	5	0.002 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
55	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/7	フランチタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/8	フランチタンク片 ( )	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/2/9	フランチタンク片側板(200051)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40134)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.06 mSv/h
59	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40133)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.065 mSv/h
60	1F 事務本館/バス待合所周辺整備に伴う研 修棟除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2022/1/31	金属ガラ(2021SS-40366)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	$\beta$ 有	0.09 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]