

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果（2022年5月）

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 1階】

局所排風機 維持確認結果 (2022年5月)

[illegible]

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績			備 考	
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)			
								清掃前			清掃後				【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					プレ
1	1.2号 S/B	2FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
2	1.2号 S/B	2FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
3	1.2号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※停止中(2022/1/5)
4	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	2.2	2.3	○	10	120	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/5/14)
5	1.2号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止(2022/5/14) ■
6	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	1.5	1.6	○	50	120	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転(2022/5/14)
7	1.2号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
8	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	2.1	2.2	○	20	180	○	—	—	—	—	—	—	—	(2022/5/14)
9	1.2号 S/B	休憩エリア	□	○	2.0	1.9	○	370	—	○	—	—	—	—	—	—	—	喫煙室内換気用につきチャコールフィルタの接続が無い ためHEPAフィルター・チャコールフィルタ間の差圧表示なし (2022/5/14)

No.3 ※ 1/5寒さ対策の為停止

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績			備 考	
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後							
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA		チャコール
1	3.4号 S/B	3FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
2	3.4号 S/B	3FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
3	3.4号 S/B	3FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止(2022/5/14) ■
4	3.4号 S/B	3FL	□	○	15	15	○	220	570	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転(2022/5/14)
5	3.4号 S/B	3FL	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	休止中
6	3.4号 S/B	休憩エリア	□	○	4.5	4.5	○	190	240	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転(2022/5/14)
7	3.4号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止(2022/5/14) ■
8	3.4号 S/B	休憩エリア	□	○	4.5	4.5	○	190	240	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転(2022/5/14)
9	3.4号 S/B	休憩エリア	□	○	4.0	4.0	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	室外へ排気のための差圧表示なし (2022/5/14)
10	3.4号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止(2022/5/14) ■
11	3.4号 S/B	休憩エリア	□	○	5.0	5.0	○	180	250	○	—	—	—	—	—	—	—	切替運転(2022/5/14)
12	3.4号 S/B	休憩エリア	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	切替停止(2022/5/14) ■

※排気ダクト修理終了の為、運転再開

【常設給水所】

局所排風機 維持確認結果 (2022年5月)

[illegible]

【裝備交換所】

局所排風機 維持確認結果（2022年5月）

[illegible]

【工作建屋】

局所排風機 維持確認結果 (2022年5月)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【厚生棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2022年5月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記録(2022年5月)

[illegible]

【 登録センター休憩所・土捨て場休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2022年5月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				【基準】:①or②			
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.4	0.4	○	230	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.6	○	250	90	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	250	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	○	210	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.5	○	200	390	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.4	○	250	160	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	地震の為、測定不可
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	地震の為、測定不可
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.26	0.26	○	270	240	○	—	—	—	—	—	—	—	