

|     |         |
|-----|---------|
| 作成日 | 6月1日(水) |
| 作成者 |         |
| 審査者 |         |
| 承認者 |         |

| No. | 測定場所         | 1 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7 | 8 | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14 | 15 | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21 | 22 | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28 | 29 | 30    | 31    |
|-----|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|
| 1   | 装備品倉庫        | - | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | - | - | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | -  | -  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | -  | -  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.11  | -  | -  | 0.11  | 0.11  |
| 2   | 保護衣準備室       | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 3   | PPゲート室 北側出入口 | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | - | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 |
| 4   | PPゲート室 南側出入口 | - | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | - | - | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 |
| 5   | 監視室(週一回)     | - | 0.060 | -     | -     | -     | -     | - | - | 0.060 | -     | -     | -     | -     | -  | -  | 0.060 | -     | -     | -     | -     | -  | -  | 0.060 | -     | -     | -     | -     | -  | -  | 0.060 | -     |
| 6   | 委託員話所室       | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 7   | ロッカー室        | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 8   | 大型休憩所出入口前    | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 9   | VIP更衣室       | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 10  | 計測器貸出室       | - | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | - | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 |
| 11  | 放射線監視事務室     | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | - | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 |
| 12  | 西側階段         | - | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | - | - | 0.090 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 |
| 13  | 医療室          | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 14  | 保安員監視室・控室    | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.050 | 0.050 | 0     |       |       |    |    |       |       |

| No. | 測定場所          | 1 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7 | 8 | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14 | 15 | 16       | 17       | 18       | 19       | 20       | 21 | 22 | 23       | 24       | 25       | 26       | 27       | 28 | 29 | 30       | 31       |   |
|-----|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|---|
| 1   | 装備品倉庫         | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 2   | 保護衣準備室        | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 3   | PPゲート室(北側出入口) | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 4   | PPゲート室(南側出入口) | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 5   | 監視室(週一回)      | - | <7.1E-01 | -        | -        | -        | -        | - | - | <7.1E-01 | -        | -        | -        | -        | -  | -  | <7.1E-01 | -        | -        | -        | -        | -  | -  | -        | <7.1E-01 | -        | -        | -        | -  | -  | -        | <7.1E-01 | - |
| 6   | 委託員詰所室        | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 7   | ロッカー室         | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 8   | 大型休憩所出入口前     | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 9   | VIP更衣室        | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 10  | 計測器貸出室        | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 |   |
| 11  | 放射線監視事務室      | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | - | - | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | -  | -  | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-01 | <7.1E-   |    |    |          |          |          |          |          |    |    |          |          |   |

[illegible]

| No. | 測定場所            | 5月4日  | 5月11日 | 5月18日 | 5月25日 |
|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 放射線監視室・事務室      | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 2   | 計測器具出所          | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 3   | 大型休憩所出入口近       | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 4   | 管理対象区域出入口付近(2階) | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 5   | 装備品倉庫管理対象区域境界   | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 6   | 機械室管理対象区域境界扉    | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 測定者 |                 |       |       |       |       |
|     | 測定時間            | 8:00  | 8:00  | 8:00  | 8:00  |
|     | 測定器No.          | 2.6   | 2.6   | 2.6   | 2.6   |
| 確認者 | 放射線防護G          |       |       |       |       |

※ 地震、強風による扉破損のため入室出来ず測定不可

| No. | 測定器      | 備考 | No. | 測定器 | 備考 |
|-----|----------|----|-----|-----|----|
| 1   | GMAD-482 |    | 11  |     |    |
| 2   | SC-116   |    | 12  |     |    |
| 3   | SC-063   |    | 13  |     |    |
| 4   | DSH-047  |    | 14  |     |    |
| 5   | DSH-048  |    | 15  |     |    |
| 6   | HDT-002  |    | 16  |     |    |
| 7   | DST-093  |    | 17  |     |    |
| 8   | DST-094  |    | 18  |     |    |
| 9   | SC-062   |    | 19  |     |    |
| 10  |          |    | 20  |     |    |

基準： 1. 線量当量率・・・0.5[μSv/h]未満、2. スミア測定・・・0.8[Bq/cm<sup>2</sup>]未満の検出限界値未満、3. 放射性物質濃度・・・1×10<sup>-5</sup>[Bq/cm<sup>3</sup>]未満の検出限界値未満、4. 積算線量・・・0.09[mSv]未満(※No.5のみ、0.4[mSv]未満)

|     |         |
|-----|---------|
| 作成日 | 6月1日(水) |
| 作成者 |         |
| 審査者 |         |
| 承認者 |         |

| No. | 測定場所         | 1 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7 | 8 | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14 | 15 | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21 | 22 | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28 | 29 | 30    | 31    |
|-----|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|
| 1   | 2FL 渡り廊下     | - | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.080 | - | - | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | -  | -  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | -  | -  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.080 | 0.080 | -  | -  | 0.080 | 0.080 |
| 2   | 2FL ホール      | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | - | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.060 |
| 3   | 2FL EV前通路    | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 4   | 2FL 食堂東側     | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 5   | 2FL トイレ前通路   | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 6   | 1FL 通路西側扉前   | - | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 7   | 1FL トイレ前通路   | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 8   | 1FL 放射線管理員控室 | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | - | - | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | -  | -  | 0.070 | 0.070 |
| 9   | 3FL EV前通路    | - | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.050 |
| 10  | 3FL トイレ前通路   | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.050 | 0.050 |
| 11  | 4FL EV前通路    | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 12  | 4FL トイレ前通路   | - | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | - | - | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 13  | 5FL EV前通路    | - | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | -  | -  | 0.060 | 0.060 |
| 14  | 5FL トイレ前通路   | - | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | - | - | 0.060 | 0.060 |       |       |       |    |    |       |       |       |       |       |    |    |       |       |       |       |       |    |    |       |       |

| No. | 測定場所         | 1 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7 | 8 | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14 | 15 | 16       | 17       | 18       | 19       | 20       | 21 | 22 | 23       | 24       | 25       | 26       | 27       | 28 | 29 | 30       | 31       |
|-----|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|
| 1   | 2FL 渡り廊下     | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 2   | 2FL ホール      | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 3   | 2FL EV前通路    | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 4   | 2FL 食堂東側     | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 5   | 2FL トイレ前通路   | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 6   | 1FL 通路西側廊前   | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 7   | 1FL トイレ前通路   | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 8   | 1FL 放射線管理員控室 | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 9   | 3FL EV前通路    | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 10  | 3FL トイレ前通路   | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | - | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | -  | -  | <6.5E-01 | <6.5E-01 |
| 11  | 4FL EV前通路    | - | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-01 | <6.5E-0  |   |   |          |          |          |          |          |    |    |          |          |          |          |          |    |    |          |          |          |          |          |    |    |          |          |

[illegible]

| No. | 測定場所             | 5月5日  | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 1FL 東南口(廊下)      | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 2   | 1FL 東北口(通信システム室) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 3   | 1FL 北口(WBC室)     | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 4   | 1FL 西口(廊下)       | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| 5   | 1FL 南側(非常用EV前)   | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 6   | 2FL 東南口(廊下)      | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 7   | 2FL 北側(食堂)       | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 8   | 2FL 西側(食堂)       | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 9   | 2FL 南側(非常用EV前)   | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |
| 10  | 2FL 渡り廊下 東側      | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 11  | 2FL 渡り廊下 西側      | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 12  | 3FL 東南口(廊下)      | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
| 13  | 3FL 北側           | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 測定者 |                  |       |       |       |       |
|     | 測定時間             | 9:00  | 9:00  | 9:00  | 9:00  |
|     | 測定器No.           | 2.4   | 2.4   | 2.4   | 2.4   |
| 確認者 | 放射線防護G           |       |       |       |       |

| No. | 測定場所           | 5月5日  | 5月12日 | 5月19日 | 5月26日 |
|-----|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 27  | 6FL 南側(非常用EV前) | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 28  | 7FL 東南口(廊下)    | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 29  | 7FL 視察室        | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 30  | 7FL 北側(休憩室)    | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 31  | 7FL 西側(休憩室)    | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 32  | 7FL 南側(非常用EV前) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 33  | 8FL 東南口        | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 34  | 8FL 北側         | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 35  | 8FL 西側         | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.011 |
| 36  | 8FL 南側         | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 37  | 1FL ドックシェルター南側 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| 38  | 1FL ドックシェルター北側 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
|     |                | -     | -     | -     | -     |
| 測定者 |                |       |       |       |       |
|     | 測定時間           | 9:00  | 9:00  | 9:00  | 9:00  |
|     | 測定器No.         | 2.4   | 2.4   | 2.4   | 2.4   |
| 確認者 | 放射線防護G         |       |       |       |       |

| No. | 測定器      | 備考 |
|-----|----------|----|
| 1   | GMAD-470 |    |
| 2   | SC-125   |    |
| 3   | DSH-047  |    |
| 4   | HDT-002  |    |
| 5   |          |    |
| 6   |          |    |
| 7   |          |    |
| 8   |          |    |
| 9   |          |    |
| 10  |          |    |

基準：1. 線量当量率・・・ $0.5[\mu\text{Sv/h}]$ 未滿、2. スミア測定・・・ $0.8[\text{Bq}/\text{cm}^2]$ 未滿の検出限界値未滿、3. 放射性物質濃度・・・ $1 \times 10^{-5}[\text{Bq}/\text{cm}^3]$ 未滿の検出限界値未滿、4. 積算線量・・・ $0.09[\text{mSv}]$ 未滿