

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果 (2022年11月)

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 1階】

局所排風機 維持確認結果 (2022年11月)

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 2階】

局所排風機 維持確認結果 (2022年11月)

[illegible]

【3/4号機 サービス建屋（2F）】

局所排風機 維持確認結果（2022年11月）

[illegible]

【常設給水所】

局所排風機 維持確認結果 (2022年11月)

[illegible]

【工作建屋】

局所排風機 維持確認結果 (2022年11月)

[illegible]

[illegible]

局所排風機 維持確認記録(2022年11月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記録(2022年11月)

[illegible]

【 登録センター休憩所・土捨て場休憩所・ALPS装備交換所 】

局所排風機 維持確認記録（2022年11月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA	チャコール	
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.4	0.4	○	240	200	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.6	○	260	150	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.6	○	240	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	○	210	190	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	200	400	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	○	250	140	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	地震の修繕の為、測定不可
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	地震の修繕の為、測定不可
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.25	0.25	○	300	120	○	-	-	-	-	-	-	-	
17	アルプス装備交換所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.2	0.2	○	80	200	○	-	-	-	-	-	-	-	