

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	木材類	2	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	プラスチック・ホリ・ビニール・類	1	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2 mSv/h
3	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2 mSv/h
4	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	紙・ウエス・類	1	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2 mSv/h
5	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	20 mSv/h
6	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	20 mSv/h
7	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃その他	2	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	20 mSv/h
8	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
9	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	エリア	土木水対策設備グループ	2022/1/14	不燃その他	2	0.001 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
11	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
12	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
13	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
14	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	鉄クズ	1.5	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
15	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	不燃シート	2.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
16	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	フード(金属製)	2	0.001 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
17	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	ダクト	2	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
18	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	DMホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
19	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンバック	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
20	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	単管パイプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	鉄クズ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
22	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	ネット	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
23	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	ビニール	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
24	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	廃ブラ	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
25	1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2022/5/13	木	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
26	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	不燃物(溶接機 類)	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	不燃物(塩ビ製テープ 類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	不燃物(電源ケーブル 類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
29	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	不燃物(不燃シート)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	難燃物(ゴムマット 類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-6ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	難燃物(難燃シート 他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	単管クランプ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
33	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/7	水タンク	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
34	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
35	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
36	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	コンクリートガラ	1	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	4 mSv/h
37	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	金属ガラ	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	4 mSv/h
38	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/2/8	不燃その他	2	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	4 mSv/h
39	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/12	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
40	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
42	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/10	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
43	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーン本体切断片	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
44	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/12	紙	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
45	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/12	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
46	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/5/18	TEPU 170014 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
47	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/5/18	TEPU 170032 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
48	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/5/18	TEPU 170223 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
49	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/5/18	TEPU 170286 フランジタンク本体	21	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
50	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
51	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その2)	第二土捨て場東側	土木水対策設備グループ	2022/4/6	トンパック	5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
52	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	可燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
53	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	吸着マット	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
54	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	ロープ	0.2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
55	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	ウエス	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
56	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	紙類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
57	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	ビニール類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
58	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	テープ類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
59	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1～6号機械設備グループ	2022/5/13	木材類	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
60	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーン本体切断片	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	木材類	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
63	1F-33.5m盤フェーシング工事(その1)	33.5m盤エリア	土木水対策設備グループ	2022/4/23	植生シート	4	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
64	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
65	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術 の開発(X-8ベネトレーションを用いた内部詳細 調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグ ループ	2022/3/29	可燃物(キムタオル 他)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術 の開発(X-8ベネトレーションを用いた内部詳細 調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグ ループ	2022/3/29	不燃物(金属製工具類 他)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
68	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
69	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
70	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
71	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	土	3	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
72	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	便器類陶器	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工 事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/4/27	金属ガラ	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
74	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工 事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/4/27	保温材	0.1	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
75	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工 事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/4/27	バルブ	3	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
76	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工 事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/4/27	コンクリートガラ	0.1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
77	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
79	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	金属ガラ	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
80	1F-1～4号機山側周辺物品片付け業務 委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグ ループ	2022/5/16	コンクリートガラ	4	0.03 mSv/h	0.04 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/16	制御盤	1	0.03 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
82	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/16	不燃シート	5	0.03 mSv/h	0.4 mSv/h	無	
83	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/16	金属ガラ	1	0.03 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
84	1F-1~4号機山側周辺物品片付け業務委託	1、2号機西側道路	2号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/16	ケーブル	1	0.03 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
85	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/4/27	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/4/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
87	減容処理設備 建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2022/2/24	コンクリートガラ	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
88	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
89	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	土砂類	1	0.005 mSv/h	0.015 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
90	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	不燃物その他	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
92	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	旧部品類・金属類	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
93	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	足場材	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
94	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号 ヤード排気筒エリア	1~6号機械設備グループ	2022/5/13	不燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
95	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	アスファルトガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
97	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2022/5/19	ポリ袋・ビニール袋	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
98	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2022/5/19	スミアろ紙・紙・ウエス類	0.5	3 μ Sv/h	6 μ Sv/h	無	
99	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/25	土砂類(2022SK-00338)	6	0.003 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
100	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/25	土砂類(2021SS-30147)	6	0.003 mSv/h	0.008 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	難燃物その他	1.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
102	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	難燃シート類	3	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
103	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-8ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	可燃物(ポリ袋 類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
104	(IRID)1F-2 原子炉格納容器内部調査技術の開発(X-8ペネトレーションを用いた内部詳細調査の現場実証)ハッチ開放関連作業	2号機西側ヤード	小規模取り出し検討PJグループ	2022/3/29	可燃物(ロープ類 他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	アスファルトガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
106	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
107	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	ビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
108	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	プラスチック	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
109	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	金属ガラ	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	ポリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
111	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
112	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/4/22	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
113	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/12	不燃物その他	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
114	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/12	金属ガラ	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
115	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	バルブ	3	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
116	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	金属ガラ	0.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
117	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ピン類	0.1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
118	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	瀬戸物	0.1	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
119	1F-5, 6号機 油ドレン処理設備除却工事	5, 6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	不燃シート	1	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
120	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
122	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
123	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/17	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
124	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	アスファルトガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
125	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
126	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	不燃物その他	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
127	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託(グラフ反映不要)	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/4/20	土砂類(2021FU-10027)	6	0.003 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	1 mSv/h
128	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	コンクリートガラ	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	アスファルトガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
130	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/5/19	紙、ウエス類	0.14	0.1 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
131	【直営】1-4号機運転業務発生廃棄物(可燃ゴミ)	1F構内	作業管理グループ	2022/5/19	プラスチック、ポリ、ビニール類	0.1	0.1 μ Sv/h	0.08 μ Sv/h	無	
132	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(金属ガラ)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
133	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(機器類・制御盤類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
134	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	難燃物(ホース類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
135	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
136	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
137	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
138	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
139	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	3.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
140	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	土砂	10	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/9	カナフレックス	4.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
142	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
143	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
144	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/19	紙・ウエス類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
145	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/5/19	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
146	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/5/17	可燃物(紙・ウエス類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
147	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/5/17	可燃物(プラ・ポリ・ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
148	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/5/17	可燃物(可燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
149	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	ダンボール	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(電気品室)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	発泡スチロール	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(薬注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	鉛バッテリー	0.8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(薬注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	電源コード	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(薬注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	ハードディスク	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
155	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(薬注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
156	1F-多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	多核種除去設備(薬注設備, 電気品室, CCR, 免震重要棟)	水処理計装設備グループ	2022/5/10	パソコン	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
157	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
158	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	コンクリートガラ	5	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
159	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/5/18	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
160	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
162	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ウエス、キムタオル	1.5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
163	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	プラスチック、ビニール類	1.5	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
164	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	ケミカル袋	0.3	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	1F-5、6号機 油ドレン処理設備除却工事	5、6号機 油ドレン処理設備建屋	処理水機械設備設置PJグループ	2022/4/27	可燃物その他	0.5	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
166	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
167	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
168	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
169	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	可燃その他(テープ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
170	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/5/19	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
171	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア。	土木基盤設備グループ	2022/5/23	土砂	10	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
172	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
173	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	ゴム類	1.5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
174	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	難燃シート類	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
175	#1大型カバー設置工事	1号建屋北西	1号カバー設置PJグループ	2022/3/8	難燃物その他	2	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
176	1F-1 旧カバー計測制御設備コンテナ他除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	難燃物(ホース類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
177	1F-1～4号機 タンク減容仮置き資機材除却	定検機材倉庫A棟 東側エリア	貯留設備グループ	2022/5/19	タンク解体片固定用治具(イケル)	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
178	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/12	防災シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
179	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/12	保温材	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
180	1F-1～4号機 汚染水タンク連結管修理工事	H1東タンクエリア	貯留設備グループ	2022/5/12	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/5/16	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/5/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
184	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	消防車庫	建築設備保守グループ	2022/4/7	カーペット	2	0.004 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
185	1F-1 旧カパー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(金属ガラ)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F-1 旧カパー計測制御設備コンテナ他 除却工事	福島第一原子力発電所 構内ヤード	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/5/20	不燃物(機器類・制御盤類)	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
187	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
188	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	廃棄物一時保管エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/23	土砂	10	10 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
189	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	紙・段ボール・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
190	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	ポリ袋、廃プラ、ビニールごみ	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
191	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	トンパック(空袋)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/5/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
193	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	3	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
194	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/5/17	難燃物(難燃シート類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/5/17	難燃物(難燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	固体庫6, 7, 8号棟ハロン復旧関連除却工事	プロセス主建屋	建築設備保守グループ	2022/5/18	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
197	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置 工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	紙・ウエス	2	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
198	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置 工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	プラパレット他	2	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
199	1F-3 原子炉格納容器内取水設備設置 工事及び同関連除却	3号機建屋内	RPV内部調査・線量低減PJグループ	2022/5/18	テープ類	1	0.1 mSv/h	0.1 mSv/h	無	
200	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/5/16	スクリーンバスケット	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	