

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
3	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
4	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
5	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
6	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
7	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
8	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	グリーントラフ他	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
9	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Gエリア	土木水対策設備グループ	2022/7/15	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
10	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
11	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
12	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	GCR建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	木材	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
13	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/12	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	カナラインホース	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/7/14	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
19	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/14	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
20	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/14	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/14	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
22	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/1	鋼矢板(スクラップ)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.11 mSv/h
24	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
25	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
26	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
27	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	紙・ウェス類	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
28	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	プラスチック・ポリビニール類	0.8	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
29	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	可燃 その他	0.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
30	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/14	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/14	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/14	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	金属ガラ	2.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	発電機	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	バッテリー	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	難燃シート	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
37	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	ゴム類	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
38	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/14	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	建物危険度調査に伴う建物改修工事 (2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/12	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
40	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2022/7/15	木材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	金属ガラ	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
42	5, 6T RO装置ろ過器フィルター他交換業務委託(2018年)	6号機R/B天井クレーン・6号機R/Bオペフロ	1～6号機械設備グループ	2022/7/6	不燃物その他	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
43	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	トンパック、可燃テープ、手袋、防草シート、ロープ他	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
44	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00526)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.27 mSv/h
45	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2021SS-40499)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.19 mSv/h
46	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00516)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
47	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/14	プラスチック・ビニール(セメント袋等)	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
48	1F 伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)排水路整備工事他1件	伐採木覆土式一時保管施設(エリアT)	土木基盤設備グループ	2022/7/14	不燃物その他(不燃シート)	1	1.16 μ Sv/h	1.16 μ Sv/h	無	
49	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
50	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
51	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
52	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
53	1F日本海津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1～4号機側)	千島海津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/15	木材類	3	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
54	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
56	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
57	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
58	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
59	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	エフレックス	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
60	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/7/12	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	ケーブル	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
62	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/7/12	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
63	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
64	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	不燃物その他	8	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
65	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	共用プール建屋廻り(屋外)	建築設備保守グループ	2022/3/12	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/7/12	刈草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
67	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/6/30	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
68	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
69	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
70	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
71	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
72	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	ケーブル	8	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
73	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/5	ポリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/5	プラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/5	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	不燃物その他	8	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
77	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	ゴム類	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
78	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	難燃シート類	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
79	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	難燃物その他	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
80	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	金属ガラ	0.8	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	塩化ビニール類	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
82	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	保温材	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
83	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	ケーブル類	1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
84	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	不燃物その他	0.1	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
85	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/14	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	紙・ウエス類	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
87	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
88	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/7/12	可燃物その他	0.2	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
89	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/7/14	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
90	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	足場パイプ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	足場板	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/7/21	不燃物その他	5	0.002 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h
93	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00525)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.3 mSv/h
94	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2021SS-40491)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
95	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事 ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2021SS-40533)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.16 mSv/h
96	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 NO5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/7/14	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
97	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 NO5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/7/14	プラスチック	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
98	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 NO5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/7/14	可燃その他(テープ)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
99	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
100	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
102	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
103	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
105	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
106	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
107	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	ホース類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
108	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	ケーブル類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
109	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	金属ガラ	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
110	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	不燃物その他	0.3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
111	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	木材類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
112	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
113	1F-1~4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/14	紙・ウェス類	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
114	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	エフレックス	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
115	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/21	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
116	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事(5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/21	廃ブラ	4.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	TP8. 5m壁フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
119	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟内	建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 日本海津波対策防潮堤設置工事 (5/6号機)ならびに関連除却工事	5/6号機建屋付近・横断側溝(施工箇所 ③-1、2、3)	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/21	伐木材(枝・葉)	4.5	0.5 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
122	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
123	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工 事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
124	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工 事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
125	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工 事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	コンクリートガラ	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
126	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/19	ビニール	5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
127	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	塩化ビニール類	2	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
128	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	不燃物その他	1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
129	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	ゴム類	1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
130	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	ホース類	1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
131	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
132	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
133	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/7/13	木材類	5	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
134	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/14	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/19	紙	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
136	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/19	ダンボール	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
137	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/19	ペットボトル	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
138	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/19	可燃その他(テープ)	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
139	1F 装備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグ ループ	2022/7/21	プラスチック合成材(不燃材)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	不燃シート、不燃テープ、ガラス製品、アルミ材他	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
142	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	波板	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	クランプ	0.7	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃その他(2021SS-40516)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
146	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃その他(2021SS-40519)	6	0.01 mSv/h	0.027 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
147	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/14	金属がら(2021SS-40535)	6	0.01 mSv/h	0.035 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
148	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	H9エリア	貯留設備グループ	2022/7/12	エフレックス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.09 mSv/h
150	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
151	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
152	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/5/20	土砂類	6	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
153	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	コンクリートガラ	8	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
155	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
156	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
157	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(2022)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	エフレックス	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
158	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/7/20	FEP管	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
159	【3.16福島地震】1F 構内道路等補修工事	双葉通り(陳場沢付近)	土木基盤設備グループ	2022/7/6	アスファルトガラ	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
160	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/7/20	段ボール・キムタオル	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/7/20	ビニール袋・プラスチック	2	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
162	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/7/20	ゴムパッキン	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
163	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
164	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	J2エリアタンクヤード	貯留設備グループ	2022/7/21	保温材	11	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
165	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工 事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	コンクリートガラ	8	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
167	1F 低圧電路信頼性向上対策工事(202 2)	1,2号機建屋周辺	配電・電路グループ	2022/7/14	エフレックス	5	3 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
168	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/7/20	金属ガラ	4	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
169	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/7/20	ケーブル	1	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
170	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/7/19	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
171	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/7/21	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
172	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/21	ビニール	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
173	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
174	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設 ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
175	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理土木設備設置PJグ ループ	2022/7/21	プラスチック合成材(不燃材)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
176	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
177	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工 事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	コンクリートガラ	8	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
178	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工 事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/7/14	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/21	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
180	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/21	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
182	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/14	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
183	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	木材	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
184	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
185	1F 設備交換所追設関連除却工事(新設ALPS)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/7/22	アスファルトガラ	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
186	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00517)	6	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.28 mSv/h
187	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00518)	6	0.01 mSv/h	0.04 mSv/h	β 有	0.35 mSv/h
188	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	総合情報棟	建築設備建設グループ	2022/7/12	不燃その他(2022SK-00524)	6	0.01 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
189	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	コンクリートガラ	8	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
190	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨て場	土木水対策設備グループ	2022/7/12	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
191	1F 研修棟西側道路整備工事関連除却工事	研修棟西側エリア	土木基盤設備グループ	2022/7/11	アスファルトガラ	4	7 μ Sv/h	7 μ Sv/h	無	
192	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
193	1F日本海津津波対策防潮堤設置に伴う関連除却工事(1-4号機側)	千島海津津波防潮堤周辺	処理水土木設備設置PJグループ	2022/6/29	金属ガラ	7	40 μ Sv/h	50 μ Sv/h	無	
194	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2022/7/22	プラスチック・ポリ・ビニール袋	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
195	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	コンガラ(2021SS-10017)	6	0.05 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
196	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	コンガラ(2021NM-00016)	6	0.05 mSv/h	0.07 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
197	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	コンガラ(2021SS-10307)	6	0.05 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	6 mSv/h
198	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	コンガラ(2021SS-10310)	6	0.05 mSv/h	0.15 mSv/h	β 有	6 mSv/h
199	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/11	金属ガラ(2021CT-00051)	6	0.05 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
200	1F 5/6号シルトフェンス取替工事他1件	物揚場	土木基盤設備グループ	2022/7/25	可燃物 プラスチック・ポリビニール類	4	6.4 μ Sv/h	5.6 μ Sv/h	無	