

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
2	1F-1~4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	紙・ウェス類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
3	1F一時保管エリアP2ノッチタンク運搬業務委託	一時保管エリアP2	固体廃棄物グループ	2022/7/15	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
4	1F 1-4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	難燃シート類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
5	1F 1-4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	紙・ウェス類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
6	1F 1-4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	プラスチック・ビニール類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
7	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/8/2	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
8	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/20	プラスチック・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F-1~4号機 汚染水タンク間連結ホース他撤去・除却工事	Eタンクエリア	貯留設備グループ	2022/7/20	紙・ウェス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
10	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	紙ウエス	0.3	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
11	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	ポリプラスチック	0.4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
12	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	可燃その他	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
13	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
14	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
15	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/25	金属ガラ	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/25	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/7/25	コンプレッサー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/8/2	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	難燃シート	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
20	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	ゴムパッキン	0.1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	ホース類	4.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
22	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/28	プラスチック、ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
23	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/28	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/28	たばこ	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
26	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/7/11	空コンテナ(ZK-00141)	6	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
27	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/7/11	空コンテナ(ZK-00134)	6	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
28	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/25	不燃その他	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
29	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/28	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/7/28	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/7/26	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
34	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	ビニール	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
35	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	可燃:ポリ・ブラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
36	1F工事用重機・車両の管理・運用委託(2022)	経固体廃棄物焼却設備 東側 資機材エリア	保全計画グループ	2022/7/15	木製足場板	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
37	5W RW中操空調機点検手入工事(R4)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2022/7/29	紙・ウエス類	0.1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
38	5W RW中操空調機点検手入工事(R4)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2022/7/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
39	5W RW中操空調機点検手入工事(R4)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2022/7/29	ゴム類(Vベルト)	0.1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
40	5W RW中操空調機点検手入工事(R4)	5号機RW建屋	共用機械設備グループ	2022/7/29	難燃シート類	0.1	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	J2タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/8/1	難燃物その他	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
44	1F D排水路新設工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/3	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	1F 1～4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	木材類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
46	1F 1～4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	ケーブル類	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
47	1F 1～4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	金属ガラ	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
48	1F-1～4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	木材類	2.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
49	1F-1～4号機 G5エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	金属ガラ	0.5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
50	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	K4タンクエリア	処理水機械設備設置PJグループ	2022/7/26	鋼管	2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
52	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F 1～4号機 G4北エリアタンク水位計設置(その1)	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	ホース類	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
54	1F-1～4号機 汚染水受払タンク水位計他信頼度向上対策工事	タンクエリア	水処理計装設備グループ	2022/7/28	木材類	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
55	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
56	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/8/1	不燃物その他	3	1 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
57	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/7/26	可燃物(紙類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/7/26	可燃物(ビニール類)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/7/26	可燃物(木材類)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
60	既設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/7/26	可燃物(草)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
62	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/7/11	空コンテナ(OK-0102)	10	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
63	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/7/11	空コンテナ(OK-0117)	10	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
66	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	金属ガラ(配管類)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
67	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	機器類(空調機)	4.5	2 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
68	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	塩化ビニール類	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
69	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	保温材(グラスウール)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
70	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	ケーブル類	0.2	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
71	1F D排水路新設工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/3	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/7/28	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/7/27	刈草	5	2 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
74	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
75	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	紙	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
76	1F D排水路新設工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/3	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	4.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/7/25	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
79	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	1F工事中用重機・車両の管理・運用委託(2022)	雑固体廃棄物焼却設備 東側 資機材エリア	保全計画グループ	2022/7/15	金属ガラ	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	防災シート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	不燃シート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	安全帯	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
84	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	鉄くず(ウェイト他)	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	アルミ梯子	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	紙・ウエス類	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
87	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	プラスチック・ホリ・ビニール	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	可燃物その他	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
89	2022年度 小口工事	無線局舎	建築設備保守グループ	2022/7/13	難燃シート	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
90	1F D排水路新設工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/3	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	紙・ウエス	0.3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
92	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	パイプキャップ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	安全ネット	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	クレモナロープ	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	波板	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	ケミカル袋	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	ポリシート	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	難燃シート	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	パッキン	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F-5・6号機R/W設備ハッチ復旧工事	5号機R/B2FL 屋外チャコール上部建屋	核セキュリティ運営管理グループ	2022/6/2	フレコンバック	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	G3西タンクヤード	貯留設備グループ	2022/8/3	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
102	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
103	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	紙・ダンボール・ウェス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	ポリ袋、廃ブラ、ビニールごみ	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	木材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
106	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
107	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/7/29	難燃物(難燃シート類)	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	増設多核種除去設備 点検手入工事	増設多核種除去設備建屋	処理設備グループ	2022/7/29	難燃物(難燃物その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
110	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内 棟建	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
112	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/7/11	空コンテナ(OK-0116)	10	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
113	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	増設焼却設備前エリア	敷地環境改善PJグループ	2022/7/11	空コンテナ(01075/10142)	16	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
114	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
115	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	わりばし	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
116	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/8/2	プラビニール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
119	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/7/26	ビニール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
120	1Fガラ収納容器等受取り保管業務、他委託(2023)	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2022/7/27	刈草	5	2 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
122	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/7/20	鉄くず	8	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	可燃:ポリ・ブラ・ビニール	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
124	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/8/4	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
125	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/8/4	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
126	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/8/4	木パレット	1	0.002 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F フランジタンク除染・保管委託	大型機器点検建屋	運用支援グループ	2022/8/4	不燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	11 mSv/h
128	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	高性能多核種除去設備電気品室、免震棟、CCR	水処理計装設備グループ	2022/7/29	HDD	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
129	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	高性能多核種除去設備電気品室、免震棟、CCR	水処理計装設備グループ	2022/7/29	SSD	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
130	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	高性能多核種除去設備電気品室、免震棟、CCR	水処理計装設備グループ	2022/7/29	UPS・バッテリー	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	高性能多核種除去設備電気品室、免震棟、CCR	水処理計装設備グループ	2022/7/29	可燃ごみ(紙・ウエス類)	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
132	1F-高性能多核種除去設備点検手入工事(主要設備)	高性能多核種除去設備電気品室、免震棟、CCR	水処理計装設備グループ	2022/7/29	可燃ごみ(プラスチック類)	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
133	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
134	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
135	1F-1 ダストモニタコンテナ(E)エアコン修理工事	1号機 西側ヤード ダストモニタコンテナ(E)	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/7/6	エアコン	0.4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
136	1F-1 ダストモニタコンテナ(E)エアコン修理工事	1号機 西側ヤード ダストモニタコンテナ(E)	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/7/6	段ボール	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
137	1F-1 ダストモニタコンテナ(E)エアコン修理工事	1号機 西側ヤード ダストモニタコンテナ(E)	1号燃料取扱設備PJグループ	2022/7/6	ビニール	0.2	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
138	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
139	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
140	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	鉄筋、スクラップ、金属プレート	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
143	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/2	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
144	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/2	プラビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
145	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5,6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/8/2	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
146	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
147	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/7/25	不燃:金属ガラ	6	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
148	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021CT-00049)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
149	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021SS-10534)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
150	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021SS-10530)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
151	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021SS-10021)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h
152	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021NM-00053)	6	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
153	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021SS-10529)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
154	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/1	不燃その他(2021SS-10536)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.025 mSv/h
155	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/1	不燃その他(2021SS-10533)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
156	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/1	不燃その他(2021NM-00018)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
157	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021NM-00015)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
158	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021CT-00055)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
159	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/7/29	不燃その他(2021SS-10305)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
160	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/8/2	不燃その他(2021SS-10535)	6	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	β 有	0.18 mSv/h

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]