

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/7	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
4	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/7	アスファルトガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
6	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	ケーブル類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
7	1F キャスクパレット他除却工事	燃料G倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/1	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F キャスクパレット他除却工事	燃料G倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/1	木材類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00090(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
10	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00148(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
11	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00151(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
12	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	プラビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
13	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
14	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫(GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	プラビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
15	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	不燃物その他	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/6	コンクリートガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
17	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1F構内	敷地環境改善PJグループ	2022/8/23	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
19	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1F構内	敷地環境改善PJグループ	2022/8/23	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
20	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1F構内	敷地環境改善PJグループ	2022/8/23	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1F構内	敷地環境改善PJグループ	2022/8/23	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
22	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1F構内	敷地環境改善PJグループ	2022/8/23	金属ガラ	5	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
23	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	1F構内	敷地環境改善PJグループ	2022/8/23	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
24	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・ブラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
25	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	木材	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
27	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	吸着マット(ウエット)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	布	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
30	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	ロープ、手袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
31	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/8/29	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F D排水路新設工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/7	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
33	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/6	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/6	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
35	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/6	FEP管	3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
36	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
37	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
38	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/6	保温材	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
39	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/6	カムロック	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
40	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	中継タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/6	プラスチック・ビニール袋	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	エフレックス管	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
42	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	サクシオンホース	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	土捨場	土木水対策設備グループ	2022/9/2	ネット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/8/29	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
45	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/6	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
46	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00090(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
47	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00148(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
48	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00151(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
49	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
50	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	段ボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
51	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
53	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	段ボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
54	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/8/30	たばこ	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
55	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体庫9棟 3階	共用機械設備グループ	2022/8/31	フィルター	3	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
56	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体庫9棟 3階	共用機械設備グループ	2022/8/31	段ボール	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
57	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体庫9棟 3階	共用機械設備グループ	2022/8/31	ビニール	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
58	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/8/29	アスファルトガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F D排水路新設工事	大熊通り	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/7	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	コンクリートガラ	10	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	3.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
62	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
63	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/9/5	段ボール 紙類	1.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
66	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/9/5	プラポリ類	3.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
67	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/6	コンクリートガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
69	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 排水処理装置建屋	保安総括グループ	2022/8/29	連続ダストモニタ	1.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
70	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り	処理設備グループ	2022/9/5	パルプ(9台)	0.5	0.002 mSv/h	0.4 mSv/h	$\beta$ 有	3.6 mSv/h
71	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り	処理設備グループ	2022/9/5	ボルト	0.1	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.16 mSv/h
72	1F-1~4号機 淡水化設備弁交換修理工事	SPT建屋周り	処理設備グループ	2022/9/5	ナット	0.1	0.002 mSv/h	0.06 mSv/h	$\beta$ 有	0.16 mSv/h
73	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/6	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	ゴム類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
75	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
76	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/7	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
78	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/7	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
79	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
80	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/6	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
82	1F-5G M/C 5SB-2他取替	5号機コントロール建屋 地下1階	電気設備建設グループ	2022/8/13	MBBアークシュート(石綿含有)	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2022 SK-00539(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
84	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2022 SK-00540(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
85	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2021 SK-00149(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
86	現場設備調査(品質向上G)【その他】	1F構内(MP-8付近)	品質向上グループ	2022/9/5	ロープ	0.01	0.19 $\mu$ Sv/h	0.28 $\mu$ Sv/h	無	
87	現場設備調査(品質向上G)【その他】	1F構内(MP-8付近)	品質向上グループ	2022/9/5	紙	0.01	0.19 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
88	現場設備調査(品質向上G)【その他】	1F構内(MP-8付近)	品質向上グループ	2022/9/5	時計	0.01	0.19 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
89	現場設備調査(品質向上G)【その他】	1F構内(MP-8付近)	品質向上グループ	2022/9/5	スポンジシート	0.05	0.19 $\mu$ Sv/h	0.25 $\mu$ Sv/h	無	
90	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	ビニール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	薬品瓶(空)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/6	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
95	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/9/7	木材類(パレット)	5	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
96	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	増設多核種除去設備 点検手入工事	既設多核種除去設備	処理設備グループ	2022/9/6	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/6	コンクリートガラ	10	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
99	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 排水処理装置建屋	保安総括グループ	2022/8/29	連続ダストモニタ	1.1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
100	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/6	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・プラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
103	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/9	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
104	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1～6号機械設備グループ	2022/9/5	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
107	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/9	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
108	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
109	1F-1～4号機 移送ポンプ他点検工事(2022)	増設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/9/2	紙・ウエス類	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F-1～4号機 移送ポンプ他点検工事(2022)	増設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/9/2	プラスチック・ポリ・ビニール袋	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	1F-1～4号機 移送ポンプ他点検工事(2022)	増設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/9/2	ゴム類	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 移送ポンプ他点検工事(2022)	増設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/9/2	難燃シート	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
113	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	土砂類	8	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
114	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2021 SK-00150(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
115	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2021 SK-00152(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
116	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2021 SK-00153(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
117	1F-1～4号機 移送ポンプ他点検工事(2022)	増設ALPS移送設備建屋	貯留設備グループ	2022/9/2	金属ガラ	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
118	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2022/9/6	ポリ袋・ビニール袋	0.2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
119	福島第一原子力発電所 免震重要棟休憩所他の放射線管理業務	共用プール建屋、5・6号機建屋、固体庫9棟	放射線防護グループ	2022/9/6	スミアろ紙・紙・ウエス類	0.4	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
120	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	プラ・ビニール	4	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	可燃その他(テープ)	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
122	1F 事務本館整備工事建物内片付け業務委託	事務本館	建築設備建設グループ	2022/9/8	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
123	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
124	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	土砂類	8	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
125	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	共用D/G室	1～6号機械設備グループ	2022/9/7	金属ガラ(足場材)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
126	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
127	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/9/7	木材類(パレット)	5	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
128	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/9	貝ガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
129	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/9/9	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
130	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/9/9	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	$\beta$ 有	0.04 mSv/h
131	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/9/9	金属ガラ	4	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
132	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/9/9	不燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
133	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2022/9/1	ダストろ紙・厚紙	0.6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 屋外放射線環境の監視他業務	屋外連続ダストモニタ小屋	放射線防護グループ	2022/9/1	ビニール袋	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
135	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	ホットスポットモニタ	0.01	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
136	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	$\alpha$ 線サーベイメータ	0.01	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
137	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	コードレスダストサンブラ	0.04	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
138	放射線計測器点検保守管理業務委託【2022】	1F構内 No.4資材倉庫	保安総括グループ	2022/8/29	連続ダストモニタ	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
139	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/8/30	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
140	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	環境管理棟(GQ-27)	分析評価グループ	2022/8/30	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	土砂類	8	0.04 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
142	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/5	可燃:ポリ・ブラ・ビニール	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
143	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
144	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/9	貝ガラ	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
145	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/7	可燃物その他	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
146	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	共用D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/9/7	可燃物(プラスチック類)	0.7	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
147	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点検)	共用D/G室	1~6号機械設備グループ	2022/9/7	可燃物(木材類)	0.3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
148	1F防護設備迷惑警報低減対策業務	1F周辺防護柵近傍	核セキュリティ運営管理グループ	2022/9/7	可燃物その他	4	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
149	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
150	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/6	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
151	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	難燃シート類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
152	1F キャスクパレット他除却工事	燃料G倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2022/9/1	金属ガラ類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	BエリアPE管リルト及び同関連除却	Bエリア管理型最終処分場近傍	処理設備グループ	2022/8/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	0.003 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
154	BエリアPE管リルト及び同関連除却	Bエリア管理型最終処分場近傍	処理設備グループ	2022/8/31	難燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
155	BエリアPE管リルト及び同関連除却	Bエリア管理型最終処分場近傍	処理設備グループ	2022/8/31	可燃物その他	1	0.003 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
156	BエリアPE管リルト及び同関連除却	Bエリア管理型最終処分場近傍	処理設備グループ	2022/8/31	不燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.6 mSv/h	$\beta$ 有	2 mSv/h
157	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2021 SK-00154(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
158	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2022 SK-00532(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
159	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/29	2021 SK-00156(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
160	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	プラビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
162	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
163	1F 南防波堤透過防止工前魚類移動防止 網取替工事および同関連除却工事(2022 年度)	1F港湾 南防波堤	土木基盤設備グループ	2022/9/2	不燃物その他(鉄入りロープ)	0.5	0.35 $\mu$ Sv/h	0.35 $\mu$ Sv/h	無	
164	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点 検)	6号機D/G(A)室	1～6号機械設備グループ	2022/9/7	難燃物(難燃シート)	0.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
165	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点 検)	6号D/G(A)室	1～6号機械設備グループ	2022/9/7	金属ガラ(ドラム缶)	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
166	6R D/G他点検手入工事(第6回計画点 検)	6号D/G(A)室	1～6号機械設備グループ	2022/9/7	金属ガラ(配管)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
167	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	紙	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
168	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/6	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
169	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/9/1	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
170	大型廃棄物保管庫第一棟建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/9/8	不燃物その他(ボード類)	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
171	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	金属ガラ	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
172	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	塩化ビニール類	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
173	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	ケーブル類	0.2	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
174	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	不燃物その他	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
175	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	紙・ウエス類	0.5	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
176	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
177	1・2号S/B休憩所空調機更新工事	1・2号機S/B屋内外	建築設備保守グループ	2022/9/7	可燃物その他	0.1	10 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
178	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/9/5	木材類	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
179	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	スラッジ建屋前	資材グループ	2022/9/5	ゴム類	0.1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
180	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

## 瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]