

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	鋼管350A	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
2	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	ウエス	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
3	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	プラスチック	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	ビニール袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	ビニールテープ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
6	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	土嚢袋	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	フレコンパック	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
8	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	サクシオンホース	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
9	1F熔融設備設置に伴う仮置き品の移設	雑固体廃棄物焼却設備北側エリア (グリッド番号 GM-12-9)	固体廃棄物グループ	2022/8/22	雑草(可燃その他)	5	0.004 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
10	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	紙・ウエス	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
11	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	プラ・ポリ・ビニール	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	不燃その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	コンクリートガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	コンプレッサー	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
17	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	アスファルトガラ	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/9/5	不燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	段ボール	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
20	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	パレット	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	パレット	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	1F-1~4号機 水処理設備スラッジ等処理委託(2022)	Cエリア	処理設備グループ	2022/9/13	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/8	プラ・ビニール	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
24	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	トンパック	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2021 SK-00155(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	50 $\mu$ Sv/h
26	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2022 SK-00535(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
27	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/26	2022 SK-00536(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
28	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/8	紙	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
29	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/8	ダンボール	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
30	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/8	プラビニール	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
31	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/8	ペットボトル	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
32	1F サブドレン集水設備他設置エリア地盤改良・基礎設置工事	中央交差点北	土木水対策設備グループ	2022/9/16	鋼管350A	5	25 $\mu$ Sv/h	25 $\mu$ Sv/h	無	
33	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	段ボール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	ビニール	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	事務本館西側 遮蔽水槽	建築設備建設グループ	2022/9/14	鉄パネル	13	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
36	1F 総合情報棟本設設備交換所設置工事ならびに同関連除却工事	事務本館西側 遮蔽水槽	建築設備建設グループ	2022/9/14	鉄パネル	13	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
38	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	パッキン	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F サブドレン浄化用フィルタ交換他業務委託(2022)	サブドレン建屋	水処理計画グループ	2022/9/6	パレット	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
40	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-1~4号機 移送配管他配管架台設置工事(2022)	Kエリア	貯留設備グループ	2022/1/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.7 $\mu$ Sv/h	0.7 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンクエリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	可燃物その他	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
43	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/13	塩ビ管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	不燃物その他	3	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	紙・ウエス類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
46	1F ろ過水移送配管他移設工事	ろ過水タンク西側エリア	地下水対策設備グループ	2022/8/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
47	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	木くず類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
48	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/13	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	不燃その他	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	建物危険度調査に伴う建物改修工事(2022年)	5, 6号機サーピス建屋	建築設備保守グループ	2022/9/14	木材類	5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
52	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	廃ブラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
54	2022年度防火帯除草業務委託	1F防火帯周辺	労働安全・防火グループ	2022/9/6	刈草	5	2 $\mu$ Sv/h	2.5 $\mu$ Sv/h	無	
55	1F-1~4号機雨水設備動力盤他設置工事(3期)	G3北エリア	電気設備建設グループ	2022/9/13	コンクリートガラ	2	30 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
56	4号機放水管陸側遮水壁横断部閉塞工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/8	アスファルトガラ	3.75	1 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
57	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	ポリウレタ	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/13	ゴムホース	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	プラ・ビニール	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
60	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/31	2021 SK-00157(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/31	2022 SK-00844(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	40 $\mu$ Sv/h
62	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/8/31	2021 SK-00847(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
63	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	紙	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
64	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	ダンボール	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
65	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	わりばし	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F-3 T/B1階干渉物撤去業務委託	3号T/B1階松の廊下	RPV内部調査・線量低減PJ グループ	2022/7/27	不燃物(金属ガラ)	5.75	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	無	
67	1F-3 T/B1階干渉物撤去業務委託	3号T/B1階松の廊下	RPV内部調査・線量低減PJ グループ	2022/7/27	機器類・制御盤	0.25	0.01 mSv/h	0.6 mSv/h	無	
68	1F-3 T/B1階干渉物撤去業務委託	3号T/B1階松の廊下	RPV内部調査・線量低減PJ グループ	2022/7/27	不燃物(金属ガラ)	6	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
69	【3. 16福島地震】1F-1～4号機SD集水 設備No. 3中継移送配管架台修理工事	#2R/B西側	建築設備建設グループ	2022/9/13	金属ガラ	0.5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
70	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/9/8	紙・ウエス類	2	0.17 mSv/h	0.18 mSv/h	無	
71	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/9/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.18 mSv/h	0.19 mSv/h	無	
72	減容処理設備 電気機械設備設置工事	減容処理施設	共用機械設備グループ	2022/9/8	可燃物その他	1	0.18 mSv/h	0.18 mSv/h	無	
73	1F-1～4号機雨水設備動力盤他設置工 事(3期)	G3北エリア	電気設備建設グループ	2022/9/13	コンクリートガラ	2	30 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
74	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	プラスチック・ポリ・ビニール類	2.9	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
75	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
76	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	5.6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2022/8/29	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
77	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/7	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	不燃物その他	15	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
79	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	廃ブラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
80	1F 装備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	紙・ウエス類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-建屋内RO循環設備制御装置点検手 入工事	4号 T/B 2FL 建屋内RO/滞留水電気 品室、免震棟	燃料計装設備グループ	2022/9/13	HDD	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F-建屋内RO循環設備制御装置点検手 入工事	4号 T/B 2FL 建屋内RO/滞留水電気 品室、免震棟	燃料計装設備グループ	2022/9/13	バッテリー	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
83	1F-建屋内RO循環設備制御装置点検手 入工事	4号 T/B 2FL 建屋内RO/滞留水電気 品室、免震棟	燃料計装設備グループ	2022/9/13	可燃ごみ(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
84	1F-建屋内RO循環設備制御装置点検手 入工事	4号 T/B 2FL 建屋内RO/滞留水電気 品室、免震棟	燃料計装設備グループ	2022/9/13	可燃ごみ(エアフィルタ・プラスチック)	0.01	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
85	1F-建屋内RO循環設備制御装置点検手 入工事	4号 T/B 2FL 建屋内RO/滞留水電気 品室、免震棟	燃料計装設備グループ	2022/9/13	ファンユニット	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
86	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/15	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	タンクエリア	貯留設備グループ	2022/9/15	ホース	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
88	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/12	プラスチック	4	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
90	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃 棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/9/6	耐圧ホース	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
91	5, 6T Fエリア他敷地整備業務委託	5,6号機周辺	1~6号機械設備グループ	2022/9/13	刈草	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
93	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	プラ・ビニール	5	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
94	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/1	2021 SK-00850(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	35 $\mu$ Sv/h
95	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/1	2021 SK-00883(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
96	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業 務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/1	2021 SK-00876(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	30 $\mu$ Sv/h
97	1F-5号機スクリーン設備(A系)他除却工 事	5号機 スクリーンヤード	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/12	紙	5	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
98	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	化学分析及び放射能測定業務(2022年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2022/8/29	ビニール	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	紙	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	ダンボール	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
102	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2022/9/13	ペットボトル	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
103	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	金属ガラ	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
104	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	空調ダンパー	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	金網	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F サイトバンカ排風機電源設備設置及 び排風機他修理工事	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグ ループ	2022/9/13	中性能フィルタ枠	4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F-6号機 スクリーン装置除却工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグ ループ	2022/9/5	不燃物(金属ガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F 設備交換所追設関連除却工事(タンク エリア)	Gタンクエリア周辺	建築設備建設グループ	2022/8/9	木材類	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
109	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/15	難燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2022)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2022/9/16	フランジタンク片底板 (TEPU220004)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
111	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2019 NS-00670)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
112	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2020 SS-00361)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
113	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2020 SS-00490)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
114	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2019 NS-00244)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
115	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2019 NS-00282)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
116	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2019 NS-00177)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
117	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(2019 NS-00969)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
118	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(TN51)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
119	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(TN72)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
120	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映 不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/26	6m3コンテナ(TN69)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00447)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
122	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00378)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
123	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 SS-00532)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
124	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00142)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
125	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00610)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
126	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(TN32)	6	1 $\mu$ Sv/h	11 $\mu$ Sv/h	無	
127	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2020 FU-00216)	6	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
128	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00996)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
129	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2020 FU-00106)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
130	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2020 FU-00296)	6	1 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
131	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00289)	6	1 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
132	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00174)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
133	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00281)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
134	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(TN49)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
135	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(TN50)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
136	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00184)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
137	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00237)	6	1 $\mu$ Sv/h	8 $\mu$ Sv/h	無	
138	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2020 FU-00127)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
139	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2020 FU-00133)	6	1 $\mu$ Sv/h	38 $\mu$ Sv/h	無	
140	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/27	6m3コンテナ(2019 NS-00686)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2020 FU-00187)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
142	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2020 FU-00230)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
143	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00678)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
144	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(TN55)	6	1 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
145	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2020 FU-00236)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
146	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2020 SS-00504)	6	1 $\mu$ Sv/h	15 $\mu$ Sv/h	無	
147	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 ZK-02813)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
148	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00654)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
149	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00226)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
150	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(TN77)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
151	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00185)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
152	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2020 FU-00269)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
153	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 ZK-02773)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
154	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00570)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
155	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(TN60)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
156	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(ZK-01371)	6	1 $\mu$ Sv/h	45 $\mu$ Sv/h	無	
157	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00253)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
158	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00284)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
159	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00804)	6	1 $\mu$ Sv/h	7 $\mu$ Sv/h	無	
160	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/29	6m3コンテナ(2019 NS-00463)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 ZK-02763)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
162	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00855)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
163	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00709)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
164	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 SS-00531)	6	1 $\mu$ Sv/h	16 $\mu$ Sv/h	無	
165	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00131)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
166	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2020 FU-00185)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
167	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2020 FU-00021)	6	1 $\mu$ Sv/h	9 $\mu$ Sv/h	無	
168	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00306)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
169	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00269)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
170	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 ZK-02882)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
171	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 FU-00238G)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
172	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00672)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
173	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2020 FU-00204)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
174	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 ZK-02771)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
175	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(TN54)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
176	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00299)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
177	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2020 ZK-03430)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
178	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00277)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
179	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00394)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
180	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/30	6m3コンテナ(2019 NS-00772)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2020 FU-00240)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
182	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2019 NS-00398)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
183	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2019 NS-00375)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
184	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2019 NS-00852)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
185	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2020 SS-00364)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
186	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(TN61)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
187	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2019 NS-00083)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
188	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2020 FU-00202)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
189	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2019 NS-00679)	6	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
190	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/8/31	6m3コンテナ(2019 NS-00926)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
191	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(TN59)	6	1 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	無	
192	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2019 NS-00469)	6	1 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
193	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2020 FU-00175)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
194	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2019 ZK-02808)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
195	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2019 NS-00376)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
196	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2019 NS-00341)	6	1 $\mu$ Sv/h	19 $\mu$ Sv/h	無	
197	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(TN56)	6	1 $\mu$ Sv/h	42 $\mu$ Sv/h	無	
198	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2019 NS-00732)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
199	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2020 SS-00011)	6	1 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
200	瓦礫類収納容器移し替え作業(グラフ反映不要)	テスト	固体廃棄物グループ	2022/9/1	6m3コンテナ(2019 NS-00526)	6	1 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	