

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 不用物品解体運搬業務委託	構内全域	電気設備保守グループ	2022/9/30	ケーブル	0.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
2	#1大型カバー設置工事	情報棟 休憩所	1号カバー設置PJグループ	2022/10/3	使用済みオガクズ(パイオトイレ用)	5	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
3	1F 窒素ガス系統設備環境整備委託	5・6号北側ヤード	PCV関連設備・内部調査PJグループ	2022/9/28	金属ガラ	7	0.005 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	機器類	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/4	保温材	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
6	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/4	紙・ウエス類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
7	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
8	1～4号機 サブドレン集水設備保守点検業務委託(2022)	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2022/10/4	可燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
9	減容処理設備 建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2022/10/6	木材類(パレット)	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
10	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/12	伐採木(幹・根)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
11	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
14	1F 敷地内排水路整備工事	5.6西側法面	土木基盤設備グループ	2022/9/12	伐採木(幹・根)	3	2 $\mu$ Sv/h	2 $\mu$ Sv/h	無	
15	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
16	1F 海水取放水設備設置工事他1件	5.6号敷地護岸	処理水土木設備設置PJグループ	2022/9/26	鉄筋、スクラップ、金属プレート	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
18	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.001 mSv/h
19	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(機器類)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1～4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/7	紙・ウエス類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
22	企業センターB棟内什器図書類整理委託	福島第一原子力発電所 棟建 屋内	建築設備建設グループ	2022/9/29	不燃物その他	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
23	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
24	1F-1～4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
25	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	プラ・ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
26	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
27	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
28	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	段ボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
29	1F-2号機燃料取り出し用南側構台設置工事	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2022/10/3	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	可燃物その他	2	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
31	TP8. 5m盤フェーシング工事(2022)	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2022/9/12	木材類	3	5 $\mu$ Sv/h	10 $\mu$ Sv/h	無	
32	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00578(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	20 $\mu$ Sv/h
33	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00761(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	15 $\mu$ Sv/h
34	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/9/28	2022 SK-00769(コンテナ)	6	4 $\mu$ Sv/h	6 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	25 $\mu$ Sv/h
35	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 T/B 2FL 空調機械室	1～6号機械設備グループ	2022/10/4	不燃物その他(空調フィルタ)	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
36	換気空調関係他小口修理工事	5号機 T/B 東側屋上	1～6号機械設備グループ	2022/10/4	紙・ウエス類	0.5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
37	換気空調関係他小口修理工事	5号機 T/B 東側屋上	1～6号機械設備グループ	2022/10/4	難燃シート類	0.05	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.16 mSv/h
39	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/3	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.16 mSv/h
40	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/3	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.8 mSv/h	$\beta$ 有	1.2 mSv/h
42	1F-1~4号機 一時保管施設(第三施設)増設工事同関連除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2022/9/22	コンクリートガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
43	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	プラ・ポリ・ビニール	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	一般廃棄物処理他業務委託	福島第一原子力発電所構内No.5倉庫 (GM-19北東)	総務グループ	2022/10/4	プラ・ビニール	5	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
46	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2022/9/27	汚染砕石	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	$\beta$ 有	0.003 mSv/h
47	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	5号機 T/B 東側屋上	1~6号機械設備グループ	2022/10/4	不燃物その他(空調フィルタ)	2	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/3	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
49	1F-3号機 タービン建屋安全通路設置 および作業環境整備工事	1F構内	地下水対策設備グループ	2022/10/3	可燃物その他	1	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
50	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	紙・ウエス	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
51	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	可燃その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
52	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(機器類)	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
53	1F-ALPS処理水希釈放出設備設置工事	6号機スクリーンエリア (廃車置場)	処理水機械設備設置PJグループ	2022/10/3	不燃物(金属ガラ)	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/10/3	発砲材	1	0.005 mSv/h	0.007 mSv/h	無	
55	1F構内放置品片づけ業務委託(2022)	自力棟周辺	敷地環境改善PJグループ	2022/10/3	木材類	4	0.005 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
56	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2022/10/7	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
57	供用プール南西ヤード既設コンテナ解体業務	共用プール南西ヤード	建築設備建設グループ	2022/10/6	不燃:金属ガラ	10	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
58	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	ゴム類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
59	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備 他点検修理工事	モバイルRO膜装置エリア	貯留設備グループ	2022/10/3	シート類	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1~4号機 雨水処理設備他仮設ホース廃棄業務委託(2022)	タンクヤード	貯留設備グループ	2022/10/7	保温材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦礫類・伐採木管理票

[illegible]